

記 録 写 真

No. 1 孔



施工前



搬入状況



作業全景



掘進状況

No. 1 孔



標準貫入試験



残尺 GL+1.72m 立会者 ; [REDACTED]



検尺 L=30.38m 立会者 ; [REDACTED]



調査孔閉塞(マサ土)

No. 1 孔



施工後

No. 2 孔



施工前



搬入状況



作業全景



掘進状況

No. 2 孔



標準貫入試験



残尺 GL+1.60m 立会者: [REDACTED]



検尺 L=30.50m 立会者: [REDACTED]



調査孔閉塞 (マサ土)

No. 2 孔



施工後



1

地点名 : S-1
撮影日 2023年10月12日


施工前



2

地点名 : S-1
撮影日 2023年10月12日

掘削状況



3

地点名 : S-1
撮影日 2023年10月12日

試料採取状況



件名	新たな長居障がい者スポーツセンター(仮称) 整備基本計画調査・検討業務委託
地点名	S-1
撮影日	2023年10月12日
施工後	
施工者名	

4

地点名 : S-1

撮影日 2023年10月12日

施工後



件名	新たな長居障がい者スポーツセンター(仮称) 整備基本計画調査・検討業務委託
地点名	S-1
撮影日	2023年10月12日
採取試料	
施工者名	

5


地点名 : S-1

撮影日 2023年10月12日

採取試料

6

室内土質試験



細粒分含有率試験