

○横断歩道橋 塗膜含有成分および施設周辺の大気中成分の分析結果について

番号	歩道橋名	所在地	含有成分			大気中成分		
			PCB	鉛	六価クロム	PCB	鉛	六価クロム
1	大宮歩道橋	旭区大宮4丁目	基準値以下	検出	基準値以下	基準値以下	基準値以下	基準値以下
2	森之宮(親橋)歩道橋	城東区森ノ宮2丁目	基準値以下	基準値以下	基準値以下	—	—	—
3	北河堀歩道橋	天王寺区北河堀町	基準値以下	検出	基準値以下	基準値以下	基準値以下	基準値以下
4	下寺町歩道橋	天王寺区生玉町	基準値以下	検出	基準値以下	基準値以下	基準値以下	基準値以下
5	宮跡歩道橋	中央区法円坂1丁目	基準値以下	検出	基準値以下	基準値以下	基準値以下	基準値以下
6	鷺洲歩道橋	福島区鷺洲5丁目	基準値以下	基準値以下	基準値以下	—	—	—
7	鷺洲上歩道橋	福島区鷺洲4丁目	基準値以下	基準値以下	基準値以下	—	—	—
8	新大阪駅東歩道橋	東淀川区西淡路2丁目	基準値以下	検出	基準値以下	基準値以下	基準値以下	基準値以下

(備考) 大気中成分の分析調査は鉛含有が検出された箇所を実施