

8. 履行状況写真



写真1 歩道構台・防音パネル設置状況



写真2 タイヤ洗浄の状況



写真3 排水設備 PH 管理装置



写真4 低騒音型建設機械



写真5 歩道構台



写真6 SMW 遮水壁工事の状況



写真7 ソイルセメント遮水壁工事 (TRD 工法)



写真8 大阪市教育委員会立会



写真9 高効率熱源機器 (防振架台上に設置)




写真10 1階コンコース連絡エスカレータ



写真11 外構植栽 (シラカシ)




写真12 百貨店屋上緑化の状況





写真 13 中央監視装置（BEMS 見える化）



写真 14 低層部外観



写真 15 第 2 工区全景（大阪駅側より）



写真 16 第 2 工区西側外構の状況



写真 17 第 1 工区完成時の外観



写真 18 13 階レストランの内観



写真 19 1階コンコース



写真 20 地中障害物撤去（全旋回工法）



写真 21 地中障害物撤去（BG工法）



写真 22 騒音・振動現地調査の状況



写真 23 アスベスト撤去工事



写真 24 PCBの保管状況