

8. 履行状況写真

履行状況の写真を参考として添付する。



写真1 仮囲い(鋼鉄 3.0m+シート 1.2m)及び
上部緑化(親緑性への配慮)



写真2 国交省排ガス対策の2次指定機械
(排出ガス対策型の建設機械)



写真3 車両通行路の鉄板敷き
(粉じんの発生・飛散防止)



写真4 タイヤ洗浄
(タイヤへの泥土等の付着の回避)



写真5 掘削残土積荷のシートカバー掛け
(飛散防止)



写真6 太陽光発電設備の設置
(CO₂の削減)



写真7 工事区域内の排水処理施設
(濁水への配慮)



写真8 場内で発生したコンクリートガラの活用
(車両台数の削減、リユースの実施等)



写真9 リサイクルヤード
(分別・リサイクルの推進)



写真10 解体工事でのガラ小割り
(廃棄物の分別)



写真11 大阪市教育委員会による地層状況の確認
(埋蔵文化財に対する配慮)



写真12 四つ橋筋側への工事用ゲートの追加
(交通対策)