2)処理実績

平成28年12月末時点での運転廃棄物の処理実績は(表-7)のとおりです。

表-7 運転廃棄物処理実績

,	種別		無	害化認定施	設					自所処理				他事 (5000 _i	
												۷TRバッ	チ数実績	東京	北九州
年度		換排気用 活性炭	保護具・シート 類	タール・ 木酢	廃アルカリ	低沸油	廃アルカリ	廃粉末 活性炭	タール・木酢	配管材	コンクリート等	運転 廃棄物	全バッチ	廃粉末 活性炭	ウエス・ キムタオル類
	本数	0	0	0	20	0	0	12	51	101	0	42	556	0	0
平成24年度	重量(t)				4. 0			1.8	10. 2	15. 2					
	PCB処理量(kg)				2			360	71	1					
	本数	0	0	0	169	0	0	34	34	128	0	45	564	0	0
平成25年度	重量(t)				33.8			5. 1	6. 8	19. 2					
	PCB処理量(kg)				33			1, 020	48	1					
	本数	1, 007	0	0	199	129	25	4	58	137	0	53	462	0	0
平成26年度	重量(t)	100. 7			39.8	25. 8	5. 0	0. 6	11.6	20. 6					
	PCB処理量(kg)	5			18	27	35	120	81	1					
	本数	288	624	51	177	48	91	49	60	116	0	85	456	64	32
平成27年度	重量(t)	28. 8	35. 6	10. 2	35. 4	9. 6	18. 2	7. 4	12. 0	17. 4	0			10	2
	PCB処理量(kg)	3	6	7	25	10	127	1, 470	84	1	0			1, 920	28
平成28年度	本数	0	0	0	0	0	16	8	12	0	0	10	47	0	0
4月	重量(t)						3. 2	1. 2	2. 4						
471	PCB処理量(kg)						22. 4	240. 0	16. 8						
	本数	0	0	0	0	0	12	12	12	4	0	10	43	0	16
5月	重量(t)						2. 4	1.8	2. 4	0.6					1.0
	PCB処理量(kg)						16. 8	360. 0	16. 8	0.0					16.0
	本数	0	0	0	72	0	12	11	12	3	0	10	47	0	32
6月	重量(t)				17. 8		2. 4	1. 7	2. 4	0.5					2. 0
	PCB処理量(kg)				12. 5		16. 8	340. 0	16. 8	0.0					32. 0
	本数	0	144	0	24	0	8	8	12	0	0	8	37	0	36
7月	重量(t)		6. 5		5. 4		1.6	1. 2	2. 4						2. 0
	PCB処理量(kg)		1. 2		3.8		11. 2	240. 0	16. 8						32. 0
	本数	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8月	重量(t)		4. 2												
	PCB処理量(kg)		0.8												
	本数	48	144	0	0	0	0	10	8	23	0	12	18	0	12
9月	重量(t)	4. 7	6. 3					1. 5	1. 6	3.5					1.0
	PCB処理量(kg)	0. 5	1.1					300.0	11. 2	0. 2					16.0
	本数	48	96	0	48	0	0	14	28	17	0	17	58	0	36
10月	重量(t)	4. 6	4. 2		9. 2			2. 1	5. 6	2. 6					2. 0
	PCB処理量(kg)	0. 5	0.8		6. 5			420. 0	39. 2	0.1					32.0
	本数	48	96	0	48	0	16	4	12	8	0	11	44	0	0
11月	重量(t)	5. 5	4. 4		9. 0		3. 2	0.6	2. 4	1.2					
	PCB処理量(kg)	0. 6	0.8		6. 3		22. 4	120. 0	16. 8	0.1					
	本数	48	96	0	0	0	12	8	4	4	0	7	39	0	36
12月	重量(t)	5. 4	3. 8				2. 4	1. 2	0.8	0.6					2. 0
	PCB処理量(kg)	0. 6	0. 7				16.8	240. 0	5. 6	0.0					32.0
THOO TO	本数	192	672	0	192	0	76	75	100	59	0	85	333	0	168
平成28年度 実績累計	重量(t)	20. 2	29. 4	0. 0	41.4	0.0	15. 2	11. 3	20. 0	9.0	0.0			0.0	10.0
	PCB処理量(kg)	2	5	0	29	0	106	2, 260	140	0	0			0	160

(注)PCB 処理量はPCB濃度を以下のとおりとして推計

(無害化処理)

換排気用活性炭:51mg/kg(H26)、111mg/kg(H27)、保護具・シート類:182mg/kg、タール・木酢:713mg/kg、

廃アルカリ:409mg/kg(H24)、977kg/mg(H25)、457mg/kg(H26)、705mg/kg(H27)

低沸油:1,041mg/kg(H25)

(自所、他事業所処理)

廃アルカリ:7,000mg/kg、廃粉末活性炭:20w/w%、タール・木酢:7,000mg/kg、配管材:50mg/kg、ウエス・キムタオル:16,000mg/kg

2. 各種モニタリング調査結果等

(1)排出源モニタリング

モニタリング計画等に基づき実施した排水、騒音・振動及び排気の調査結果を報告します。

1) 排水(汚水及び雨水)

平成 28 年 6 月に実施した外部分析機関による排水中のPCB及びダイオキシン類濃度の測定結果は、(表-8)のとおり、全 11 地点とも自主管理目標値未満でした。

表-8 排水(汚水・雨水)測定結果

棟	検体	測定	測定項目	単位	単位 H28.6 H27.6		参	考		維持	自主管理
名	保件	点	州足切口	平四	1120.0	H27. 6	H26.6	H25. 6	H24.6	管理値	目標値
		1	PCB	mg/L	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0. 003	0. 0005
		•	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.30	0. 091	0. 15	0. 16	0. 28	10	5
		2	PCB	mg/L	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0. 003	0. 0005
	敷地境界	(2)	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1. 2*1	0. 21	0. 37	0. 33	0. 31	10	5
	汚水	3	PCB	mg/L	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0. 003	0. 0005
_		3	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0. 24	0. 071	0. 16	0. 30	0. 0089	10	5
西		4	PCB	mg/L	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.003	0. 0005
棟		4	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1. 6* ²	0. 042	0. 31	0. 095	0. 0057	10	5
不		1	PCB	mg/L	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.003	0. 0005
		U	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0. 27	0. 17	1.0	0. 39	0. 3	10	5
	敷地境界	2	PCB	mg/L	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0. 003	0. 0005
	雨水		ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.88	1.4	0. 94	0. 66	0. 38	10	5
		3	PCB	mg/L	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.003	0. 0005
		3	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0. 56	2. 8	1. 2	0. 74	0. 60	10	5
	敷地境界	1	PCB	mg/L	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.003	0. 0005
	汚水	U	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0. 35	0.11	0. 24	0. 079	0. 0026	10	5
_		1	PCB	mg/L	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.003	0. 0005
東		U	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0. 74	0. 80	2. 5	1.0	0. 21	10	5
棟	敷地境界		PCB	mg/L	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.003	0. 0005
1木	雨水	2	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0. 47	0. 90	0. 28	2.7	0. 44	10	5
		3	PCB	mg/L	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0. 003	0. 0005
		3	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0. 063	0. 35	0. 49	0. 49	0. 42	10	5

^{*1} H28. 12. 8 再測定で西棟21. 2pg-TEQ/L は 0. 64pg-TEQ/L となった。

^{*2} H28. 12. 8 再測定で西棟41. 6pg-TEQ/L は 0. 075pg-TEQ/L となった。

注)排水中の PCB の定量下限値は、0.0005mg/L

2) 騒音・振動

平成28年6月に実施した外部分析機関による騒音及び振動レベルは、敷地境界4地点(東、西、南、北)でいずれの時間帯も(表-9)のとおり維持管理値を満足していました。

表一9 騒音・振動測定結果

棟名		測定項目			H28. 6		参考		維持管理値
保石		则 足 垻 日			1120. 0	H27. 6	H26.6	H25.6	推持官理他
				朝	50	51	50	56	60
			東	昼間	54	54	52	57	65
			米	タ	51	50	49	56	60
				夜間	48	45	48	49	55
				朝	58	58	58	58	60
			西	昼間	59	59	58	60	65
			И	タ	59	59	59	58	60
	騒音	騒音レベル		夜間	54	54	55	52	55
	海虫 日	(dB)		朝	57	55	55	57	60
			#	昼間	61	59	58	61	65
東			北 -	タ	58	55	54	57	60
西				夜間	51	53	52	50	55
				朝	56	57	55	58	60
棟				昼間	57	55	57	58	65
				タ	54	54	55	57	60
				夜間	52	52	53	54	55
			東	昼間	30	34	36	37	65
			木	夜間	28	27	<30	29	60
			西	昼間	29	29	33	30	65
	振動	振動レベル	ប្រ	夜間	<25	<25	<30	<25	60
	恢到	(dB)	南	昼間	31	36	38	40	65
			刊	夜間	28	30	<30	33	60
			北	昼間	30	35	35	36	65
			ᄮ	夜間	27	27	33	29	60

3) 排気(排気口、ボイラー)

平成28年度1回目(平成28年6月)の排出源モニタリングは、(**表-10-1、2**) のとおりです。PCB、ダイオキシン類、ベンゼン、塩化水素等の濃度の測定を行い、全測定箇所において自主管理目標値未満でしたが、東棟におけるPCB、ダイオキシン類の測定で、過去数年の測定結果と比較して高濃度の測定箇所がありました。

また、ボイラー排気中の窒素酸化物、ばいじんについても自主管理目標値未満でした。 なお、平成28年度2回目の排出源モニタリングは、平成29年1月下旬にサンプリングを行い現在分析中です。

表-10-1 西棟 排気

+= 47		29.0	∴	께수주무	32 IT	結 果		参	考			
棟名		測	定箇所	測定項目	単位	H28.6	H27.12	H27.6	H26.11	H26.6	維持管理値	自主管理目標値
		排気口	TCB分離装置	PCB	mg/m³N	0.000015	0.00022	0.000013	0.000011	0.000200	0.1	0.01
	1)	西No.1-1		ダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	0.000040	0.0033	0.0010	0.00067	0.0032	-	0.1
	U	(P0403)		塩化水素	ppm	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	-	0.61
				ベンゼン	mg/m³N	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	_	0.35
	(a)	排気口	洗浄装置	PCB	mg/m³N	0.000039	0.000074	0.0000058	0.000025	0.0000076	0.1	0.01
	2	西No.1-2 (P0401)	蒸留装置・タンクベント	ダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	0.00056	0.00046	0.0000044	0.00042	0.000025	_	0.1
		排気口	真空加熱分離装置	PCB	mg/m³N	0.000013	0.0000053	0.0000088	0.000014	0.000065	0.1	0.01
		西No.2		ダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	0.000020	0.000019	0.000017	0.00013	0.0011	_	0.1
	3	(P0402)		ベンゼン	mg/m³N	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	_	0.35
	3			アセトアルデヒド	ppm	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	_	0.1
				トルエン	ppm	<0.05	_	<0.1	-	<0.1	_	0.1
西				臭気排出強度	-	1.9 × 10 ²	_	3.1 × 10 ³	-	1.7 × 10 ³	25 × 10 ⁶	-
棟	4	排気口 西No.3	レベル3換排気	PCB	mg/m³N	0.000024	0.00018	0.0000080	0.000043	0.0000059	0.1	0.01
	4	(P0201)	解体室	ダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	0.000092	0.0091	0.000022	0.0013	0.000026	-	0.1
	(5)	排気口 西No.4	レヘ・ル3換排気	РСВ	mg/m³N	0.0000037	0.0000039	0.0000029	0.0000020	0.0000060	0.1	0.01
	9	(P0202)	漏洩品解体準備室	ダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	0.0000048	0.0000022	0.0000070	0.0000016	0.0000056	ı	0.1
	6	排気口 西No.6-1	レヘ・ル2換排気	PCB	mg/m³N	0.000053	0.000027	0.000047	0.000024	0.000018	0.1	0.01
	0	(P0203)	局所排気、除染処理室	ダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	0.000014	0.000021	0.0000055	0.000034	0.0000068	ı	0.1
	(7)	排気口 西No.6-2	レベル2換排気	PCB	mg/m³N	0.0000032	0.0000022	0.0000020	0.000010	0.0000045	0.1	0.01
	0	(P0205)	抜油室	ダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	0.0000058	0.0000053	0.0000043	0.0000058	0.000022	-	0.1
	8	排気口 西No.7	レベル1換排気	PCB	mg/m³N	0.000014	0.0000028	0.0000045	0.0000026	0.0000036	0.1	0.01
	0	四No.7 (P0204)		ダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	0.000019	0.0000063	0.000026	0.0000022	0.000076	_	0.1
		ボイラー		窒素酸化物	ppm	50	49	43	49	37	150	60
	_	排気口 西No.5		ばいじん	g/m³N	<0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.05	Trace

表-10-2 東棟 排気

14.5		100	1 ± 111 ==	W-1		結 果		参考				
棟名		測定箇所 調定箇所 事業		測定項目	単位	H28.6	H27.12	H27.7	H26.12	H26.6	維持管理値	自主管理目標値
	1	排気口	高濃度ベントガス	РСВ	mg/m³N	0.00017	0.00015	0.000030	0.000081	0.00011	0.1	0.01
	(1)	東No.1-1 (P0451)		ダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	0.0029	0.011	0.0014	0.0013	0.0047	_	0.1
	0	排気口	低濃度ベントガス	РСВ	mg/m³N	0.00011	0.00013	0.00033	0.000097	0.000044	0.1	0.01
	2	東No.1-2 (P0452)		ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0.0016	0.0021	0.00038	0.0021	0.00039	_	0.1
	(a)	排気口	脱気槽ベントガスA	РСВ	mg/m³N	0.000051	0.000023	0.000027	0.000180	0.000047	0.1	0.01
	3	東No.1-3 (P0453)		ダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	0.00050	0.00042	0.00026	0.0016	0.00052	_	0.1
		排気口	脱気槽ベントガスB	РСВ	mg/m³N	0.000053	0.000048	0.00024	0.000039	0.000099	0.1	0.01
	4	東No.1-4 (P0454)		ダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	0.00026	0.00068	0.00030	0.00021	0.00011	_	0.1
		排気口	H₂ガスベントA	РСВ	mg/m³N	0.0077	0.000017	0.000013	0.0000096	0.000028	0.1	0.01
		東No.2-1		ダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	0.021	0.00028	0.0000074	0.0000078	0.000015	_	0.1
	5	(P0457)		塩化水素	ppm	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	_	0.61
				ベンゼン	mg/m³N	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	_	0.35
		排気口	H₂ガスベントB	РСВ	mg/m³N	0.000027	0.000024	0.000011	0.0000051	0.000012	0.1	0.01
	0	東No.2-2		ダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	0.000052	0.00032	0.000015	0.0000063	0.000015	_	0.1
	6	(P0458)		塩化水素	ppm	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	_	0.61
				ベンゼン	mg/m³N	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	_	0.35
		排気口	塩酸ベントガスA	РСВ	mg/m³N	0.000029	0.000026	0.0000079	0.0000089	0.000025	0.1	0.01
	(2)	東No.2-3		ダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	0.000043	0.00045	0.0000062	0.000066	0.00025	_	0.1
_	7	(P0456)		塩化水素	ppm	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	_	0.61
東				ベンゼン	mg/m³N	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	_	0.35
棟		排気口	塩酸ペントガスB	РСВ	mg/m³N	0.000017	0.000021	0.000017	0.000013	0.000015	0.1	0.01
1/4	(8)	東No.2-4		ダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	0.000023	0.0013	0.0000094	0.000014	0.000012	-	0.1
	0	(P0460)		塩化水素	ppm	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	_	0.61
				ベンゼン	mg/m³N	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	_	0.35
	9	排気口 東No.4-1	レヘ・ル2換排気	PCB	mg/m³N	0.00020	0.000081	0.00014	0.000040	0.00019	0.1	0.01
	9	(P0253)	局所排気	ダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	0.0014	0.00065	0.00016	0.000030	0.00047	-	0.1
	(10)	排気口 東No.4-2	レペル2換排気	PCB	mg/m³N	0.000032	0.000026	0.0000094	0.000049	0.000022	0.1	0.01
	9	(P0251)	充填室、廃活性炭、タール室他	ダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	0.000018	0.00057	0.000015	0.00098	0.000017	-	0.1
	(11)	排気口 東No.5	レペル1換排気	PCB	mg/m³N	0.000020	0.000089	0.000023	0.000012	0.000048	0.1	0.01
	U)	(P0252)		ダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	0.000018	0.0024	0.00030	0.00027	0.00072	-	0.1
		排気口	蒸留設備ベントガスA	РСВ	mg/m³N	0.00049	0.0000087	0.000033	0.0000057	0.000015	0.1	0.01
	12	東No.6-1		ダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	0.000060	0.00055	0.00019	0.00021	0.000021	_	0.1
	(IL)	(P0455)		塩化水素	ppm	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	0.61
				ベンゼン	mg/m³N	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	-	0.35
		排気口	蒸留設備ペントガスB	РСВ	mg/m³N	0.000033	0.0000047	0.000011	0.0000058	0.000032	0.1	0.01
	(13)	東No.6-2		ダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	0.000063	0.000017	0.00026	0.0000094	0.000028	_	0.1
	19	(P0459)		塩化水素	ppm	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	0.61
				ベンゼン	mg/m³N	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	-	0.35
	_	ボイラー 排気ロ		窒素酸化物	ppm	33	55	41	49	41	150	60
		東No.3		ばいじん	g/m³N	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.05	Trace

(2)周辺環境モニタリング

平成 28 年度に事業所敷地内及び周辺の 2 地点において、 P C B、ダイオキシン類、ベンゼン、及び臭気の現況調査を実施した結果は、(表 $-11\sim14$)のとおりいずれも環境基準値等を下回っていました。

1) 採取期間

①大気環境調査

平成 28 年度: 春期: 平成 28 年 5 月 11 日~ 5 月 18 日

夏期: " 7月 4日~ 7月 11日 秋期: " 10月 12日~ 10月 19日

冬期:平成29年2月1日~2月8日(分析中)

②臭気測定

平成 28 年度: 平成 28 年 10 月 13 日

2) 測定結果

表-11 平成28年度周辺環境モニタリング結果

実施時期	項目	単 位	事業所敷地内	事業所周辺 *1	環境基準値等*2
	PCB	${\rm mg/m}^3$	0. 00000054	0. 00000037	0. 0005
春期	РОВ	ng/m ³	(0.54)	(0. 37)	(500)
(H28. 5. 11∼H28. 5. 18)	ダイオキシン類	pg-TEQ/m ³	0. 015	0. 010	0. 6
	ベンゼン	${\sf mg/m}^3$	0. 00072	0. 00068	0. 003
	PCB	${\sf mg/m}^3$	0. 00000041	0. 00000040	0. 0005
夏期	PGB	ng/m ³	(0.41)	(0. 40)	(500)
(H28. 7. 4~7. 11)	ダイオキシン類	pg-TEQ/m ³	0. 018	0. 024	0. 6
	ベンゼン	${\sf mg/m}^3$	0. 001	0. 00095	0. 003
	PCB	${\sf mg/m}^3$	0. 00000044	0. 00000034	0. 0005
秋期	PGB	ng/m ³	(0.44)	(0.34)	(500)
(H28. 10. 12∼10. 19)	ダイオキシン類	pg-TEQ/m ³	0. 015	0. 013	0. 6
	ベンゼン	${\rm mg/m^3}$	0. 00068	0. 00066	0. 003

^{*1} 事業所南側に位置する大阪ガス舞洲営業技術センター敷地内

^{*2} PCBについては環境庁大気保全局長通知 (昭和47年環大企141号) に基づく暫定濃度、ダイオキシン類及びベンゼンは環境基準値

表-12 経年変化(PCB)

(単位:ng/m³)

年度 場所	H17*1	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28*3
事業所敷地内	0.80	0. 70	0. 78	0. 78	1. 20	0. 64	0. 78	0. 44	0. 69	0. 47	0. 39	0. 46
事業所周辺*2	0. 55	0. 56	0. 62	0. 48	0. 73	0. 54	0. 55	0. 28	0. 42	0. 36	0. 36	0. 37

- *1: 平成17年度は、施設建設段階
- *2:事業所南側に位置する大阪ガス舞洲営業技術センター敷地内
- *3:平成28年度は、春期、夏期、秋期の平均
- 注:環境庁大気保全局長通知(昭和47年環大気141号)に基づく暫定濃度: 500ng/m³

表-13 経年変化(ダイオキシン類)

(単位:pg-TEQ/m³)

											\ <u> </u>	TEQ/III/
年度 場所	H17*1	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28*3
事業所敷地内	0. 068	0. 068	0. 130	0. 075	0. 053	0. 042	0. 030	0. 032	0. 045	0. 033	0. 028	0. 016
事業所周辺*2	0. 085	0. 061	0. 052	0.066	0. 048	0. 036	0. 025	0. 030	0. 024	0. 032	0. 028	0. 016

- *1:平成17年度は、施設建設段階
- *2:事業所南側に位置する大阪ガス舞洲営業技術センター敷地内
- *3:平成28年度は、春期、夏期、秋期の平均
- 注:環境基準值:0.6pg-TEQ/m³

表-14 臭気測定結果

(平成28年度)

項目	単位	西棟敷地内	東棟敷地内	維持管理値*
臭気指数	_	<10	<10	10
アセトアルデヒド	ppm	< 0. 002	<0.002	0. 05
トルエン	ppm	< 0.9	< 0.9	10

*:大阪市環境事業局長通知(H18.8.31付)