

【A区分】

No.	修繕優先度	該当駐輪場名	発生時期	修繕対象物	場所の詳細	状況	発生原因	対応状況
1	低い	京橋	2025年1月	防犯カメラ	管理事務所内	故障	老朽化	未対応
2	低い	京橋	不明	舗装	一時利用②（ブロック全体） Eブロック 一時利用③（広場前）	水たまりが発生	老朽化	未対応
3	低い	京橋	不明	舗装	一時利用③（広場前）	根の持ち上がりが発生	老朽化	未対応
4	低い	京橋	不明	区画線	階層式内 いブロック内 等	区画線が摩耗	老朽化	未対応
5	低い	都島	不明	柵	Cブロック（東側）	柵のゆがみが発生	老朽化	未対応
6	低い	JR玉造	2025年1月	防犯カメラ	管理事務所内	故障	老朽化	未対応
7	低い	JR玉造	不明	その他（階段）	スロープ部	滑り止め破損等	老朽化	未対応
8	低い	今里	不明	その他（排水溝）	排水溝	排水溝の会所のつまりが発生	老朽化	未対応
9	低い	鶴橋	不明	その他	管理事務所付近	パイプからの漏水発生、側壁化粧モルタルの崩落	老朽化	未対応
10	低い	深江橋	不明	その他	阪神高速下側・東側駐輪場事務所上部付近	塗装の剥がれの恐れ	老朽化	未対応
11	低い	緑橋	不明	舗装等	定期エリア	路面に穴が発生、排水溝の蓋が腐食	老朽化	未対応
12	低い	清水	不明	その他	管理事務所内	雨漏りが発生	老朽化	未対応
13	低い	蒲生四丁目	不明	その他	Aブロック	雨漏りが発生、排水溝の蓋の枠が破損・変形	老朽化	未対応
14	低い	鶴見緑地	不明	その他	Bブロック	転倒防止策がない	老朽化	未対応
15	低い	放出	2025年2月	防犯カメラ	管理事務所内	故障	老朽化	未対応

【B区分】

No.	修繕優先度	該当駐輪場名	発生時期	修繕対象物	場所の詳細	状況	発生原因	対応状況
1	低い	阿波座	不明	柵	Iブロック郵便局前	柵が湾曲している	老朽化	未対応
2	低い	九条	不明	路面	事務所横	路面(アスファルト)に穴が開いている	老朽化	未対応
3	低い	九条	不明	柵	百十四銀行前	柵が湾曲している	老朽化	未対応
4	低い	ドーム前千代崎	不明	屋根	Cブロック(原付)	屋根に亀裂があり、雨漏りがある	老朽化	未対応
5	低い	西大橋	不明	柵	Iブロック長堀通り側	柵が破損している	老朽化	未対応
6	低い	大阪港	不明	看板	管理事務所前	駐輪場案内看板に錆がある	老朽化	未対応
7	低い	大正	不明	階段	Aブロック東側階段更新前前	階段上から雨漏りがする	老朽化	未対応
8	低い	大正	不明	路面	Bブロック路面全体	路面に水がたまる	老朽化	未対応
9	低い	大正(地下)	不明	区画線	J・K・L・Mブロック	区画線が摩耗している	老朽化	未対応
10	低い	谷町四丁目	不明	マンホール	E-1ブロック	マンホールが破損している	老朽化	未対応
11	低い	JR野田玉川	不明	柱	事務所前(一時利用)	柱が破損している	老朽化	未対応
12	低い	JR野田玉川	不明	屋根	事務所前(一時利用)	屋根エンドが破損している	老朽化	未対応
13	低い	JR野田玉川	不明	屋根	A-1ブロック(手前定期利用)	屋根エンドが破損している	老朽化	未対応
14	低い	野田阪神・阪神野田	不明	柵	一時利用1	柵が破損している	老朽化	未対応
15	低い	野田阪神・阪神野田	不明	看板	ABCJ2F南側階段下	警告サインが割れている	老朽化	未対応
16	低い	野田阪神・阪神野田	不明	照明灯	Fブロック	照明灯が3箇所切れている	老朽化	未対応
17	低い	野田阪神・阪神野田	不明	連絡通路	2F連絡通路	上部からの水漏れがする	老朽化	未対応
18	低い	野田阪神・阪神野田	不明	タイル	2F連絡通路	タイル外れ3箇所・滑り止め摩耗	老朽化	未対応
19	低い	福島	不明	柵・区画線・看板	管理事務所(セブンイレブン前)	柵が破損している 区画線が摩耗している 看板が腐食している	老朽化	未対応
20	低い	福島	不明	区画線	B・C・F・Iブロック (ミスト前御影ビル前阪神高速料金所前)	区画線が摩耗している	老朽化	未対応
21	低い	福島	不明	路面	Gブロック(阪神高速高架周辺)	路面に段差・穴・水たまり・ひび割れがある	老朽化	未対応
22	低い	福島	不明	柵・看板	Jブロック	柵・看板が破損している	老朽化	未対応
23	低い	扇町・天満	不明	ポストコーン	Gブロック	ポストコーンが破損している	老朽化	未対応
24	低い	天神橋筋六丁目	不明	路面	一時利用3・4・T4ブロック	路面に水溜まりができる	老朽化	未対応
25	低い	天神橋筋六丁目	不明	柵	Aブロック (北建設マンション車庫前) (コクミン薬局前)	柵が破損している	老朽化	未対応
26	低い	阪急中津	不明	区画線	Aブロック	区画線が摩耗している	老朽化	未対応
27	低い	阪急中津	不明	ポストコーン・溝蓋	Bブロック	ポストコーン及び溝蓋が破損している	老朽化	未対応
28	低い	西九条	不明	区画線	Hブロック	区画線が摩耗している	老朽化	未対応
29	低い	芦原橋	R7.4	屋根	一時利用A	雨漏り	老朽化	未対応

【C区分】

No.	修繕優先度	該当駐輪場名	発生時期	修繕対象物	場所の詳細	状況	発生原因	対応状況
1	低い	寺田町	不明	その他	階層中間部	保護具の破損	老朽化	未対応
2	低い	寺田町	不明	舗装	一時利用ブロック	穴が発生	老朽化	未対応
3	低い	天王寺	不明	舗装	一時利用（アボロ前）	水たまりが発生	老朽化	未対応
4	低い	北加賀屋	不明	その他	地下1階北側	建物枠の錆	老朽化	未対応
5	低い	北加賀屋	不明	その他	Eブロック	柵の破損	老朽化	未対応
6	低い	北加賀屋	不明	その他	Cブロック	看板支柱の錆	老朽化	未対応
7	低い	住之江公園	不明	フェンス	一時利用④、Nブロック	フェンスの傾き、破損	老朽化	未対応
8	低い	岸里	不明	その他	事務所東側	南側壁上部配管からの漏水	老朽化	未対応
9	低い	岸里玉出	不明	その他	事務所（南）	漏水が発生	老朽化	未対応
10	低い	天下茶屋	不明	その他	北側側壁	壁のへこみ、ひび割れが発生	老朽化	未対応
11	低い	天下茶屋	不明	舗装	B・Eブロック	穴が発生	老朽化	未対応
12	低い	花園町	不明	その他	地下駐輪場へ降りる階段 正面入り口付近	タイル破損	老朽化	未対応
13	低い	花園町	不明	その他	管理事務所内	雨漏り	老朽化	未対応
14	低い	あびこ	2024年3月	階層式外壁（化粧ブロック）	階層式建物	化粧ブロックの劣化により、剥離状況となり、緊急工事にて化粧ブロックを剥離し、化粧ブロックの工事が未着状態。	老朽化	大阪市対応中
15	低い	あびこ	不明	舗装	D・Eブロック	水たまりが発生	老朽化	未対応
16	低い	あびこ	不明	舗装	階層式出入口	段差が発生	老朽化	未対応
17	低い	我孫子前	不明	舗装	事務所前	ひび割れが発生	老朽化	未対応
18	低い	玉出	不明	舗装	C3ブロック	水たまりが発生	老朽化	未対応

【05点分】

No.	修繕発生度	該当軒数名	発生時期	修繕対象物	場所の詳細	状況	発生原因	対応状況
1	低い	千船	不明	管理ボックス	管理事務所	管理ボックスの老朽化	老朽化	未対応
2	低い	千船	不明	路面	Dブロック(出入口)	路面に段差・ひび割れがある	老朽化	未対応
3	低い	塚本	不明	床面	Jブロック	床面に亀裂がある	老朽化	未対応
4	低い	塚本	不明	スロープ	2階に移動する為のスロープ	スロープに段差・ひび割れがある	老朽化	未対応
5	低い	姫島	不明	塀プロテクター	A・B・Gブロック	塀プロテクターが外れそうになっている	老朽化	未対応
6	高い	御幣島	不明	床面	北西出入口	床面から漏水している	老朽化	未対応
7	高い	御幣島	不明	スプリンクラー設備	場内 (スプリンクラー室)	スプリンクラー設備が故障している	老朽化	未対応
8	高い	御幣島	不明	床面	ゲート側出入口	床面から漏水している	老朽化	未対応
9	高い	加島	不明	コンベア設備	西側出入口階段	コンベアのベルトが摩耗している	老朽化	未対応
10	高い	加島	不明	コンベア設備	東側出入口階段	コンベアのベルトが摩耗している	老朽化	指定管理者で一部応急対応済
11	低い	加島	不明	場内壁面	場内 (Dブロック他)	壁面から漏水している	老朽化	未対応
12	低い	加島	不明	場内壁面	各出入口	壁面から漏水している	老朽化	未対応
13	高い	神崎川	5年以上前	コンベア設備	場内 (階段附設)	コンベアのベルトが切れている	老朽化	未対応
14	高い	新大阪北口	約1年前	塀プロテクター	Jブロック	設置されていたプロテクターが歩道橋工事で取	人的	未対応
15	低い	新大阪南口	不明	看板	Cブロック(ニューオーサカホテル北側)	看板が腐食している	老朽化	未対応
16	低い	西中島南方	不明	雨樋付近床面	Dブロック	セメント割れがある	老朽化	未対応
17	低い	西中島南方	不明	雨樋付近床面	Eブロック	セメント割れがある	老朽化	未対応
18	低い	西中島南方	不明	地盤	F・K・Lブロック	地盤沈下が起きている	老朽化	未対応
19	低い	東三国	約1年前	塀除けネット	A・Bブロック	塀除けネットが外れそうになっている	老朽化	未対応
20	高い	東三国	不明	地面	AB優先コーナ	地面に段差・ひび割れがある	老朽化	未対応
21	高い	東淀川	不明	地面	Dブロック(桜登木北側)	地面に段差がある	老朽化	未対応
22	高い	相川	不明	ブロック塀	Aブロック(きんでんとの境界)	ブロック塀にひび割れがある	強度不足/老朽化	未対応
23	低い	井高野	不明	タイル	一時利用エリア	タイルが破損している	老朽化	未対応
24	低い	上新庄	不明	地面	G・Iブロック	地面に段差がある	老朽化	未対応
25	高い	上新庄	不明	側溝	一時利用①	側溝が排水機能を持たない	老朽化	未対応
26	高い	下新庄	不明	地面	A・B・Cブロック	地面に段差がある	老朽化	未対応
27	低い	下新庄	不明	区画線	Aブロック	区画線が摩耗している	老朽化	未対応
28	低い	新大阪東口	不明	看板	A・Bブロック	看板が腐食している	老朽化	未対応
29	低い	瑞光四丁目	不明	床面	一時利用087付近	床面にひび割れがある	老朽化	未対応
30	低い	瑞光四丁目	不明	床面	定期ブロック	床面にひび割れがある	老朽化	未対応
31	低い	瑞光四丁目	不明	天井	一時利用051付近	天井から漏水している	老朽化	未対応
32	低い	だいどう豊里	不明	区画線	地上	区画線が摩耗している	老朽化	未対応
33	低い	だいどう豊里	不明	区画線	地下	区画線が摩耗している	老朽化	未対応

【E区分】

No.	修繕優先度	該当駐輪場名	発生時期	修繕対象物	場所の詳細	状況	発生原因	対応状況
1	低い	北巽	2025年1月	防犯カメラ	管理事務所内	故障	老朽化	未対応
2	低い	北巽	不明	その他	バスターミナル南側	雨樋からの雨漏りが発生	老朽化	未対応
3	低い	北巽	不明	その他	事務所の入り口付近のトイレ側面	壁が破損	老朽化	未対応
4	低い	駒川中野	不明	その他	Cブロック西側	樋が腐食	老朽化	未対応
5	低い	田辺	不明	舗装	Cブロック	段差、ひび割れが発生	老朽化	未対応
6	低い	地下鉄長居	不明	舗装等	地下駐輪場への通路部	舗装の穴が発生、排水溝からの異臭が発生	老朽化	未対応
7	低い	東部市場前	2024年3月	階層式外壁（化粧ブロック）	階層式建物	化粧ブロックの劣化により、剥離状況となり、緊急工事にて化粧ブロックを剥離し、化粧ブロックの工事が未着状態。	老朽化	指定管理者で一部応急対応済
8	低い	東部市場前	不明	その他	階層式建物 1 階	樋が破損	老朽化	未対応
9	低い	針中野	不明	その他	Bブロック	雨漏りが発生	老朽化	未対応
10	低い	加美	不明	その他	一時利用ラック正面側壁	壁面の剥離	老朽化	未対応
11	低い	喜連瓜破	不明	柵	Gブロック	柵の根腐れが発生	老朽化	未対応
12	低い	喜連瓜破	不明	その他	西側天井	構造物（鉄板）の腐食が発生	老朽化	未対応
13	高い	JR平野	2021年10月	屋外屋根	Hブロック	屋外屋根が雹の影響で波板が破損。屋外屋根の躯体が経年劣化により錆の進行が酷い状況。	老朽化	未対応
14	低い	JR平野	不明	舗装等	Hブロック	舗装に段差が発生、フェンスの根腐れ・破損が発生	老朽化	未対応
15	低い	地下鉄平野	不明	舗装等	高架下南側	水たまりが発生、柵の根腐れが発生	老朽化	未対応
16	低い	出戸	不明	その他	Aブロック	排水設備工事の不備（排水桝がない）により水たまりが発生	老朽化	未対応
17	低い	出戸	不明	その他	Eブロック	案内看板支柱の根腐れ、橋梁からの雨漏りが発生	老朽化	未対応
18	低い	長原	不明	その他	一時利用スペース	舗装の穴が発生、塙プロテクター破損	老朽化	未対応