

別紙 2 土質条件

津守下水処理場で実施された土質調査業務の成果品のボーリングデータより、ボーリング調査位置図を図 4-2 に示し、柱状図・標準貫入試験結果を図 4-3～図 4-6 に示す。




図 4-2 ボーリング調査位置図

土質柱状図

NO. 1

標高 0. P +3.520(M)

調査件名 津守処理場ポンプ場築造工事に伴う土質調査業務委託

調査場所 大阪市 西成区 津守 2-7-13

調査期間 昭和 63年 1月 6日 ~ 1月 16日





図 4-3 柱状図 No.1 (1/2)




(注) P.....標準貫入試験 k.....現場透水試験
T.....シンウォールサンプリング K.....孔内水平載荷試験

図 4.4 柱状図 No.1 (2/2)

NO. 3

調査期間 昭和 63 年 1 月 6 日 ~ 1 月 16 日





(注) P.....標準貫入試験
T.....シンウォールサンプリング
D.....デニソンサンプリング
k.....現場透水試験
K.....孔内水平割荷試験

図 4-6 柱状図 No.3 (2/2)