

## 修繕必要箇所一覧

### 《総合生涯学習センター》

修繕内容	場所	備考
防犯カメラ一式更新	現設置場所	エラー表示点灯
館内ドア本体の交換（約 24 か所）	各室出入口	がたつきや傷が甚だしい。鍵の不具合頻発
壁紙貼替（約 830 m <sup>2</sup> ）	各室	剥がれている箇所
床付け電源の更新（約 78 個）	全館	経年劣化、がたつき
館内カーペットの更新（約 2,732 m <sup>2</sup> ）	全館	経年劣化、特に通行量の多い箇所は汚れ・傷みが目立つ

### 《阿倍野市民学習センター》

修繕内容	場所	備考
天井配線ダクト（約 15m）	エスカレーター ホール	一部不通電
壁紙剥がれ（約 1,000 m <sup>2</sup> ）	エスカレーターホール他	
床剥がれ（浮き）修繕	スタジオ女子更衣室	床一部剥がれ
視覚障害者用誘導ブロック	エスカレーターホール・ロビー	ブロック浮き

### 《難波市民学習センター》

修繕内容	場所	備考
天井補修（約 15 m <sup>2</sup> ）	スタジオ	天井材の剥離
施設内壁紙（約 50 m <sup>2</sup> ）	センター内各所	黄ばみ、剥がれ
貸室入口扉・トイレ入口扉	各所	経年劣化
床面補修（約 30 m <sup>2</sup> ）	第 4 研修室	
LAN の配線修繕（約 15m）	事務所	経年劣化
排水溝修繕	和室	排水不良
カーペット（約 200 m <sup>2</sup> ）	センター内各所	劣化・汚れ