

通学路における合同点検報告（令和6年度時点）

別紙4-1

合同点検年度・校名	No.	交通安全 ○ 防犯△ 防災◇	危険箇所 (所在地)	危険箇所の選定理由	対策内容	実施機関 1：学校 2：警察 3：建設局（工営所） 4：区役所 5：港湾局 6：都市計画局、7：危機管理室 8：市民局 9：大阪国道事務所 10：その他関係機関									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
令和6年度（九条北小学校）	1	交通安全 ○	九条南4-3 源兵衛渡交差点	車の交通量が多い。	1. 学校関係者：地域による見守り活動 4. 安全パトロールの実施	○			○						
	2	交通安全 ○	九条南4-18 九条北小学校南門前横断歩道	信号がなく車の交通量が多い。	1. 学校関係者：地域による見守り活動 4. 安全パトロールの実施	○			○						
	3	交通安全 ○	九条南3-12 九条北会館前交差点	車の交通量が多い。	1. 学校関係者：地域による見守り活動 4. 安全パトロールの実施	○			○						
	4	交通安全 ○	九条南4-1 阪神電車高架下横断歩道	交通量が多い。阪神電車の高架下部分が道路の中央分離帯となっていて、低学年などでは一度の青信号で横断し切るのが難しい。	1. 学校関係者：地域による見守り活動 4. 安全パトロールの実施	○			○						
	5	交通安全 ○	九条南4-3 二番道路交差点	車の交通量が多く、トラックなどの大型車も多数見られる。	1. 学校関係者：地域による見守り活動 3. 交差点内カラー舗装化（ニート工法） 4. 安全パトロールの実施	○		○	○						
令和5年度（九条東小学校）	1	交通安全 ○	九条2丁目5 交差点	中央大通りを渡る交差点で、昼夜を問わず自動車の交通量が多い。	2:横断歩道設置の検討を行ったが、設置に至らず		○								
	2	交通安全 ○	九条1丁目16 交差点	みなと通りを渡る交差点で、昼夜を問わず自転車・自動車の交通量が多い。	1:安全指導	○									
	3	交通安全 ○	九条2丁目8 交差点	自転車の往来が多く、特に児童の登校時間帯にスピードを出している自転車が多い。	1～4:自転車通行者向けに「児童の横断注意」ラミネートを設置し注意喚起（当該交差点付近のアーケード支柱部分）	○	○	○	○						
	4	交通安全 ○	九条2丁目1 交差点	自転車・自動車の往来が多く、特に児童の登校時間帯にスピードを出している自転車・自動車が多い。	1:安全指導	○									
	5	交通安全 ○	九条1丁目11 交差点	信号がない交差点で、特に南北の移動する際に東西からくる自転車・自動車がスピードを出して走行していることが多い。	1:安全指導 4:安全パトロールの実施	○			○						

合同点 検年度	No.	交通安全 ○ 防犯△ 防災◇	危険箇所 (所在地)	危険箇所の選定理由	対策内容	実施機関 1:学校 2:警察 3:建設局(工営所) 4:区役所 5:港湾局 6:都市計画局、7:危機管理室 8:市民局 9:大阪国道事務所 10:その他関係機関									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
令和4年度 (九条南小学校)	1	交通安全 ○	港通り交差点(北側)【片側2車線の交差点】 大阪市西区九条南2丁目1-1	交差点の四隅に植込み(樹木や地下からの通風口)があり、見通しが悪いため自動車による歩行者、自転車の巻き込み事故で可能性がある。	10:植込みの剪定等を大阪城公園事務所が実施										○
	2	交通安全 ○	港通り交差点(南側)【片側2車線の交差点】 大阪市西区九条南2丁目3-4-9	交差点の四隅に植込み(北西は地面が低く南東は高木)があり、見通しが悪いため自動車による歩行者、自転車の巻き込み事故で可能性がある。	10:植込みの剪定等を大阪城公園事務所が実施										○
	3	交通安全 ○	本校東側の通学路【交差点(南北片側1車線・信号無)】 大阪市西区九条南2丁目13-40	歩道が片側にしかなく、交差点で東西が切り替わるため、信号のない道路を横断する必要がある。また、「とまれ」の表示が薄くなってきている。	1:交通安全教育 2:道路標示塗りなおし	○	○								
	4	交通安全 ○	港通り歩道橋(北側)【交差点(南北片側2車線東西1車線)】 大阪市西区九条南2丁目15	歩道橋の側面が高く不透明なパネルで覆われているため歩道橋歩行者の確認ができず、歩道に出る際に、自転車等との接触事故の可能性がある。	3:歩道橋の目隠しパネル撤去			○							
	5	交通安全 ○	本校北側の通学路【片側1車線】 大阪市西区九条南2丁目5-13	道路の「とまれ」の表示が薄くなってきており、自動車の通行は少ないが事故の可能性が考えられる。	2:道路標示塗りなおし		○								
	6	交通安全 ○	本校西側の通学路【片側1車線】 大阪市西区九条南2丁目7-1	道路の「スクールゾーン」の表示が薄くなってきている。	3:管内工事にて補修を行う			○							
	7	交通安全 ○	本校南側の通学路【片側1車線】 大阪市西区九条南2丁目19	横断歩道が薄くなってきている。	2:道路標示塗りなおし		○								
	8	交通安全 ○	通学路【片側1車線】 大阪市西区九条南2丁目32	道路の「とまれ」、「スクールゾーン」の表示が薄くなってきている。	2:道路標示塗りなおし(一時停止) 3:管内工事にて補修を行う		○	○							