

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和2年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
此花中学校長寿命化改修その他工事 大阪市此花区高見2-14-31	別館2F 特別支援学級3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	
	別館2F 生徒会室	0.01未満	0.01未満	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	
	別館2F 和室	0.02	0.01未満	0.02	0.03	0.01未満	0.01未満	
	別館1F 特別支援学級1	0.01未満	0.01	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	
	別館1F 第2音楽室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	
	別館1F 技術室	0.01未満	0.02	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	
	本館2F 習熟度別教室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	別館2F 図書室	0.03	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	別館1F 特別支援学級2	0.01	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	別館1F 第2美術室	0.02	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
大隅東小学校長寿命化改修工事 大阪市東淀川区瑞光5-8-19	1F 管理作業員室	0.03	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 図工室・準備室	0.042	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室2A	0.045	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室2B	0.041	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室2C	0.037	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室 3-B	0.008未満	0.041	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室 3-A	0.008未満	0.025	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	3F 多目的室	0.008未満	0.033	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 図書室	0.008未満	0.033	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	4F 音楽室・準備室	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室 4-A	0.008未満	0.014	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室 4-B	0.008未満	0.013	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室 4-C	0.008未満	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室 3-C	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
1F 理科室・準備室	0.008未満	0.05	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
伝法小学校長寿命化改修工事 大阪市此花区伝法3-13-19	北校舎1F 学習室(4)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎1F 学習室(3)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎1F 学習室(1)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎2F 仮図書室	0.008未満	0.005	0.019	0.023	0.002未満	0.002未満	
	南校舎3F 普通教室(東)	0.01	0.003未満	0.003	0.007	0.002未満	0.002未満	
	南校舎3F 普通教室(西)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	東校舎3F 図書室	0.03	0.008	0.006	0.01	0.002未満	0.002未満	
	東校舎3F 家庭科室	0.026	0.008	0.006	0.01	0.002未満	0.002未満	
	東校舎2F 多目的室	0.015	0.003	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	東校舎2F 音楽室	0.024	0.003	0.004	0.007	0.002未満	0.002未満	
	東校舎1F 普通教室(PTA室)	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東校舎1F 保健室	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東校舎1F 理科室	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎2F 学習室(5)	0.012	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和2年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(続き) 伝法小学校校長寿命化改修工事 大阪市此花区伝法3-13-19	北校舎2F 低学年室	0.011	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南校舎3F 普通教室(東)	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南校舎3F 普通教室(西)	0.016	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
市岡東中学校校長寿命化改修工事 大阪市港区市岡元町3-2-18	1F 新調理室・準備室	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F パソコン教室・準備室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室 1年1組	0.008未満	0.006	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室 1年2組	0.008未満	0.006	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 新教室(1)	0.008未満	0.005	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 新教室(2)	0.008未満	0.01	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 新音楽室・準備室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F PTA会議室同窓会室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 生徒会室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 和室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 会議室	0.008未満	0.006	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 多目的室	0.008未満	0.005	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 学習室	0.008未満	0.007	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室 2年3組	0.008未満	0.008	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室 2年2組	0.008未満	0.008	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室 2年1組	0.008未満	0.009	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 被服室・準備室	0.008未満	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F カウンセリングルーム(東)	0.04	0.065	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	2F カウンセリングルーム(西)	0.051	0.054	0.009	0.009	0.002未満	0.002未満	
	2F 職員休養兼更衣室	0.039	0.059	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2F 校長室	0.03	0.05	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2F 職員室	0.023	0.063	0.005	0.007	0.002未満	0.002未満	
	2F 学習室	0.041	0.049	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室 3年3組	0.037	0.048	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室 3年2組	0.041	0.045	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室 3年1組	0.042	0.048	0.005	0.007	0.002未満	0.002未満	
	2F 美術室・準備室	0.031	0.052	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	
	1F 配膳室	0.014	0.031	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 第2理科室・準備室	0.015	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援学級	0.009	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保健室	0.008	0.049	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	1F 事務管理室	0.008未満	0.03	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 管理作業員室	0.014	0.017	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
1F 第1理科室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
1F 第1理科準備室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和2年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
東井高野小学校長寿命化改修 その他工事 大阪市東淀川区東井高野2-8-28	2F 普通教室(2-2)	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室(2-1)	0.011	0.052	0.016	0.036	0.002未満	0.002未満	
	2F 理科教室・準備室	0.011	0.062	0.035	0.079	0.002未満	0.002未満	
	3F 仮普通教室(1)	0.01	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 仮普通教室(2)	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 家庭科教室・準備室	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(5-1)	0.014	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(5-2)	0.015	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(4-1)	0.014	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(4-2)	0.012	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 学習ルーム2	0.024	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(3-2)	0.026	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(3-1)	0.024	0.004	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室(6-1)	0.029	0.037	0.01	0.017	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室(6-2)	0.033	0.036	0.013	0.021	0.002未満	0.002未満	
	4F 学習ルーム1	0.027	0.033	0.013	0.023	0.002未満	0.002未満	
	4F 音楽教室・準備室	0.014	0.003未満	0.004	0.007	0.002未満	0.002未満	
	4F 図書室	0.026	0.008	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	2F 図工教室	0.027	0.003	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	1F 普通教室(1-1)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
1F 普通教室(1-2)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
3F 多目的室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
阿倍野スポーツセンター天井改修工事 大阪市阿倍野区3-10-1	5Fアリーナ	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
福島スポーツセンター他2施設天井改修 その他工事 大阪市福島区吉野3-17-23	4Fアリーナ	3未満	5未満	8未満	5未満	5未満	5未満	μg/m ³ 表記
社会福祉研修・情報センター 天井改修工事 大阪市西成区出城2-5-20	エントランスホール北	0.008未満	0.011	0.005未満	0.004未満	0.088未満	0.005未満	
	エントランスホール中	0.008未満	0.012	0.005未満	0.004未満	0.088未満	0.005未満	
	エントランスホール南	0.008未満	0.012	0.005未満	0.004未満	0.088未満	0.005未満	
こども文化センターホール天井改修工事 大阪市此花区西九条6-1-20	文化ホール	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
東粉浜小学校長寿命化改修その他工事 大阪市住吉区東粉浜2-3-26	1F 家庭科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 倉庫	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 習熟度教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 普通教室4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	
	2F 普通教室5	0.02	0.01未満	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和2年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考	
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン		
(続き) 東粉浜小学校長寿命化改修その他工事 大阪市住吉区東粉浜2-3-26	2F 普通教室6	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01未満	0.01未満		
	2F 生活教室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満		
	2F 理科室	0.01	0.01未満	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満		
	2F 普通教室1	0.02	0.01未満	0.03	0.03	0.01未満	0.01未満		
	2F 普通教室2	0.02	0.01未満	0.02	0.03	0.01未満	0.01未満		
	2F 放送室	0.01	0.01未満	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満		
	2F 普通教室3	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満		
	3F 音楽室(高)	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
	3F 音楽室(低)	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
	絵画室	0.03	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
	工作室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
	普通教室7	0.07	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
	普通教室8	0.08	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
	普通教室9	0.06	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
	1F 特別支援教室(1)	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
	1F 特別支援教室(2)	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
	長吉六反中学校長寿命化改修 その他工事 大阪市平野区长吉六反4-9-61	3F 2年更衣室	0.042	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		3F 空教室	0.051	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
4F ハンコン教室		0.008未満	0.003	0.002	0.005	0.002未満	0.002未満		
4F ハンコン教室の準備室		0.008未満	0.003未満	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満		
4F 机椅子倉庫		0.008未満	0.040	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満		
4F 倉庫		0.008未満	0.030	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満		
3F 図書室		0.008未満	0.014	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満		
4F 視聴覚室		0.008未満	0.026	0.006	0.008	0.002未満	0.002未満		
3F ビデオ室		0.008未満	0.027	0.006	0.008	0.002未満	0.002未満		
3F 第4特別支援教室		0.008未満	0.025	0.006	0.007	0.002未満	0.002未満		
3F 訓練室		0.008未満	0.024	0.007	0.007	0.002未満	0.002未満		
3F 用具庫		0.008	0.030	0.007	0.008	0.002未満	0.002未満		
3F 清掃用具倉庫		0.008未満	0.031	0.008	0.009	0.002未満	0.002未満		
2F 普通教室3-1		0.008未満	0.020	0.006	0.007	0.002未満	0.002未満		
2F 習熟度教室		0.008未満	0.019	0.007	0.007	0.002未満	0.002未満		
2F 普通教室3-2		0.008	0.028	0.009	0.009	0.002未満	0.002未満		
2F 第3特別支援教室		0.010	0.032	0.009	0.010	0.002未満	0.002未満		
2F 美術準備室		0.012	0.010	0.005	0.010	0.002未満	0.002未満		
2F 美術室		0.013	0.008	0.004	0.008	0.002未満	0.002未満		
2F 音楽室		0.015	0.006	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満		
2F 音楽準備室		0.018	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
4F 多目的室		0.034	0.021	0.018	0.012	0.002未満	0.002未満		
1F 技術室		0.020	0.014	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満		

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和2年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
高見小学校教室出入口改修工事 大阪市此花区高見1-3-35	1F 理科室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 家庭科室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 保健室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F PTA図書室	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
弁天小学校調理室床改修その他工事 大阪市港区弁天2-9-35	1F 保健室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 調理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
花乃井中学校普通教室改造その他工事 大阪市西区江戸堀2-8-29	2F 調理室・準備室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002満	0.002未満	
	4F 普通教室1	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002満	0.002未満	
	4F 普通教室2	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002満	0.002未満	
梅香小学校普通教室改造工事 大阪市此花区梅香3-17-29	3F 普通教室1	10未満	26未満	87未満	380未満	22未満	24未満	μg/m ³ 表記
	3F 普通教室2	10未満	26未満	87未満	380未満	22未満	24未満	μg/m ³ 表記
明治小学校普通教室改造工事 大阪市西区阿波座2-3-35	2F普通教室A	0.010	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F普通教室B	0.010	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F普通教室C	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西島保育所各所改修工事 大阪市此花区西島1-18-19	1F休憩室	0.013	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F控室B	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1Fほふくコーナー	0.010	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
日之出保育所床改修工事 大阪市東淀川区東中島4-11-25	保育室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
本田小学校普通教室改造工事 大阪市西区川口1-5-19	4F普通教室A	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F普通教室B	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F普通教室C	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
東淀工業高等学校化学分析実習室 床改修工事 大阪市淀川区加島1-52-81	化学分析実習室	0.008未満	0.066	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
柏里保育所内部改修工事 大阪市西淀川区柏里3-17-11	保育室 ひよこりす組	0.006	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
市岡小学校理科室床改修工事 大阪市港区市岡3-2-24	1F理科室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
汎愛高等学校体育館床改修その他工事 大阪市鶴見区今津中2-1-52	体育館	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
清水丘小学校体育館天井改修 その他工事 大阪市住吉区清水丘2-9-41	体育館	0.020	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
苗代小学校普通教室改造その他工事 大阪市阿倍野区阪南町1-26-30	1F講堂用スペース	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F教具室	0.019	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F普通教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
千島体育館各所改修工事 大阪市大正区千島2-7-93	体育場	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
長吉南小学校体育館床塗装工事 大阪市平野区长吉六反3-2-17	体育館	0.020	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和2年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
淀商業高等学校プール改修工事 大阪市西淀川区野里3-3-15	プール室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西淀路第2保育所外壁改修その他工事 大阪市東淀川区西淀路5-1-14	4階遊戯室	0.01未満	0.020	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
泉尾工業高等学校教室床改修工事 大阪市大正区泉尾5-16-7	2F 製図室	0.008未満	0.016	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F材 料試験室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 工作・工事実習室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。