

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和3年度

| 名 称<br>所在地                            | 測定箇所              | 測定結果                             |                                  |                                  |                                   |                                  |                                  | 備考    |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------|
|                                       |                   | ホルムアルデヒド                         | トルエン                             | キシレン                             | エチルベンゼン                           | スチレン                             | パラジクロロベンゼン                       |       |
| 神津小学校長寿命化改修その他工事<br>大阪市淀川区十三元今里2-3-12 | 2F普通教室①           | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           |       |
|                                       | 2F普通教室②           | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           |       |
|                                       | 3F普通教室①           | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           |       |
|                                       | 3F普通教室②           | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           |       |
|                                       | 体育館               | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           |       |
|                                       | いきいき教室            | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           |       |
|                                       | 調理室               | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           |       |
|                                       | ロッカー室             | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           | I 期   |
|                                       | ロッカー室             | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           | II 期  |
| 神津小学校長寿命化改修工事<br>大阪市淀川区十三元今里2-3-12    | 1F 給食室(調理室)       | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 1期～3期 |
|                                       | 1F 給食室(ロッカー室)     | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 1期～3期 |
|                                       | 2F 普通教室①          | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           |       |
|                                       | 2F 普通教室②          | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           |       |
|                                       | 3F 普通教室①          | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           |       |
|                                       | 3F 普通教室②          | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           |       |
|                                       | 3F いきいき教室         | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           |       |
|                                       | 1F 体育館            | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           |       |
| 北区役所昇降路設置工事<br>大阪市北区扇町2丁目1-27         | 1F 事務室            | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           |       |
|                                       | 2F 栄養指導室          | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           |       |
|                                       | 2F 会議室            | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           |       |
|                                       | 2F 倉庫             | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           |       |
| 井高野中学校外柵改修その他改修工事<br>大阪市東淀川区井高野2-8-13 | 2階 学習室            | 13( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )   | 5( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満  | 8( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満  | 5( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満   | 5( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満  | 5( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満  |       |
|                                       | 4階 備蓄倉庫           | 15( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )   | 5( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満  | 8( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満  | 5( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満   | 5( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満  | 5( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満  |       |
| 育和小学校長寿命化改修工事<br>大阪市東住吉区杭全4-10-12     | 4号館 1階 特別支援教室(大)  | 0.008未満                          | 0.003                            | 0.002未満                          | 0.002未満                           | 0.002未満                          | 0.002未満                          |       |
|                                       | 3号館 2階 仮設教室特別支援教室 | 0.017                            | 0.006                            | 0.002未満                          | 0.002未満                           | 0.002未満                          | 0.002未満                          |       |
|                                       | 4号館 1階 特別支援教室(小)  | 0.008未満                          | 0.007                            | 0.003                            | 0.002未満                           | 0.002未満                          | 0.002未満                          |       |
|                                       | 4号館 3階 パソコン室      | 0.008未満                          | 0.006                            | 0.002未満                          | 0.002未満                           | 0.002未満                          | 0.002未満                          |       |
|                                       | 4号館 3階 図書室        | 0.01                             | 0.006                            | 0.002未満                          | 0.003                             | 0.002未満                          | 0.002未満                          |       |
|                                       | 3号館 3階 (仮)生活科室    | 0.008未満                          | 0.005                            | 0.002                            | 0.002未満                           | 0.002未満                          | 0.002未満                          |       |
|                                       | 5号館 2階 (仮)少人数教室   | 0.008                            | 0.005                            | 0.002未満                          | 0.002未満                           | 0.002未満                          | 0.002未満                          |       |
|                                       | 4号館 2階 普通教室(2-1)  | 0.008未満                          | 0.003                            | 0.003                            | 0.002未満                           | 0.002未満                          | 0.002未満                          |       |
|                                       | 4号館 2階 普通教室(2-2)  | 0.008未満                          | 0.003未満                          | 0.002未満                          | 0.002未満                           | 0.002未満                          | 0.002未満                          |       |
|                                       | 4号館 2階 普通教室(2-3)  | 0.008未満                          | 0.003未満                          | 0.002未満                          | 0.002未満                           | 0.002未満                          | 0.002未満                          |       |
| 北田辺小学校長寿命化改修工事<br>大阪市東住吉区3-11-14      | 給食室               | 10( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 26( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 20( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 380( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 22( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 24( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 |       |
|                                       | 生活科室              | 10( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 26( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 20( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 380( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 22( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 24( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 |       |
|                                       | 特別支援教室5・6         | 10( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 120( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )  | 20( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 380( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 22( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 24( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 |       |
|                                       | 特別支援教室7・8         | 10( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 140( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )  | 20( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 380( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 22( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 24( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 |       |
|                                       | 音楽室               | 10( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 200( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )  | 20( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 380( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 22( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 24( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 |       |
|                                       | 男子更衣室             | 10( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 26( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 20( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 380( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 22( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 24( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 |       |
|                                       | 女子更衣室             | 10( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 26( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 20( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 380( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 22( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 24( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 |       |

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和3年度

| 名 称<br>所在地   | 測定箇所      | 測定結果                             |                                  |                                 |                                   |                                  |                                  | 備考 |
|--|-----------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----|
|  |           | ホルムアルデヒド                         | トルエン                             | キシレン                            | エチルベンゼン                           | スチレン                             | パラジクロロベンゼン                       |    |
| (続き)<br>北田辺小学校長寿命化改修工事<br>大阪市東住吉区3-11-14           | 普通教室1-1   | 10( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 36( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )   | 120( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 380( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 22( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 24( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 |    |
|  | 普通教室1-2   | 10( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 45( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )   | 81( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )  | 380( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 22( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 24( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 |    |
|  | 保健室       | 10( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 26( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 93( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )  | 380( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 22( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 24( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 |    |
|  | 家庭科室      | 10( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 26( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 90( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )  | 380( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 22( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 | 24( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )未満 |    |
| 北加賀屋保育所便所改修工事<br>大阪市住之江区中加賀屋2-17-1                 | 1F 保育室A   | 0.008未満                          | 0.006                            | 0.002未満                         | 0.002未満                           | 0.004                            | 0.002未満                          |    |
| 真田山プール天井改修工事<br>大阪市天王寺区真田山町5-109                   | 25mプール室①  | 0.008未満                          | 0.012                            | 0.005未満                         | 0.0088未満                          | 0.005未満                          | 0.004未満                          |    |
|  | 25mプール室②  | 0.008未満                          | 0.012                            | 0.005未満                         | 0.0088未満                          | 0.005未満                          | 0.004未満                          |    |
|  | 25mプール室③  | 0.008未満                          | 0.012                            | 0.005未満                         | 0.0088未満                          | 0.005未満                          | 0.004未満                          |    |
|  | 25mプール室④  | 0.008未満                          | 0.013                            | 0.005未満                         | 0.0088未満                          | 0.005未満                          | 0.004未満                          |    |
| 平野屋内プール天井改修工事<br>大阪市平野区平野南4丁目6-1                   | 2F プール室   | 0.008未満                          | 0.012                            | 0.042                           | 0.027                             | 0.002未満                          | 0.002未満                          |    |
| 住之江区子ども・子育てプラザ他1施設外<br>壁改修その他工事<br>大阪市             | 2F 軽運動室   | 0.008未満                          | 0.014                            | 0.006                           | 0.004                             | 0.002未満                          | 0.002未満                          |    |
|  | 1F 保育室    | 0.008未満                          | 0.001                            | 0.002未満                         | 0.002未満                           | 0.002未満                          | 0.002未満                          |    |
| 大正屋内プール天井改修工事<br>大阪市大正区小林東3丁目3-25                  | 2F プール室   | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                          | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           |    |
| 大正保育所各所改修工事<br>大阪市大正区平尾2-23-5                      | 保育室(6)    | 0.010                            | 0.003未満                          | 0.002未満                         | 0.002未満                           | 0.002未満                          | 0.002未満                          |    |
|  | 保育室(5)    | 0.008未満                          | 0.003未満                          | 0.002未満                         | 0.002未満                           | 0.002未満                          | 0.002未満                          |    |
|  | 保育室(4)    | 0.015                            | 0.005                            | 0.002未満                         | 0.002未満                           | 0.002未満                          | 0.002未満                          |    |
| 大池中学校教室床改修工事<br>大阪市生野区中川6-3-6                      | 2F普通教室1-2 | 0.012                            | 0.010                            | 0.006                           | 0.010                             | 0.002未満                          | 0.002未満                          |    |
|  | 2F学習室     | 0.015                            | 0.010                            | 0.006                           | 0.010                             | 0.002未満                          | 0.002未満                          |    |
|  | 2F普通教室1-1 | 0.017                            | 0.009                            | 0.005                           | 0.008                             | 0.002未満                          | 0.002未満                          |    |
| 泉尾北小学校教室床改修工事<br>大阪市大正区泉尾2-21-24                   | 3階教室①     | 0.031                            | 0.003                            | 0.003                           | 0.002未満                           | 0.002未満                          | 0.002未満                          |    |
|  | 3階教室②     | 0.029                            | 0.003                            | 0.002                           | 0.002未満                           | 0.002未満                          | 0.002未満                          |    |
| 中央小学校音楽室改修工事<br>大阪市中央区瓦屋町2-8-4                     | 音楽室       | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                          | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           |    |
| 中央区南老人福祉センター空調設備改修<br>に伴う天井改修工事<br>大阪市中央区島之内2-12-6 | 脱衣室       | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                          | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           |    |
|  | 洗濯室       | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                          | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           |    |
|  | 2階健康相談室   | 0.01未満                           | 0.01未満                           | 0.01未満                          | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           |    |
| 森之宮小学校保健室改修工事<br>大阪市城東区森之宮1-6-64                   | 1F保健室     | 0.010                            | 0.01未満                           | 0.01未満                          | 0.01未満                            | 0.01未満                           | 0.01未満                           |    |
| 大江小学校体育館床塗装工事<br>大阪市天王寺区四天王寺1-9-18                 | 1F体育館     | 0.011                            | 0.014                            | 0.002未満                         | 0.002未満                           | 0.002未満                          | 0.002未満                          |    |
| 阿倍野区民センター空調設備改修工事<br>大阪市阿倍野区阿倍野筋4-19-118           | B1F控室1    | 0.015                            | 0.005未満                          | 0.005未満                         | 0.08未満                            | 0.005未満                          | 0.004未満                          |    |
|  | B1F控室2    | 0.009                            | 0.005未満                          | 0.005未満                         | 0.08未満                            | 0.005未満                          | 0.004未満                          |    |
|  | 1F交流室     | 0.012                            | 0.005未満                          | 0.005未満                         | 0.08未満                            | 0.005未満                          | 0.004未満                          |    |
|  | 1F事務室     | 0.013                            | 0.005未満                          | 0.005未満                         | 0.08未満                            | 0.005未満                          | 0.004未満                          |    |
|  | 2F会議室     | 0.008未満                          | 0.005未満                          | 0.005未満                         | 0.08未満                            | 0.005未満                          | 0.004未満                          |    |
|  | 2F和室1     | 0.014                            | 0.005未満                          | 0.005未満                         | 0.08未満                            | 0.005未満                          | 0.004未満                          |    |
|  | 2F和室2     | 0.012                            | 0.005未満                          | 0.005未満                         | 0.08未満                            | 0.005未満                          | 0.004未満                          |    |
| 茨田中学校配膳室改造工事<br>大阪市鶴見区諸口3-4-44                     | 1階配膳室     | 0.008未満                          | 0.003未満                          | 0.002未満                         | 0.002未満                           | 0.002未満                          | 0.002未満                          |    |

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和3年度

| 名 称  | 測 定 箇 所           | 測 定 結 果  |         |         |         |         |            | 備 考 |
|--|-------------------|----------|---------|---------|---------|---------|------------|-----|
|  |                   | ホルムアルデヒド | トルエン    | キシレン    | エチルベンゼン | スチレン    | パラジクロロベンゼン |     |
| 所 在 地  |                   |          |         |         |         |         |            |     |
| 東住吉スポーツセンター<br>空調設備改修に伴う建築工事<br>大阪市東住吉区公園南矢田4-30-3 | 1階事務室             | 0.008    | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 1階会議室             | 0.008    | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 2階控室              | 0.014    | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
| 西成区民センター会議室改修工事<br>大阪市西成区岸里1-1-5                   | 会議室               | 0.008未満  | 0.007   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
| 墨江幼稚園屋上改修その他工事<br>大阪市住吉区墨江2-3-17                   | 保育室               | 0.023    | 0.011   | 0.005   | 0.001   | 0.001未満 | 0.001未満    |     |
| 塩草立葉小学校教室改造工事<br>大阪市浪速区塩草1-4-31                    | 4F普通教室            | 0.008    | 0.004   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
| やすらぎ天空館空調設備改修工事<br>大阪市阿倍野区阿倍野筋4-19-115             | 2階宗教者控室1          | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|  | 2階宗教者控室2          | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|  | 2階親族控室1           | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|  | 2階親族控室2           | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|  | 2階多目的室            | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
| 生魂小学校普通教室改造工事<br>大阪市天王寺区上汐4-1-25                   | 2階 普通教室A          | 0.008未満  | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 2階 普通教室B          | 0.008未満  | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 3階 特別支援教室         | 0.009    | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
| 天王寺中学校教室改造工事<br>大阪市天王寺区北河堀町6-20                    | 4階教室1             | 0.01未満   | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |     |
|  | 4階教室2             | 0.01未満   | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |     |
| 聖賢小学校教室床改修工事<br>大阪市城東区新喜多2-4-35                    | 3F 教室(1)          | 0.037    | 0.004   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 3F 教室(2)          | 0.037    | 0.004   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 3F 教室(3)          | 0.041    | 0.004   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 3F 教室(4)          | 0.042    | 0.003   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
| 喜連小学校体育館床塗装工事<br>大阪市平野区喜連7-6-4                     | 1F 体育館            | 0.014    | 0.003   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
| 内代小学校教室床改修工事<br>大阪市都島区内代町3-4-6                     | 2F 図工教室           | 0.023    | 0.003   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 3F 教室B            | 0.030    | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 3F 教室A            | 0.035    | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
| 山之内小学校階段室出入口改修その他<br>工事<br>大阪市住吉区山之内2-17-39        | 1F理科室             | 0.011    | 0.042   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
| 榎並小学校長寿命化改修工事<br>大阪市城東区野江4-1-28                    | 17棟(講堂棟) 3F図工室    | 0.008未満  | 0.010   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 17棟(講堂棟) 1F講堂     | 0.008未満  | 0.004   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 17棟(講堂棟) 3F家庭科室   | 0.008未満  | 0.022   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 13棟(教室棟) 1F特別支援教室 | 0.011    | 0.004   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 13棟(教室棟) 2F多目的室   | 0.017    | 0.013   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 13棟(教室棟) 3F図書室    | 0.072    | 0.003   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 13棟(教室棟) 2F普通教室1  | 0.010    | 0.004   | 0.003   | 0.006   | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 13棟(教室棟) 2F普通教室2  | 0.01     | 0.004   | 0.003   | 0.006   | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 13棟(教室棟) 3F普通教室3  | 0.033    | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
| 13棟(教室棟) 3F普通教室4                                   | 0.029             | 0.003未満  | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |            |     |
| 長谷川羽曳野学園各所改修工事<br>柏原市円明町2-30                       | 3Fセラピールーム1        | 0.008未満  | 0.004   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 3Fセラピールーム2        | 0.008未満  | 0.005   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和3年度

| 名 称                                  | 測 定 箇 所         | 測 定 結 果  |         |         |         |         |            | 備 考 |
|--------------------------------------|-----------------|----------|---------|---------|---------|---------|------------|-----|
|                                      |                 | ホルムアルデヒド | トルエン    | キシレン    | エチルベンゼン | スチレン    | パラジクロロベンゼン |     |
| (続き)<br>長谷川羽曳野学園各所改修工事<br>柏原市円明町2-30 | 3Fセラピールーム3      | 0.008未満  | 0.006   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|                                      | 3F台所            | 0.008未満  | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
| 玉造小学校教室改修工事<br>大阪市中央区玉造2-3-43        | 2階新校長室          | 0.008    | 0.003   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
| 西三国小学校体育館床改修工事<br>大阪市淀川区西三国1-21-28   | 1階体育館           | 0.008未満  | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
| 本田小学校教室改修工事<br>大阪市西区川口1-5-19         | 2F図書室           | 0.020    | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|                                      | 2F校長室           | 0.010    | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|                                      | 2F事務管理室         | 0.015    | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|                                      | 2F印刷室           | 0.008未満  | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|                                      | 2F職員室           | 0.008未満  | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
| 苅田北小学校給食室床改修工事<br>大阪市住吉区苅田1-11-39    | 給食室             | 0.01未満   | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |     |
| 三国小学校教室改修工事<br>大阪市淀川区三国本町3-9-18      | 2F普通教室          | 0.01未満   | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |     |
| 鶴見区民センター移動間仕切改修工事<br>大阪市鶴見区横堤5-3-15  | 2階控室1・2         | 0.008未満  | 0.044   | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|                                      | 3階集会室1・2        | 0.008未満  | 0.014   | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
| もと喜連老人憩いの家の内部改修工事<br>大阪市平野区喜連6-7-44  | 事務室1            | 0.003    | 0.019   | 0.007   | 0.011   | 0.001未満 | 0.001未満    |     |
|                                      | 事務室2            | 0.003    | 0.017   | 0.006   | 0.010   | 0.001未満 | 0.001未満    |     |
| 豊新小学校体育館床改修その他工事<br>大阪市東淀川区豊新4-17-26 | 体育館             | 0.010    | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |     |
| 梅南中学校教室改修工事<br>大阪市西成区梅南3-3-17        | 教室1             | 0.008未満  | 0.004   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|                                      | 教室2             | 0.008未満  | 0.005   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
| 鷹合小学校長寿命化改修工事<br>大阪市東住吉区鷹合3-12-38    | 1F 1年1組         | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|                                      | 1F 1年2組         | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|                                      | 1F 1年3組         | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|                                      | 1F なかよし(特別支援学級) | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|                                      | 2F 3年1組         | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|                                      | 2F 3年2組         | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|                                      | 2F 4年1組         | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|                                      | 2F 4年2組         | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|                                      | 3F 5年1組         | 0.066    | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|                                      | 3F 5年2組         | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|                                      | 3F 6年1組         | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|                                      | 3F 6年2組         | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|                                      | 3F 6年3組         | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|                                      | 3F パソコン教室       | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|                                      | 1F 家庭科室         | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
| 2F 図書室                               | 0.008未満         | 0.007未満  | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満 |            |     |
| 日吉小学校普通教室改修工事<br>大阪市西区南堀江4-9-19      | 4F 教室B          | 0.020    | 0.003未満 | 0.004   | 0.008   | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|                                      | 4F 教室A          | 0.017    | 0.003未満 | 0.005   | 0.009   | 0.002未満 | 0.002未満    |     |



市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和3年度

| 名 称<br>所在地                                | 測定箇所         | 測定結果     |         |         |         |         |            | 備考 |
|---|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|------------|----|
|   |              | ホルムアルデヒド | トルエン    | キシレン    | エチルベンゼン | スチレン    | パラジクロロベンゼン |    |
| 放出小学校長寿命化改修工事<br>大阪市城東区放出西2-2-18          | 校舎棟普通教室3F8   | 0.01未満   | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |    |
|   | 校舎棟普通教室3F9   | 0.01未満   | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |    |
|   | 校舎棟普通教室4F10  | 0.01未満   | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |    |
|   | 校舎棟普通教室4F11  | 0.01未満   | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |    |
|   | 校舎棟普通教室4F12  | 0.01未満   | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |    |
|   | 校舎棟普通教室4F13  | 0.01未満   | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |    |
|   | 校舎棟普通教室4F14  | 0.01未満   | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |    |
|   | 校舎棟普通教室4F15  | 0.01未満   | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |    |
|   | 校舎棟4F音楽室     | 0.02     | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |    |
|   | 校舎棟3F図工室     | 0.01未満   | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |    |
|   | 校舎棟1F理科室     | 0.01未満   | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |    |
|   | 校舎棟2F図書室     | 0.01未満   | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |    |
| 加賀屋中学校教室床改修工事<br>大阪市住之江区西加賀屋2-9-20        | 3F 1年学習室     | 0.022    | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |    |
|   | 3F 普通教室4     | 0.023    | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |    |
|   | 3F 普通教室3     | 0.025    | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |    |
|   | 3F 普通教室2     | 0.02     | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |    |
|   | 3F 普通教室1     | 0.025    | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |    |
| 四貫島小学校特別支援教室シャワー設置工事<br>大阪市此花区四貫島2-16-29  | 1F特別支援教室     | 0.070    | 0.06    | 0.03    | 0.07    | 0.03    | 0.02       |    |
| 新北島中学校校外壁改修その他工事<br>大阪市住之江区新北島8丁目2-46     | 3F 美術室・準備室   | 0.029    | 0.003   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |    |
|   | 4F 音楽室・準備室   | 0.027    | 0.006   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |    |
| 住之江中学校階段室出入口改修その他工事<br>大阪市住之江区御崎8-1-6     | 2F 普通教室①     | 0.010    | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |    |
|   | 2F 普通教室②     | 0.010    | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |    |
|   | 3F 普通教室③     | 0.01未満   | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |    |
|   | 3F 普通教室④     | 0.010    | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |    |
| 住吉川小学校教室改造工事<br>大阪市住之江区西加賀屋4-1-4          | 3F 普通教室      | 0.042    | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |    |
| 淀川区子ども・子育てプラザ外壁改修その他工事<br>大阪市淀川区新高1-11-19 | 1F 談話・図書コーナー | 0.008未満  | 0.017   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |    |
|   | 2F クラブ室      | 0.008未満  | 0.046   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |    |
| 住吉川小学校普通教室改造工事<br>大阪市住之江区西加賀屋4-1-4        | 3F 普通教室      | 0.008未満  | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |    |
| 住吉乳児保育所各所改修工事<br>大阪市住吉区帝塚山東5-5-16         | 保育室C(うさぎ)    | 0.028    | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |    |
|   | 保育室D(りす)     | 0.016    | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |    |
|   | 乳児室(かなりや)    | 0.008未満  | 0.037   | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |    |
| 動物管理センター防水改修工事<br>大阪市住之江区柴谷2丁目5-74        | 1F 事務所       | 0.008未満  | 0.003   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |    |
| 真田山小学校職員室改修工事<br>大阪市天王寺区玉造本町14-41         | 職員室(拡張部)     | 0.022    | 0.012   | 0.011   | 0.008   | 0.003   | 0.002未満    |    |
| 日之出保育所外壁改修その他工事<br>大阪市東淀川区東中島4-11-25      | プレイルーム       | 0.008未満  | 0.004   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |    |
| 友淵中学校教室床改修工事<br>大阪市都島区友淵町1-5-151          | 教室A          | 0.035    | 0.003   | 0.003   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |    |
|   | 教室B          | 0.029    | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |    |
|   | 教室C          | 0.029    | 0.003   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |    |

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和3年度

| 名 称                                      | 測 定 箇 所     | 測 定 結 果  |         |         |         |         |            | 備 考 |
|--|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|------------|-----|
|  |             | ホルムアルデヒド | トルエン    | キシレン    | エチルベンゼン | スチレン    | パラジクロロベンゼン |     |
| 所 在 地                                    |             |          |         |         |         |         |            |     |
| 長吉西中学校階段室出入口改修その他工事<br>大阪市平野区長吉長原西3-8-21 | 1F理科室       | 0.008未満  | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
| 真田山小学校体育館床塗装工事<br>大阪市天王寺区玉造本町14-41       | 体育館         | 0.016    | 0.003   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
| 毛馬保育所各所改修工事<br>大阪市都島区毛馬町2-5-13           | 保育室C        | 0.009    | 0.004   | 0.003   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 保育室D        | 0.009    | 0.003   | 0.004   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 保育室B        | 0.008未満  | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 保育室A        | 0.008未満  | 0.006   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
| 南中学校ピロティ各所改造工事<br>大阪府中央区島之内1-10-23       | 1Fピロティ      | 0.008未満  | 0.005   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 1F配膳室       | 0.016    | 0.006   | 0.013   | 0.006   | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 2F普通教室(3-1) | 0.022    | 0.003   | 0.011   | 0.015   | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 2F普通教室(3-2) | 0.020    | 0.003   | 0.008   | 0.012   | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 3F普通教室(2-1) | 0.008未満  | 0.004   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 3F普通教室(2-2) | 0.014    | 0.003   | 0.002   | 0.003   | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
| もと菅原城北大橋有料道路管理事務所各所改修工事<br>大阪府旭区生江3-29-1 | 1F会議室       | 0.010    | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |     |
|  | 2F事務室       | 0.020    | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |     |
|  | 2F応接コーナー    | 0.020    | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |     |
| 大正東中学校教室床改修工事<br>大阪府大正区三軒家東4-4-30        | 3F普通教室①     | 0.02     | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |     |
|  | 3F普通教室②     | 0.02     | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |     |
|  | 3F普通教室③     | 0.02     | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |     |
| 天王寺中学校教室床塗装工事<br>大阪府天王寺区北河堀町6-20         | 3F普通教室A     | 0.032    | 0.031   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 3F普通教室B     | 0.025    | 0.025   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 3F普通教室C     | 0.024    | 0.026   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 3F普通教室D     | 0.023    | 0.024   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
| 築港中学校教室床改修工事<br>大阪府港区築港1-2-41            | 1F教室①       | 0.015    | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|  | 1F教室②       | 0.015    | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|  | 4F教室③       | 0.029    | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|  | 4F教室④       | 0.032    | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
| 田中小学校給食室床改修工事<br>大阪府港区田中2-10-34          | 給食室         | 0.004    | 0.009   | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満    |     |
| 安立小学校階段室出入口改修その他工事<br>大阪府住之江区住之江1-4-29   | 2F教室A       | 0.013    | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 2F教室B       | 0.008    | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 2F教室C       | 0.013    | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
| 三稜中学校外壁改修その他工事<br>大阪府住吉区千駄1-5-22         | 3F教室①       | 0.022    | 0.003   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 3F教室②       | 0.018    | 0.003   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 3F教室③       | 0.011    | 0.003   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 3F教室④       | 0.020    | 0.003   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
| 敷津浦小学校階段室出入口改修その他工事<br>大阪府住之江区北島2-9-22   | 多目的室        | 0.010    | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |     |

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和3年度

| 名 称  | 測 定 箇 所      | 測 定 結 果  |         |         |         |         |            | 備 考 |
|--|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|------------|-----|
|  |              | ホルムアルデヒド | トルエン    | キシレン    | エチルベンゼン | スチレン    | パラジクロロベンゼン |     |
| 所 在 地                                      |              |          |         |         |         |         |            |     |
| 姫里保育所他1施設外壁改修その他工事<br>大阪市西淀川区姫里2-13-2      | 2F娛樂室        | 0.008未満  | 0.019   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 2F図書室        | 0.008未満  | 0.008   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 3F講習室        | 0.008未満  | 0.016   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
| 海老江東小学校教室改造工事<br>大阪市福島区海老江1-6-19           | 2F普通教室       | 0.008未満  | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 2F特別支援教室     | 0.008未満  | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
|  | 2F図書室        | 0.008未満  | 0.003   | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |
| 社会福祉センター便所改修工事<br>大阪市天王寺区東高津町12-10         | 1F会議室        | 0.009    | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
| 八阪中学校教室改造工事<br>大阪市福島区鷺洲6-1-13              | 普通教室①        | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|  | 普通教室②        | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|  | 普通教室③        | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.088未満 | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
| 長居球技場庇改修その他工事<br>大阪市東住吉区长居公園1丁目<br>(長居球技場) | 1階切符販売(1)    | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.08未満  | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|  | 1階切符販売(2)    | 0.018    | 0.064   | 0.029   | 0.08未満  | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|  | 1階選手控室(1)    | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.08未満  | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|  | 1階警察消防詰所     | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.08未満  | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|  | 1階会議室(1)     | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.08未満  | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|  | 1階報道控室       | 0.008    | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.08未満  | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|  | 1階主放送室       | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005   | 0.08未満  | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|  | 1階副放送室       | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.006   | 0.08未満  | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|  | 1階大会本部室      | 0.009    | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.08未満  | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|  | 1階審判員控室      | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.08未満  | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|  | 1階来賓室        | 0.008未満  | 0.024   | 0.005未満 | 0.08未満  | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|  | 1階特別室        | 0.009    | 0.017   | 0.005未満 | 0.08未満  | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|  | 1階事務室        | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.08未満  | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|  | 1階選手控室(2)    | 0.008未満  | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.08未満  | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|  | 1階予備室(1)     | 0.008    | 0.012   | 0.005未満 | 0.08未満  | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|  | 2階会議室(2)     | 0.010    | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.08未満  | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
|  | 2階研修室        | 0.011    | 0.007未満 | 0.005未満 | 0.08未満  | 0.005未満 | 0.004未満    |     |
| 2階予備室(2)                                   | 0.010        | 0.007未満  | 0.005未満 | 0.08未満  | 0.005未満 | 0.004未満 |            |     |
| 2階予備室(3)                                   | 0.009        | 0.007未満  | 0.005未満 | 0.08未満  | 0.005未満 | 0.004未満 |            |     |
| 日吉小学校特別教室改造工事<br>大阪市西区南堀江4-9-19            | 特別支援教室       | 0.01未満   | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |     |
|  | 事務室          | 0.01未満   | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |     |
|  | 普通教室         | 0.01未満   | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満  | 0.01未満     |     |
| 長居競技場空調設備改修工事<br>大阪市東住吉区长居公園1-1            | 1階スポーツ情報センター | 0.007    | 0.002   | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満    |     |
|  | 事務室(2)       | 0.011    | 0.002   | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001   | 0.001未満    |     |
|  | 予備室(1)       | 0.005    | 0.002   | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001   | 0.001未満    |     |
|  | 予備室(2)       | 0.002未満  | 0.001   | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満    |     |
|  | 予備室(3)       | 0.012    | 0.001   | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満    |     |
| 泉尾工業高校外壁改修その他工事<br>大阪市大正区泉尾5-16-7          | 窯業室          | 0.008未満  | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満    |     |

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。