

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和7年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
大阪プール天井改修その他工事-2 大阪市港区田中3-1-20	B1階 メインプール室	0.008未満	0.003未満	0.009	0.017	0.002未満	0.002未満	
	1階 エントランス3	0.008未満	0.003未満	0.004	0.007	0.002未満	0.002未満	
	B1階 ロビー1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	2階 ロビー4	0.008未満	0.003未満	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
旭スポーツセンター天井回収その他工事 大阪市旭区高殿5-3-25	1階 プール管理棟事務室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 医務室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	B2階 控室	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	B2階 第二アリーナ	0.01	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	B2階 多目的室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	B1階 会議室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	B1階 事務室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
淀川スポーツセンター天井改修 その他工事 大阪市淀川区西宮原2-1-3	低層棟 5階 第1体育場	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	低層棟 4階 男子更衣室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	低層棟 4階 女子更衣室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	低層棟 3階 第2体育場	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
横堤中学校屋体棟増築その他工事 大阪市鶴見区横堤1丁目11番27号	講堂兼体育館	0.018	0.003	0.005	0.002	0.002未満	0.002未満	
茨田南小学校南校舎棟増築その他工事 大阪市鶴見区諸口1-3-71	4階 第2音楽室	0.008未満	0.01	0.006	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2階 普通教室	0.008未満	0.015	0.008	0.009	0.002未満	0.002未満	
	2階 校長室	0.019	0.012	0.007	0.008	0.002未満	0.002未満	
茨田東小学校西校舎棟増築その他工事 大阪市鶴見区茨田大宮3丁目7番61号	1階 控室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1階 管理作業員室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	1階 保健室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 給食室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 更衣室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 放送機器室1	0.008未満	0.011	0.012	0.016	0.002未満	0.002未満	
	2階 放送機器室2	0.008未満	0.009	0.011	0.015	0.002未満	0.002未満	
	2階 職員室	0.008未満	0.004	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	2階 校長室	0.008未満	0.005	0.005	0.007	0.002未満	0.002未満	
	2階 事務管理室	0.008未満	0.004	0.005	0.007	0.002未満	0.002未満	
	2階 更衣室①	0.008未満	0.004	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2階 更衣室②	0.008未満	0.005	0.005	0.007	0.002未満	0.002未満	
	2階 相談室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3階 普通教室①	0.008未満	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
3階 普通教室②	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満		
3階 多目的室	0.008未満	0.003	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満		
茨田中学校増築その他工事 大阪市鶴見区諸口3丁目4番44号	1F 保健室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援室(3)1-1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 事務管理室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

名 称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(続き) 茨田中学校増築その他工事 大阪市鶴見区諸口3丁目4番44号	1F 特別支援室(2)1-1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室2-6	0.008未満	0.022	0.008	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2F 特別支援教室(2)2-1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 相談室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 特別支援教室(普通)2-1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室2-1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室3-7	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室3-1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 多目的室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F カウンセリングルーム	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
三津屋小学校東校舎棟他増築 その他工事 大阪市淀川区三津屋中1丁目4-14	既存南校舎 2階 多目的室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.008未満	0.005未満	0.004未満	
	既存南校舎 2階 普通教室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.008未満	0.005未満	0.004未満	
	既存南校舎 2階 放送室	0.008未満	0.007未満	0.006	0.008未満	0.005未満	0.004未満	
	既存南校舎 3階 資料室	0.012	0.019	0.017	0.023	0.005未満	0.004未満	
義務教育学校生野未来学園北校舎棟 増築その他工事 大阪市生野区生野西 3-5-7、40	北校舎1F 理科室	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎3F 普通教室	0.015	0.004	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	13号棟 2F 普通教室(6)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	13号棟 2F 普通教室(7)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	13号棟 2F 普通教室(8)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	13号棟 2F 特別支援教室(9)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	13号棟 3F 特別支援教室(17)	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	13号棟 3F 普通教室(18)	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	13号棟 3F 普通教室(19)	0.009	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	13号棟 3F 普通教室(20)	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	23号棟 4F 音楽室(27)	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	29号棟 1F 保健室(1)	0.029	0.01	0.007	0.008	0.002未満	0.002未満	
	29号棟 1F 多目的室(2)	0.029	0.011	0.004	0.004	0.002未満	0.002未満	
	29号棟 2F パソコン室(10)	0.079	0.008	0.005	0.005	0.002未満	0.002未満	
	29号棟 2F 図書室(11)	0.056	0.009	0.013	0.015	0.002未満	0.002未満	
	29号棟 3F 第1理科室(21)	0.051	0.004	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	29号棟 4F 音楽室(28)	0.036	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	29号棟 4F 被服室(29)	0.062	0.008	0.005	0.005	0.002未満	0.002未満	
	29号棟 4F 調理室(30)	0.075	0.007	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	
	30号棟 1F 郷土学習室(4)	0.028	0.012	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	30号棟 2F 普通教室(12)	0.015	0.019	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	30号棟 2F 普通教室(13)	0.021	0.019	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	30号棟 2F 普通教室(14)	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	30号棟 3F 普通教室(22)	0.023	0.021	0.007	0.006	0.002未満	0.002未満	
	30号棟 3F 普通教室(23)	0.026	0.025	0.006	0.005	0.002未満	0.002未満	

名 称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(続き) 義務教育学校生野未来学園北校舎棟増築その他工事 大阪市生野区生野西 3-5-7、40	30号棟 3F 普通教室(24)	0.024	0.014	0.008	0.008	0.002未満	0.002未満	
	30号棟 3F 普通教室(25)	0.022	0.019	0.007	0.007	0.002未満	0.002未満	
	30号棟 3F 普通教室(26)	0.021	0.015	0.006	0.006	0.002未満	0.002未満	
	30号棟 4F 普通教室(31)	0.024	0.015	0.008	0.008	0.002未満	0.002未満	
	30号棟 4F 普通教室(32)	0.029	0.019	0.009	0.010	0.002未満	0.002未満	
	30号棟 4F 普通教室(33)	0.015	0.015	0.009	0.010	0.002未満	0.002未満	
	30号棟 4F 普通教室(34)	0.020	0.015	0.006	0.006	0.002未満	0.002未満	
	30号棟 4F 普通教室(35)	0.029	0.018	0.006	0.007	0.002未満	0.002未満	
	30号棟 4F 和室(36)	0.046	0.020	0.007	0.007	0.002未満	0.002未満	
白鷺中学校第2期増築その他工事 大阪市東住吉区今川 1-2-21	北校舎(1号館)1F 図書室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎(1号館)1F 相談室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎(1号館)2F 美術室	0.008未満	0.041	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	北校舎(1号館)3F 普通教室5	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎(2号館)1F 会議室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎(2号館)2F 調理室	0.008未満	0.029	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎(2号館)2F 音楽室	0.008未満	0.060	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	北校舎(2号館)3F 普通教室4	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎(3号館)1F 特別支援教室(2)	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎(3号館)2F 多目的室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
西中学校屋体棟増築その他工事 大阪市西区千代崎3丁目1-43	講堂兼体育館	0.008	0.003未満	0.008	0.007	0.002未満	0.002未満	
北中島小学校東校舎棟増築その他工事 大阪市淀川区宮原 5-3-5	屋体棟4F 音楽室	0.01	0.019	0.022	0.041	0.002未満	0.002未満	
	屋体棟4F 音楽準備室	0.01	0.022	0.022	0.047	0.002未満	0.002未満	
	北校舎棟3F 普通教室(東)	0.029	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎棟3F 普通教室(西)	0.028	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東校舎棟1F 会議室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東校舎棟1F 保健室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東校舎棟1F 管理作業員室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東校舎棟2F パソコン教室	0.008未満	0.009	0.004	0.002	0.002未満	0.002未満	
	東校舎棟2F 事務管理室	0.008未満	0.005	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東校舎棟2F 職員室	0.008未満	0.007	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東校舎棟2F 校長室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東校舎棟3F 3-1	0.008未満	0.004	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	
	東校舎棟3F 3-2	0.008未満	0.004	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満	
	東校舎棟3F 3-3	0.008未満	0.006	0.004	0.002	0.002未満	0.002未満	
	東校舎棟3F 3-4	0.008未満	0.014	0.015	0.006	0.002未満	0.002未満	
	東校舎棟4F 4-1	0.008未満	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東校舎棟4F 4-2	0.008未満	0.006	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	東校舎棟4F 理科室	0.008未満	0.007	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満	
	東校舎棟4F 理科準備室	0.008未満	0.007	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。