

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成23年度

名 称 所在地	測定箇所	測定結果					備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
高松小学校給食室床改修その他工事 大阪市阿倍野区天王寺町北3-17-19	給食室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
大江幼稚園保育室戸棚改修その他工事 大阪市天王寺区四天王寺1-11-108	保育室2	0.004	0.0018	0.0026	0.0017未満	0.0018未満	
	保育室3	0.0049	0.0049	0.0023	0.0017未満	0.0018未満	
九条北小学校教室床改修工事 大阪市阿西区九条南4-7-38	2F 教室2-1	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 教室2-2	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
阿倍野小学校体育館床塗装工事 大阪市阿倍野区阪南町2-17-21	体育館No.1	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	体育館No.2	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	体育館No.3	0.03	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	体育館No.4	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
阪南小学校教室床塗装工事 大阪市阿倍野区阪南町5-7-40	2F 教室2-2	0.028	0.011	0.004	0.007	0.008	
	2F 教室2-3	0.03	0.01	0.003	0.005	0.005	
	2F 教室2-4	0.028	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	
	2F 教室3-1	0.031	0.006	0.003	0.003	0.002未満	
	2F 教室3-2	0.028	0.005	0.002	0.002未満	0.002未満	
	2F 教室3-3	0.024	0.006	0.003	0.003	0.002未満	
苗代小学校体育館床塗装工事 大阪市阿倍野区阪南町1-26-30	体育館No.1	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	体育館No.2	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	体育館No.3	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	体育館No.4	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
松虫中学校教室床改修工事 大阪市阿倍野区松虫通3-4-45	2F 教室1	0.02	0.019	0.039	0.032	0.002未満	
	2F 多目的室B	0.016	0.024	0.053	0.039	0.004	
南津守小学校教室床改修工事 大阪市西成区南津守6-1-14	1F 教室3-1	0.023	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 教室3-2	0.02	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
工芸高等学校・第二工芸高等学校 実習室改修その他工事 大阪市阿倍野区文の里1-7-2	4F 実習室	0.021	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室1-4	0.023	0.003	0.013	0.019	0.002未満	
	3F 教室1-5	0.021	0.003	0.012	0.019	0.002未満	
大正会館他1施設空調設備改修に伴う 建築改修工事 大阪市大正区千島2-6-15	1F 閲覧室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 朗読室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 事務室2	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 事務室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 会議室6	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
市民交流センターよどがわ講堂屋根改修 その他工事 大阪市淀川区加島1-58-8	1F 教室1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
東小橋小学校教室出入口 建具改修その他工事 大阪市東成区東小橋3-10-37	3F 教室(A)4年生	0.0134	0.0025	検出せず	0.0036	0.004	
	3F 教室(B)5年生	0.0171	0.0028	検出せず	0.0036	0.004	
	3F 教室(C)6年生	0.0196	0.0027	検出せず	0.0036	0.004	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成23年度

名 称 所在地	測定箇所	測定結果					備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
環境科学研究所耐震改修その他工事-2 大阪市天王寺区東上町8-34	事務室受付	0.008未満	0.018	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	事務室南	0.008未満	0.015	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	事務室中央	0.008未満	0.012	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	事務室北	0.008未満	0.011	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	事務室	0.008未満	0.008	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	清掃員室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	機器室(有機)	0.008未満	0.017	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	機器室(無機)	0.008未満	0.013	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	女子更衣室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	男子更衣室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	応接室	0.008未満	0.019	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	副所長室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	所長室	0.008未満	0.011	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	宿直室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	プラント棟2F	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	プラント棟1F東	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	実験室1	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	実験室2	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
9F 動物実験室	0.008未満	0.006	0.01未満	0.08未満	0.005未満		
南津守小学校普通教室改造工事 大阪市西成区南津守6-1-14	3F 教室1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 教室2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
堀江小学校普通教室改造その他工事 大阪市西区北堀江3-2-16	2F 教室1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 図工室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
堀江中学校普通教室改造工事 大阪市西区南堀江3-5-7	1F 教室1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
浪速第5保育所各所改修工事 大阪市浪速区木津川2-3-30	3才保育室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4才保育室(ばら)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4才保育室(ひまわり)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	5才保育室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
消費者センター内部改修工事 大阪市住之江区南港北2-1-10	相談コーナー	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
野田保育所各所改修工事 大阪市福島区野田2-12-1	保育室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
日之出保育所各所改修工事 大阪市東淀川区東中島4-11-25	子育て支援室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
横堤小学校教室床改修その他工事 大阪市鶴見区横堤1-11-83	教室1-2	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教室1-4	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教室4-1	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教室4-3	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成23年度

名 称 所在地	測定箇所	測定結果					備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
建設局(ATC)会議室 間仕切設置業務委託 大阪市住之江区南港北2-1-10	5F 第6共通会議室A	0.008未満	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	5F 第6共通会議室B	0.008未満	0.01	0.002未満	0.003	0.003	
	5F 第7共通会議室	0.008未満	0.009	0.002未満	0.006	0.002未満	
	5F 第8共通会議室	0.008未満	0.009	0.002未満	0.005	0.002未満	
	11F 第9共通会議室	0.008未満	0.015	0.002未満	0.005	0.002未満	
	11F 第10共通会議室	0.008未満	0.016	0.002未満	0.008	0.002未満	
	11F 第11共通会議室	0.008未満	0.016	0.002未満	0.008	0.002未満	
	11F 第12共通会議室	0.008未満	0.018	0.002未満	0.007	0.002未満	
	11F 第13共通会議室	0.008未満	0.02	0.002未満	0.006	0.002未満	
都島屋内プール塗装工事 大阪市都島区都島本通4-12-7	2F 屋内プール①	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 屋内プール②	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
船場センタービル7号館3階事務室 改修工事 大阪市中央区船場中央3-2	事務室No.1	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	事務室No.2	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
三先幼稚園耐震改修工事 大阪市港区三先1-6-37	そら	0.007	0.023	0.002	0.001未満	0.003	
	やま	0.004	0.043	0.002	0.001未満	0.002	
	教材室	0.002	0.007	0.001未満	0.001	0.001未満	
	職員室	0.003	0.008	0.001未満	0.002	0.001未満	
	ゆき	0.002	0.007	0.001未満	0.001	0.001未満	
	保健室	0.016	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	もも	0.03	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	ふじ	0.033	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	あか	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
嶋野小学校トイレ改造その他工事 大阪市城東区嶋野西4-11-48	給食室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	児童溜室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
茨田西小学校便所改修工事 大阪市鶴見区横堤5-13-61	2F 会議室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
榎並小学校便所改修工事 大阪市城東区野江4-1-28	2F 会議室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
野田中学校校体育館床改修工事 大阪市福島区吉野5-9-4	体育館	0.05	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
四貫島小学校職員室床改修工事 大阪市此花区四貫島2-16-29	職員室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
茨田東小学校教室床改修工事 大阪市鶴見区茨田大宮3-7-61	教室2-1	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教室4-1	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
汎愛高等学校格技室床改修工事 大阪市鶴見区今津中2-1-52	格技室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
関目東小学校教室床改修工事 大阪市城東区関目4-12-15	2-1	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2-2	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2-3	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成23年度

名 称 所在地	測定箇所	測定結果					備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
東中本小学校保健室内部改修工事 大阪市東成区中本2-9-3	保健室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
中本小学校教室床改修工事 大阪市東成区中本4-2-32	学習室1(階段側)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	学習室2(図書室側)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
相生中学校教室床改修工事 大阪市東成区神路2-8-16	1年1組	0.0735	0.02	検出せず	0.0036未満	0.0038未満	
	1年2組	0.0777	0.0172	検出せず	0.0035未満	0.0038未満	
聖賢小学校学校教室床改修工事 大阪市城東区新喜多2-4-35	5年1組	0.0479	0.0041	0.0024	0.0019未満	0.0021未満	
	5年2組	0.0436	0.0039	0.0024	0.0019未満	0.0021未満	
関目小学校教室床改修工事 大阪市城東区関目6-5-5	1F 教室1-1	0.019	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 教室1-2	0.01	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
城東屋内プールプール槽塗装改修工事 大阪市城東区関目2-17-45	25mプール	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	幼児プール	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
平野消防署・平野区民ホール 耐震改修その他工事 大阪市平野区平野南1-2-9他	1F 待機室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	署長室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	事務室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	会議室	0.01未満	0.03	0.02	0.02	0.01未満	
	女子更衣室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
島屋小学校保健室床改修工事 大阪市此花区島屋2-9-36	保健室	0.0228	0.0034	検出せず	0.0036未満	0.0040未満	
高見小学校体育館床改修工事 大阪市此花区高見1-3-35	体育館	0.066	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
諏訪小学校普通教室改造工事 大阪市城東区永田2-15-5	普通教室①	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室②	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
北中本保育所便所改修その他工事 大阪市城東区中本4-1-22	4歳児室	0.0105	0.0089	0.0015	0.0018	0.0013未満	
	5歳児室	0.007	0.0027	0.002	0.0015	0.0013未満	
横堤小学校普通教室改造工事 大阪市鶴見区横堤1-11-83	1F 普通教室	0.008未満	0.007	0.004	0.004	0.002未満	
春日出小学校外壁改修その他工事 大阪市此花区春日出1-13-23	1F ふれあい教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
太子橋小学校教室床改修工事 大阪市旭区太子橋1-12-15	2F 4年1組	0.028	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 4年2組	0.017	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
木川小学校教室床改修工事 大阪市淀川区木川東3-7-32	2F 1年1組	0.025	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 1年2組	0.025	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 1年3組	0.024	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
香簞小学校内部改修工事 大阪市西淀川区御幣島6-5-25	音楽室	0.0368	0.0132	0.0073	0.0055	0.0019未満	
東淡路小学校教室床改修工事 大阪市東淀川区東淡路3-3-32	2F 2年1組	0.059	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 2年2組	0.064	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 2年学習室	0.055	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成23年度

名 称 所在地	測定箇所	測定結果					備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
大道南小学校教室改造その他工事 大阪市東淀川区大道南1-23-6	2F更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
桜宮高等学校教室床改修工事 大阪市都島区毛馬町5-22-28	2F 1年1組	0.046	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 1年2組	0.032	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 1年3組	0.033	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 1年4組	0.028	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
豊新小学校教室床改修工事 大阪市東淀川区豊新4-17-26	2F 2-1	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 2-2	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
鶴見緑地プール内部改修工事 大阪市鶴見区緑地公園1-37	1F プール	0.01未満	0.01未満	0.02	0.02	0.01未満	
堀川小学校教室床改造その他工事 大阪市北区東天満2-10-7	4F 図工室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	
	準備室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	
木川南小学校教室改造工事 大阪市淀川区木川東1-2-36	普通教室A	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室B	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	図工室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	図工室準備室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.02	0.01未満	
淀商業高等学校 耐震・便所改修その他工事 大阪市西淀川区野里3-3-15	①棟 1F 普通教室	0.013	0.003	0.003	0.003	0.032	
	①棟 2F 普通教室	0.01	0.003	0.002未満	0.003	0.008	
	⑦棟 1F 応接室	0.008未満	0.004	0.003	0.003	0.004	
	⑦棟 1F 校長室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.003	0.002	
	⑦棟 2F 視聴覚教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.003	
	⑦棟 3F ワープロ実習室	0.008未満	0.036	0.006	0.006	0.002未満	
	⑮棟 1F 食堂	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	⑮棟 1F 生徒会室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
⑯棟 1F 化学教室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
松通保育所屋上改修その他工事 大阪市西成区松1-5-23	1F 保育室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
菅原保育園保育室改修工事 大阪市東淀川区菅原4-10-15	保育室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
契約管財局(オーク200) 間仕切設置業務委託 大阪市港区弁天1-2-1	6F 測量事務所 6F 大会議室	0.008未満	0.006	0.003	0.002未満	0.002未満	
十三公園事務所内部改修工事 大阪市淀川区十三元今里1-1-41	2F 和室	0.01	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
教育センター外壁改修その他工事 大阪市港区弁天1-1-6	4階 遊戯療法室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
姫島保育所保育室改修その他工事 大阪市西淀川区姫島4-21-7	1歳保育室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4歳保育室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
山王保育所各所改修工事 大阪市西成区山王1-6-10	1F 調理室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成23年度

名 称 所在地	測定箇所	測定結果					備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
大淀コミュニティセンター 空調設備改修に伴う建築工事 大阪市北区本庄東3-8-2	交流スペース	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	和室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	会議室1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	会議室3	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	会議室4	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	会議室5	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	会議室6	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
市民交流センターあさひ東講堂改修工事 大阪市旭区清水5-6-32	講堂	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
東淀中学校校床改修工事 大阪市東淀川区豊里6-25-19	2F 進路室 教室内中央	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 予備室 教室内中央	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 3年4組	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 3年5組	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 3年6組	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 3年7組	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 技術室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 3年1組	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 3年2組	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 3年3組	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.011	
白鷺中学校建具改修工事 大阪市東住吉区今川1-2-21	理科室	0.025	0.006未満	0.012未満	0.005未満	0.005未満	
	特別支援室2	0.058	0.006未満	0.012未満	0.005未満	0.01未満	
東粉浜小学校教室床改修工事 大阪市住吉区東粉浜2-3-26	5年1組	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	5年2組	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	生活科学室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	児童会室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
東成老人福祉センター外2施設耐震改修工事 大阪市東成区大今里西3-6-6	診察室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
明治小学校耐震・トイレ改造その他工事 大阪市西区阿波座2-3-35	なかよし教室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	5年1組	0.008未満	0.006	0.013	0.004	0.007	
	5年2組	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.008	
	1年2組	0.008	0.01	0.003	0.002	0.01	
	1年1組	0.008未満	0.022	0.005	0.003	0.009	
	教材室	0.008未満	0.046	0.011	0.031	0.006	
	管理作業員室	0.008未満	0.005	0.003	0.003	0.004	
	理科室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.004	
(仮称)要介護・障害程度区分認定 事務センター事務室改修工事 大阪市東成区大今里西3-6-6	3F コミュニティルーム	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 集会室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 事務室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 図書閲覧室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成23年度

名 称 所在地	測定箇所	測定結果					備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
あべの・あべの西南市税事務所 統合関係事務室改修工事 大阪市阿倍野区旭町1-2-7	7F 研修室(事務室)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	原状回復室1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	原状回復室2	0.008未満	0.006	0.006	0.017	0.002未満	
	研修室1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	7F 会議室1	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	12F 事務室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 事務室2	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
加美北幼稚園耐震改修工事 大阪市平野区加美北4-1-14	保育室	0.037	0.048	0.011	0.008	0.005	
	保健室	0.026	0.028	0.005	0.007	0.006	
	保育室(ばら)	0.034	0.009	0.002	0.004	0.01	
市岡小学校普通教室改修工事 大阪市港区市岡3-2-24	普通教室	0.0009	0.0011	検出せず	0.0018未満	0.002未満	
天保山渡船場詰所改修工事 大阪市港区築港3丁目地先	2F 職員詰所	0.07	0.05	0.04	0.01未満	0.01未満	
上町中学校普通教室改修その他工事 大阪市中央区上本町西3-2-30	女子更衣室	0.0031	0.0006	検出せず	0.001	検出せず	
	男子更衣室	0.0024	検出せず	検出せず	0.001	検出せず	
	普通教室	0.018	0.0032	0.0074	0.0074	検出せず	
大正中央中学校教室床改修工事 大阪市大正区小林東3-23-5	1年1組	0.024	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1年2組	0.037	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1年3組	0.033	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1年4組	0.042	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
平尾小学校教室床改修工事 大阪市大正区平尾2-21-28	5年1組	0.033	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	5年2組	0.036	0.003未満	0.003	0.002	0.002未満	
粉浜小学校教室床改修工事 大阪市住之江区粉浜2-6-6	5年1組	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	5年2組	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	第1多目的室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	仮 用務員室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
苅田北小学校教室床改修工事 大阪市住吉区苅田1-11-39	6年3組	0.0135	0.0012未満	検出せず	0.0019未満	0.0021未満	
	1年2組	0.0122	0.001未満	検出せず	0.0019未満	0.0021未満	
加賀屋小学校図書室床改修その他工事 大阪市北加賀屋2-5-26	図書室	0.033	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
山之内小学校職員室床改修工事 大阪市住吉区山之内2-17-39	診察室	0.015	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
南住吉小学校教室床改修工事 大阪市住吉区南住吉3-5-1	3年2組	0.055	0.006	0.018	0.011	0.002未満	
	3年3組	0.038	0.005	0.012	0.008	0.002未満	
	3年4組	0.035	0.005	0.014	0.009	0.002未満	
城陽中学校普通教室改修工事 大阪市城東区鳴野西3-3-64	普通教室1	0.019	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	
	普通教室2	0.019	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成23年度

名 称 所在地	測定箇所	測定結果					備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
大正北保育所各所改修工事 大阪市大正区泉尾2-8-8	0・1才	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2才	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
住吉川小学校体育館床塗装工事 大阪市住之江区西加賀屋4-1-4	体育館	0.06	0.009	0.002未満	0.002未満	0.003	
弘済みらい園心理療法室改修工事 吹田市古江台2	プレイルーム→心理療法室	0.008未満	0.05	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
董中学校普通教室改造工事 大阪市城東区古市1-18-4	普通教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	普通教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
平野南小学校体育館床改修工事 大阪市平野区平野南2-3-8	体育館	0.016	0.003未満	0.003	0.002未満	0.004	
瓜破北小学校シャワー設置工事 大阪市平野区瓜破1-8-33	特別支援教室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
鶴見商業高等学校 耐震改修その他工事 I期 大阪市鶴見区緑2-10-9	1F 生徒会室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	
	生活指導室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	
	2F 図書室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	
	2F 図書室(閲覧室)	0.011	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	
	2F 図書室(書庫)	0.01	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	
	3F 社会科準備室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	
	3F 視聴覚教室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	
	3F 視聴覚準備室B	0.036	0.02	0.05	0.08	0.02	
	4F 商業デザイン実習室	0.012	0.02	0.05	0.08	0.02	
	4F 計算実務室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	
	4F 準備室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	
	格技室	0.021	0.02	0.05	0.08	0.02	
瓜破中学校体育館床改修工事 大阪市平野区瓜破2-5-31	体育館	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
長吉南小学校教室床改修工事 大阪市平野区長吉六反3-2-17	児童会室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教室4-1	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
瓜破北小学校体育館床塗装改修工事 大阪市平野区瓜破1-8-33	体育館	0.072	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
新平野西小学校トイレ改造その他工事 大阪市平野区背戸口1-5-22	6年1組	0.031	0.003	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	6年2組	0.032	0.003	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
加美北小学校廊下外壁改修その他工事 大阪市平野区加美北7-4-10	特別支援教室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
大江小学校教室改造工事 大阪市天王寺区四天王寺1-9-18	4F 図工室 教室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 準備室 教室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
平野小学校教室床改修工事 大阪市平野区平野宮町1-9-29	1年2組	0.0092	0.0027	検出せず	0.0041未満	0.0046未満	
	1年3組	0.0095	0.0022	検出せず	0.0041未満	0.0046未満	
	1年4組	0.0079	0.002	検出せず	0.0041未満	0.0046未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成23年度

名 称 所在地	測定箇所	測定結果					備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
平野中学校教室出入口改修工事 大阪市平野区背戸口1-16-26	2F 調理室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 調理準備室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 図書室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 視聴覚準備室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
喜連北小学校家庭科室床改修工事 大阪市平野区喜連1-7-4	家庭科室・準備室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
瓜破西中学校外壁改修その他工事 大阪市平野区瓜破2-12-22	音楽室	0.008	0.006	0.002	0.003	0.002未満	
梅香中学校普通教室改造その他工事 大阪市此花区春日出北3-12-24	5F LL教室準備室 普通教室A	0.009	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	5F LL教室 普通教室B	0.008未満	0.006	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
東成区役所事務室改修工事 大阪市東成区大今里2-8-4	3F 事務室	0.0069	0.0046	0.0015	0.0018	0.0018未満	
	3F 会議室	0.008	0.0048	0.0017	0.0021	0.0018未満	
加美南中学校教室床改修工事 大阪市平野区加美南1-10-15	3-1	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3-2	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
長吉第3保育所ひとにやさしいまちづくり 整備工事 大阪市平野区长吉長原西4-2-10-101	2歳児保育室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
インテックス大阪各所改修工事 大阪市住之江区南港北1-5-102	2F F会議室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F ルーム6-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F ルーム6-2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F ルーム6-3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F ルーム6-4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F ルーム6-5	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F ルーム6-6	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F ルーム6-7	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F ルーム6-8	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 事務室A-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 事務室B-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 事務室A-2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 事務室B-2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F AB会議室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F CD会議室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
長吉中学校教室出入口改修工事 大阪市平野区长吉長原東1-6-15	南校舎3階	0.03	0.01未満	0.02	0.02	0.01未満	
	1F 更衣室1(女子)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 更衣室2(男子)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。