

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成26年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
総合生涯学習センター改修工事 大阪市北区梅田1-2-2-500 大阪駅前第2ビル5階	展示コーナー	0.008未満	0.003未満	0.006	0.003	0.002未満	0.002未満	
	第6会議室	0.008未満	0.005	0.012	0.006	0.007	0.002未満	
	第8研修室	0.008未満	0.003未満	0.006	0.003	0.002未満	0.002未満	
鯉江東小学校教室床改修工事 大阪市城東区今福東1-3-26	1階 2年2組	0.031	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 2年1組	0.025	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
城東小学校教室床改修工事 大阪府大阪市城東区鴨野東3-16-41	3階 3年2組	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 6年1組	0.013	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	
	3階 6年2組	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	
	2階 1年3組	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	
生野小学校教室床改修工事 大阪市生野区舍利寺3-1-39	3階 3年1組	0.022	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 4年1組	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 5年1組	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 6年1組	0.014	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大道南小学校給食室改修工事 大阪市東淀川区大道南1-23-6	1階 調理室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大桐小学校給食室改修工事 大阪市東淀川区大桐4-1-15	1階 給食調理室	0.0096	0.007	0.0021	0.0019	0.0011未満	0.00083未満	
味原小学校給食室改修工事 大阪市天王寺区味原町8-19	1階 調理室	0.008	0.0054	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
森之宮小学校教室床改修工事 大阪市城東区森之宮1-6-64	2階 2年1組	0.015	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 1年1組	0.012	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
鶴見南小学校給食室改修工事 大阪市鶴見区鶴見2-17-22	1階 給食室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
瓜破北小学校教室床改修工事 大阪市平野区瓜破1-8-33	4階 5年1組	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4階 5年2組	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4階 5年3組	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
加美小学校音楽室床改修工事 大阪市平野区正覚寺3-13-15	3階 音楽室	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
勝山中学校教室床改修工事 大阪市生野区勝山北3-13-44	2階 2年1組	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 2年2組	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西三国小学校教室床改修工事 大阪市淀川区西三国1-21-28	3階 児童会議室	0.045	0.014	0.008	0.01	0.005	0.005	
	2階 5年1組	0.026	0.005	0.002未満	0.003	0.002	0.002	
	2階 5年2組	0.023	0.005	0.002未満	0.003	0.007	0.002	
小林小学校教室床改修工事 大阪市大正区小林東2丁目4-45	3F 3年1組	0.037	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 3年2組	0.026	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 6年2組	0.031	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 6年1組	0.036	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
南港光小学校教室床改修工事 大阪市住之江区南港中4丁目4-22	4F 少人数指導室	0.026	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 3・4年活動室	0.028	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
長吉西中学校教室塗装工事 大阪市平野区長吉長原西3-8-21	2階 1年2組	0.03	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 1年3組	0.03	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 1年4組	0.06	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 1年5組	0.02	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 1年6組	0.07	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 1年7組	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4階 2年1組	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4階 2年2組	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3階 2年3組	0.04	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3階 2年4組	0.02	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3階 2年5組	0.03	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3階 2年6組	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
中野小学校特別支援教室 シャワー設置工事 大阪市都島区中野町3-10-5	1階 特別支援室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
林寺小学校特別支援教室 シャワー設置工事 大阪市生野区林寺2-14-3	2階 特別支援室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
湯里小学校教室床改修工事 大阪市東住吉区湯里6-8-3	2階 2年1組	0.0011未満	0.0012未満	検出せず	0.0029未満	0.0032未満	0.0013未満	
	2階 2年2組	0.0011未満	0.0012未満	検出せず	0.0029未満	0.0032未満	0.0013未満	
	3階 3年1組	0.0011未満	0.0012未満	検出せず	0.0029未満	0.0032未満	0.0013未満	
	3階 3年2組	0.0011未満	0.0012未満	検出せず	0.0029未満	0.0033未満	0.0013未満	
住吉小学校教室床改修工事 大阪市住吉区帝塚山西4-1-35	1階 1年1組	0.016	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 1年2組	0.016	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 1年3組	0.017	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 2年1組	0.04	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
南百済小学校教室出入口改修工事 大阪市東住吉区湯里1-15-40	3階 5年1組	0.0029	0.001	検出せず	0.0019未満	0.0021未満	0.0009未満	
	3階 5年2組	0.0032	0.0009	検出せず	0.0019未満	0.0021未満	0.0009未満	
	3階 5年3組	0.0041	0.001	検出せず	0.0019未満	0.0021未満	0.0009未満	
	3階 6年1組	0.0031	0.0009	検出せず	0.0019未満	0.0021未満	0.0009未満	
	3階 6年2組	0.004	0.001	検出せず	0.0019未満	0.0021未満	0.0009未満	
東田辺小学校教室出入口改修工事 大阪市東住吉区東田辺2-16-4	3階 5年1組	0.031	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 5年2組	0.028	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 6年1組	0.024	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 学習室	0.019	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
山之内小学校図書室床改修工事 大阪市住吉区山之内2-17-39	2階 図書室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
南中学校教室出入口改修工事 大阪市中央区島之内1-10-23	2-2	0.052	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	
	2-1	0.053	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	
	3-2	0.036	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	
	3-1	0.035	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.003	
長居小学校図工室床改修工事 大阪市住吉区長居東3-3-40	1階 図工室	0.014	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
常盤小学校給食室改修その他工事 大阪市阿倍野区松崎町3-11-12	1階 児童溜り	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階 調理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階 前室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階 休養室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階 学習室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西成保健センター分館内部改修工事 大阪市西成区太子1-15-17	事務室A	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	事務室B	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	会議室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.04	
下福島中学校普通教室床改造工事 大阪市福島区玉川1-4-11	3F 普通教室1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室2	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
東中浜小学校普通教室改造工事 大阪市城東区東中浜5-4-5	1F 会議室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 生涯学習ルーム	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
桜宮高等学校耐震改修その他工事 大阪市都島区毛馬町5-22-28	3F 1年4組	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 1年3組	0.012	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 1年2組	0.024	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 1年1組	0.018	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	武道場棟 1F 更衣室	0.009	0.008	0.002未満	0.002未満	0.005	0.002未満	
	武道場棟 1F 柔道場	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	武道場棟2Fトレーニング室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	和室棟 2F 和室	0.01	0.004	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	
	和室棟 1F 和室	0.01	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	屋体棟 3F 体育館	0.008未満	0.042	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	屋体棟 3F 控室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	屋体棟 3F 放送室	0.008未満	0.016	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
浪速第5保育所耐震改修工事 大阪市浪速区木津川2-3-46	保育所 教室A	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	保育所 教室B	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
毛馬保育所各所改修工事 大阪市都島区毛馬町2-5-13	2F 保育室 E	0.008未満	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002未満	
瓜破北幼稚園遊戯室出入口改修工事 大阪市平野区瓜破1-9-12	遊戯室	0.003	0.014	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	
汎愛高等学校耐震改修その他工事 大阪市鶴見区今津中2丁目1番52号	4F 1-8	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 1-7	0.016	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002	0.002未満	
	3F 1-6	0.022	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 1-5	0.016	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 1-4	0.019	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	
	2F 1-3	0.02	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 1-2	0.014	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 1-1	0.013	0.003未満	0.002未満	0.002	0.003	0.002未満	
	2F 剣道上	0.008未満	0.007	0.021	0.046	0.002未満	0.002未満	
	1F 柔道場	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 講堂	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
汎愛高等学校耐震改修その他工事 大阪市鶴見区今津中2丁目1番52号	3F パソコン教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 物理教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 洗濯染色教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 仮縫室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 生徒会室	0.012	0.003未満	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1F 生徒指導室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大東小学校教室床改修工事 大阪市都島区毛馬町2丁目11-111	3階 4年1組	0.051	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 4年2組	0.039	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 3年1組	0.056	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3年 3年2組	0.041	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
工芸高等学校・第二工芸高等学校 耐震改修その他工事 大阪市阿倍野区文の里1丁目7-2	1階(11号棟)普通教室31	0.008未満	0.015	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1階(11号棟)普通教室32	0.008未満	0.013	0.002未満	0.002	0.003	0.002未満	
	2階(11号棟)普通教室34	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階(11号棟)普通教室35	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	
	3階(11号棟)演習室37	0.013	0.007	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階(11号棟)演習室38	0.008未満	0.007	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	
	11号棟(3号館)1F準備室	0.008未満	0.035	0.004	0.005	0.004	0.002未満	
	11号棟(3号館)4F技術室1	0.008未満	0.02	0.006	0.004	0.003	0.002未満	
	11号棟(3号館)4F技術室2	0.008未満	0.03	0.022	0.011	0.002	0.002未満	
	11号棟(3号館)2F彫刻実習室1	0.01	0.008	0.002未満	0.002未満	0.007	0.002未満	
	11号棟(3号館)2F彫刻実習室2	0.008	0.005	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	
	12号棟 1F暗室①	0.008未満	0.028	0.003	0.005	0.004	0.002未満	
	12号棟 1F暗室②	0.008未満	0.052	0.003	0.005	0.003	0.002未満	
	12号棟 1F製版実習室①	0.008未満	0.062	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	12号棟 1F製版実習室②	0.008未満	0.022	0.002	0.003	0.005	0.002未満	
	12号棟 2F調剤室	0.008未満	0.027	0.002未満	0.002未満	0.004	0.002未満	
	12号棟 2F造形室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	12号棟 3Fカラー写実実習室①	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
12号棟 3Fカラー写実実習室②	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
12号棟 4FVTR実習室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満		
田中小学校体育館床改装工事 大阪市港区田中2丁目10-34	1階 体育館	0.043	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
西九条小学校普通教室改造工事 大阪市此花区西九条4丁目3-41	3F 集会室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 倉庫	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
梅香小学校教室床改修工事 大阪市此花区梅香3丁目17-29	教室 1-1	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教室 2-1	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教室 3-1	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教室 4-1	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
もと矢田青少年会館各所改修工事 大阪市東住吉区矢田5丁目7	事務室	検出せず	0.091	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	休憩室	検出せず	0.104	0.002	0.002	検出せず	検出せず	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
松通保育所他1施設外壁改修その他工事 大阪市西成区松3丁目2-32	1F 2才児室	0.013	0.013	0.002	0.002	0.002未満	0.002未満	
	1F 4才児室	0.018	0.009	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 乳児室	0.008未満	0.015	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	1F 5才児室	0.011	0.019	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 実習室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 3才児室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
西船場小学校教室改造工事 大阪市西区江戸堀1丁目21-28	2F 多目的室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 印刷室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
喜連北小学校理科室床改修工事 大阪市平野区喜連1丁目7-4	理科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
塩草立葉小学校各所改修工事 大阪市浪速区塩草1丁目4番31	1F 更衣室	0.01	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 展示室1・2	0.016	0.003	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
もと市立環境学習センター 原状回復その他工事 大阪市鶴見区緑地公園2番135号	別館1F 研修室	0.008未満	0.004	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	本館2F 事務室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	本館2F 図書室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	本館2F 準備室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
本館1F 地球シアター	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
市立高等学校耐震改修その他工事 大阪府枚方市北中振2丁目8-1	1階 食堂	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.004	0.002未満	
	2階 格技場	0.008未満	0.007	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
信太山青少年野外活動センター 屋上改修その他工事 大阪府和泉市3-12-86	1階 ホール室	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	
	1階 スタッフルーム	0.01	0.02	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	
東高等学校耐震改修工事 大阪市都島区東野田町4-15-14	職員室	0.01	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001未満	
	文書資料室	0.003	0.005	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
大桐中学校普通教室改造工事 大阪市東淀川区大桐4丁目5-8	2F 特別支援教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2Fカウンセリングルーム,談話室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 3-4	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
天王寺スポーツセンター他1施設 外壁改修その他工事 大阪市天王寺区真田山町5-109	1階 研修室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.033	
西区民センター外壁改修その他工事 大阪市西区北堀江4丁目2-7	3F 第6会議室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 第5会議室	0.014	0.008	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 第4会議室	0.014	0.009	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 第3会議室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 第2会議室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 第1会議室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
阿武山学園児童宿舎床改修工事 大阪府高槻市奈佐原956	児童宿舎	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
泉尾工業高等学校耐震改修その他工事 校舎 16 大阪府大阪市大正区泉尾5丁目16-7	機械加工実習室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	電気総合実習室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	高圧総合実習室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	第1工事実習室	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	第3計測実習室,準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	E科職員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
泉尾工業高等学校耐震改修その他工事 校舎 16 大阪府大阪市大正区泉尾5丁目16-7	機械総合準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	製図準備室(南)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	製図準備室(北)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	第2電子機器準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
泉尾工業高等学校耐震改修その他工事 校舎 25 大阪府大阪市大正区泉尾5丁目16-7	織物実習室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	織編物製造実習室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	製織実習準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	浸染実習室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	な染実習室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	CCM実習室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	試染実習室	0.01未満	0.06	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	
	男子更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	管理室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	職員室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	アパレル実習室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	女子更衣室(1)③	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	女子更衣室(3)①	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	女子更衣室(3)②	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	造形実習室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	デザイン実習室	0.01未満	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	繊維製図実習室①	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
繊維製図実習室②	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
生野工業高等学校耐震改修その他工事 大阪市生野区生野東2丁目3-66	12号棟 1F 自動制御実習室	0.014	0.013	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	12号棟 2F 計器実習室	0.022	0.008	0.003	0.002	0.002	0.002未満	
	12号棟 2F 計器準備室	0.013	0.007	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	12号棟 1F 恒温室	0.008未満	0.015	0.004	0.006	0.002	0.002未満	
	12号棟 1F 時計計器 工作実習室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	12号棟 1F 工具管理室	0.011	0.011	0.003	0.005	0.006	0.002未満	
	12号棟 2F 電子機械 科工作実習室	0.011	0.017	0.003	0.005	0.006	0.002未満	
	12号棟 2F 工具管理室	0.013	0.01	0.002	0.003	0.005	0.002未満	
	8号棟 2F 会議室	0.019	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	8号棟 3F 教室	0.033	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	8号棟 3F 学習室(X11~12間)	0.052	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	8号棟 3F 学習室(X12~13間)	0.073	0.005	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	9号棟 3F 試験計測実習室	0.01	0.009	0.002未満	0.003	0.003	0.002未満	
	9号棟 2F 家庭科実習室	0.016	0.014	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	12号棟 1F 電気室	0.008未満	0.01	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	
	12号棟 3F 第一製図室	0.008	0.008	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	
	8号棟 1F 生活指導科室	0.016	0.011	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
8号棟 1F 更衣室	0.008未満	0.011	0.002未満	0.003	0.002	0.002未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	
都島工業高等学校耐震改修その他工事 大阪市都島区善源寺町1丁目5-64	校舎19 1階 水理実習室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	校舎19 2階 管理室2	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	校舎19 2階 設計実習室	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	校舎19 2階 普通教室2	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	校舎19 2階 普通教室1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	校舎20 1階 機器分析実験室	0.008未満	0.005	0.006	0.006	0.002未満	0.002未満	
	校舎20 2階 プラント資料室	0.011	0.003	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	校舎20 2階 プラント実習室	0.008未満	0.003	0.005	0.007	0.002未満	0.002未満	
	校舎20 中2階 プラント実習室	0.008未満	0.003	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	校舎20 1階 プラント実習室	0.008未満	0.003未満	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	校舎19 1階 土質試験実習室1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	校舎19 1階 土質試験実習室2	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	校舎20 1階 化学計測実験室	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	校舎20 1階 有機化学実験室	0.01	0.015	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	校舎20 1階 無機化学実験室	0.009	0.005	0.002未満	0.002未満	0.004	0.002未満	
校舎20 2階 理数工学科研究室	0.011	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
加賀屋東小学校教室床改修その他工事 大阪市住之江区東加賀屋1丁目6-25	4F 5年1組	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 407	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
住之江特別支援学校教室床塗装工事 大阪市住之江区緑木1-4-167	教室-1	0.015	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	教室-2	0.012	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	教室-3	0.009	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	教室-4	0.01	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	教室-5	0.008	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	教室-6	0.009	0.004	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	
	教室-7	0.01	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	教室-8	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	教室-9	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	教室-10	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
御崎保育所屋根防水改修その他工事 大阪市住之江区御崎7丁目2-4	1F 5才保育所	0.012	0.028	0.006	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 前室	0.008未満	0.021	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
粉浜小学校保健室改修工事 大阪市住之江区粉浜2丁目6-6	保健室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
住吉第一中学校教室床改修工事 大阪市住之江区粉浜西1丁目5-11	2F 1年2組	0.01	0.003未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002	
	3F 1年3組	0.012	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
北加賀屋保育所外壁改修その他工事 大阪市住之江区中加賀屋2丁目17-1	遊戯室	0.01未満	0.04	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。