

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成27年度

名称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
鯉江中学校体育館床改修工事 大阪市城東区今福西4-7-20	1階 体育館	0.017	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
新北島中学校教室床改修工事 大阪市住之江区新北島8-2-46	4F 2-4	0.029	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 2-3	0.046	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 2-2	0.053	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 2-1	0.062	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
巽南小学校体育館床塗装工事 大阪市生野区巽南2-10-7	体育館	0.043	0.01	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
大正北中学校教室床改修工事 大阪市大正区北村3-1-1	4F 3年1組	0.029	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 3年2組	0.025	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 3年3組	0.032	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 3年4組	0.025	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
成南中学校教室床改修工事 大阪市西成区千本中1-17-10	2F 1-4	0.027	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 1-3	0.03	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 1-2	0.028	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 1-1	0.041	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
淀川中学校教室床改修工事 大阪市都島区毛馬町3-5-12	教室①	0.016	0.003	0.0012未満	0.0016	0.0011未満	0.00083未満	
	教室②	0.017	0.0038	0.0012未満	0.0016	0.0011未満	0.00083未満	
	教室③	0.029	0.0027	0.0012未満	0.0016	0.0011未満	0.00083未満	
	教室④	0.034	0.0035	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
常盤小学校給食室改修工事 大阪市阿倍野区松崎町3-11-12	児童溜り	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
常盤小学校分校特別支援教室改修工事 大阪市阿倍野区松崎町3-2-9	1F 理科室	0.028	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
十三中学校教室出入口改修工事 大阪市淀川区十三東5-1-27	3階 2年1組	0.019	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 2年2組	0.034	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 2年3組	0.034	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
五条小学校教室床改修工事 大阪市天王寺区小宮町9-28	3F 3年2組	0.024	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 3年1組	0.034	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
梅田市税務所間仕切改修工事 大阪市北区梅田1-2-2-500	事務室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
日吉小学校給食室改修工事 大阪市西区南堀江4-9-19	調理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	児童溜り	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
長吉南小学校教室出入口改修工事 大阪市平野区长吉六反3-2-17	1F 理科準備室	0.024	0.009	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 理科室	0.021	0.009	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
東田辺小学校教室出入口改修工事 大阪市東住吉区東田辺2-14-6	2F 生活科室	0.055	0.005	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 生活科準備室	0.036	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F ひまわり学級	0.043	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 準備室	0.046	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
工芸高等学校・第二工芸高等学校 格技室天井改修工事 大阪市阿倍野区文の里1-7-2	格技室	0.017	0.007	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成27年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
天王寺動物園ふれあい広場 獣舎改修工事 大阪市天王寺区茶臼山町6-47	事務室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	動物収容施設	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
春日出小学校給食室改修工事 大阪市此花区春日出中1-13-23	給食室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
中央高等学校体育館天井改修工事 大阪市中央区釣鐘町1-1-5	7F 体育館	0.053	0.003	0.002	0.003	0.002未満	0.01	
生野工業高等学校体育館天井改修工事 大阪市生野区生野東2-3-66	体育館	0.028	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
生野工業高等学校格技室天井改修工事 大阪市生野区生野東2-3-66	柔道場	0.01未満	0.01	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	
	剣道場	0.01未満	0.01未満	0.03	0.03	0.01未満	0.01未満	
南中学校教室出入口改修工事 大阪市中央区島之内1-10-23	5階 被服室	0.0549	0.0047	検出せず	0.0019未満	0.0021未満	0.0047	
	5階 被服準備室	0.0577	0.0052	検出せず	0.0019未満	0.0021未満	0.0032	
	4階 1年1組	0.0242	0.0075	検出せず	0.0033未満	0.0036未満	0.0036	
	4階 1年2組	0.038	0.0189	検出せず	0.0033未満	0.0036未満	0.0047	
	2階 美術室	0.0299	0.0054	検出せず	0.0033未満	0.0036未満	0.0033	
	2階 美術準備室	0.0287	0.0074	検出せず	0.0067	0.0036未満	0.0038	
堀江小学校給食室改修工事 大阪市西区北堀江3-2-16	1階 調理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階 児童溜	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
もと音楽団事務所耐震改修工事 大阪市中央区大阪城3-11	2階 D室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 E室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 F室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
平野区民センター事務室改修工事 大阪市平野区長吉出戸5-3-58	2F 事務室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
桜宮高等学校体育館天井改修工事 大阪市都島区毛馬町5-22-28	体育館	0.015	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 柔道場	0.008未満	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2階 剣道場	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	屋内プール	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
堀江小学校普通教室改造工事 大阪市西区北堀江3-2-16	普通教室A	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室B	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
川北小学校普通教室改造工事 大阪市西淀川区中島1-11-20	普通教室(前資料室)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室(前いきいき教室)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西野田幼稚園境界塀改修その他工事 大阪市福島区吉野3-17-5	なかよし	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	のびのび	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	まつ	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	ふじ	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
本田小学校普通教室改造工事 大阪市西区川口1-5-19	普通教室	0.0085	0.0035	検出せず	0.0017未満	0.0019未満	0.0008未満	
日吉小学校普通教室改造工事 大阪市西区南堀江4-9-19	4階 普通教室1	0.0062	0.0032	検出せず	0.0016	0.0014未満	0.0006未満	
	4階 普通教室2	0.0062	0.0027	検出せず	0.0013	0.0014未満	0.0006未満	
長吉東小学校普通教室改造その他工事 大阪市平野区長吉出戸8-13-41	たんぽぽ学級	0.0037	0.005	検出せず	0.0030未満	0.0033未満	0.0013未満	
	2階 学習室	0.0048	0.0059	検出せず	0.0036	0.0033未満	0.0013未満	
	3階 学習室	0.0048	0.0062	検出せず	0.0030未満	0.0033未満	0.0013未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成27年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
汎愛高等学校耐震改修その他工事 大阪市鶴見区今津中2-1-52	2棟2階 生物教室	0.006	0.013	0.002	0.003	0.001未満	0.001未満	
	2棟2階 生物準備室	0.006	0.012	0.002	0.004	0.001未満	0.001未満	
	2棟2階 物理教室	0.004	0.066	0.005	0.009	0.001未満	0.001未満	
	2棟2階 物理準備室	0.004	0.005	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	
	2棟2階 化学教室	0.003	0.007	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	
	2棟2階 化学準備室	0.004	0.008	0.002	0.003	0.001未満	0.001未満	
	2棟3階 社会科教室	0.004	0.008	0.002	0.003	0.001未満	0.001未満	
	2棟3階 地学コンピューター準備室	0.01	0.011	0.004	0.004	0.001未満	0.001未満	
	2棟1階 被服教室	0.017	0.012	0.003	0.002	0.001未満	0.001未満	
	2棟1階 家庭科準備室	0.013	0.066	0.02	0.007	0.001未満	0.001未満	
	アリーナ①	0.064	0.027	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	
	アリーナ②	0.066	0.029	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	
	2棟1階 調理教室	0.015	0.005	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
2棟1階 洋室研修室	0.042	0.005	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
共同利用施設西三国センター 耐震改修その他工事 大阪市淀川区十八条3-1-65	会議室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
加島第1保育所各所改修工事 大阪市淀川区加島1-32-17	1F 保育室(りんごぐみ)	0.008未満	0.011	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 保育室(とまとぐみ)	0.008未満	0.012	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
敷津浦小学校理科室改修工事 大阪市住之江区北島2-9-22	高学年用理科室	0.019	0.033	0.020未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
加美第1保育所各所改修工事 大阪市平野区加美正覚寺2-12-26	5才児保育室 北面	0.0044	0.0103	検出せず	0.003未満	0.0033未満	0.0013未満	
	5才児保育室 南面	0.0059	0.0099	検出せず	0.003未満	0.0033未満	0.0013未満	
大宮第1保育所耐震改修工事 大阪市旭区中宮2-22-22	2F 乳児室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保育室	0.008未満	0.007	0.005	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 事務室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
南大江保育所他1施設各所改修工事 大阪市中央区農人橋1-1-2	保育室A	5	13	13	5	5未満	9	濃度 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ で測定
	保育室B	3未満	5	8未満	5未満	5未満	5未満	
	保育室C	3未満	7	8未満	5未満	5未満	5未満	
	保育室D	14	130	8未満	5未満	5未満	5	
	保育室E	4	20	8未満	5未満	5未満	5未満	
	乳児室	8	57	8未満	5未満	5未満	5未満	
大領中学校音楽室改修工事 大阪市住吉区大領4-3-25	音楽室	0.032	0.002	検出せず	0.0034未満	0.0037未満	0.0015未満	
森小路保育所各所改修工事 大阪市旭区森小路2-5-29	乳児室1	0.0046	0.0061	検出せず	0.0030	0.0032未満	0.0013未満	
	乳児室2	0.0064	0.0038	検出せず	0.0018未満	0.0020未満	0.0008未満	
	保育室3	0.0072	0.0148	0.0331	0.0134	0.0020未満	0.0008未満	
	保育室4	0.0014	0.0022	検出せず	0.0026未満	0.0029未満	0.0012未満	
	保育室5	0.0059	0.0051	検出せず	0.0031未満	0.0034未満	0.0014未満	
	ほふくコーナー	0.0208	0.0014	検出せず	0.0029未満	0.0032未満	0.0013未満	
南高等学校体育館天井改修工事 大阪市中央区谷町6-17-32	体育館	0.0592	0.0034	0.001	0.0012未満	0.0013未満	0.0005未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成27年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
生魂小学校普通教室改修工事 大阪市天王寺区上汐4-1-25	3F 教室1	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室2	0.012	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
東淀川区民会館 空調設備改修に伴う天井改修工事 大阪市東淀川区東淡路1-4-53	和室1	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	洋室1	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	和室3・4	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
三津屋小学校普通教室改修工事 大阪市淀川区三津屋中1-4-14	会議室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	いきいき教室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
(仮称)特別支援教育センター 内部改修工事 大阪市東淀川区東淡路1-4-21	1階 室長室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.004	0.002未満	
	1階 休憩コーナー	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 PC研修室	0.011	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
東淀川区老人福祉センター 屋上改修その他工事 大阪市東淀川区淡路4-1-6	2F 談話室	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
国際学校体育館天井改修工事 大阪市北区中津6-7-34	体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
阿波座センタービル各所改修工事 大阪市西区立売堀4-10-18	4F 研究室	0.017	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 第1会議室	0.011	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 休憩室	0.011	0.004	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
友渕中学校体育館床改修工事 大阪市都島区友渕町1-5-151	体育館	0.011	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
旭東中学校避難器具設置工事 大阪市旭区新森6-7-25	柔道場	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
南田辺小学校教室床改修工事 大阪市東住吉区南田辺4-3-4	6年2組教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	6年3組教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	6年4組教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
天王寺中学校教室床塗装工事 大阪市天王寺区北河堀町6-20	1年1組教室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1年2組教室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1年3組教室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1年4組教室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2年1組教室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2年2組教室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2年3組教室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
2年4組教室	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
大阪ビジネスフロンティア高等学校 格技室天井改修工事 大阪市天王寺区烏ヶ辻2-9-26	1階格技室	0.008未満	0.003	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
啓発小学校・中島中学校給食室改修工事 大阪市東淀川区東中島4-8-38	給食室児童溜	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
旭陽中学校体育館床改修工事 大阪市旭区高殿5-9-31	体育館	0.044	0.004	0.011	0.024	0.002未満	0.002未満	
喜連中学校教室床改修工事 大阪市平野区喜連西6-2-11	多目的室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1-3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2-6	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成27年度

名称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
中央区役所便所改修その他工事 大阪市中央区久太郎町1-2-27	7F 会議室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	6F 会議室602	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 会議室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
鷺州小学校普通教室改造工事 大阪市福島区鷺洲5-6-8	普通教室1	0.0095	0.0148	0.0099	0.0071	0.0033未満	0.0013未満	
	普通教室2	0.0105	0.0133	0.0101	0.0071	0.0033未満	0.0013未満	
東住吉区役所矢田保健分室 内部改修工事 大阪市東住吉区矢田6-7-12	2階 集団検査室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 測定室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 診察室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階 暗室、操作室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階 レントゲン室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階 相談室、予診室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階 事務室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
都島区民センター他1施設 耐震改修その他工事 大阪市都島区中野町2-16-25	区民ホール①	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	区民ホール②	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	区民ホール③	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	図書館①	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	図書館②	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
中央高等学校体育館天井改修工事 大阪市中央区釣鐘町1-1-5	7F 体育館	0.053	0.003	0.002	0.003	0.002未満	0.01	
西高等学校武道場天井改修工事 大阪市西区北堀江4-7-1	1階 武道場	0.014	0.068	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
男女共同参画センター西部館 内部改修その他工事 大阪市此花区西九条6-1-20	1階 事務室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.011	0.002未満	
都島工業高等学校 格技室天井改修その他工事 大阪市都島区善源寺町1-5-64	柔道室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	剣道室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
南市岡小学校普通教室改造工事 大阪市港区南市岡2-6-35	教室A	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教室B	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
橘保育所各所改修工事 大阪市西成区橘3-1-19	2階 保育室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.008未満	0.002未満	
関目東小学校給食室改修工事 大阪市城東区関目4-12-15	給食室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
平野区子ども・子育てプラザ他1施設 屋上改修その他工事 大阪市城東区関目4-12-15	3階 和室	0.0053	0.0045	検出せず	0.0028	0.0019未満	0.0008未満	
大桐小学校普通教室改造工事 大阪市東淀川区大桐4-1-15	3F 普通教室1	0.008未満	0.008	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室2	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
扇町総合高等学校格技室天井改修工事 大阪市北区松ヶ枝町1-38	1階 格技室	0.012	0.011	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大阪プール 大阪市港区田中3-1-20	貴賓室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	会議室5	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。