

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成28年度

名 称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
淀川中学校教室床改修工事 大阪市都島区毛馬町3-5-12	3F 1年1組	0.077	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 1年学習室	0.079	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 1年2組	0.057	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 1年3組	0.05	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
島屋小学校教室床改修工事 大阪市此花区島屋2-9-36	5-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	5-2	0.02未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	5-3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	5-4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
生野区民センター空調設備 改修に伴う天井改修工事 大阪市生野区勝山3-13-30	1F 事務室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 103号室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 104号室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 102号室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 107号室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 101号室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 206号室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 201号室	0.01	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 205号室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 202号室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 203号室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 303号室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 305号室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 302号室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
3F 301号室	0.008	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
3Fパソコン教室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
長吉出戸小学校理科室改修工事 大阪市平野区长吉出戸3-1-43	1F 理科室	0.01	0.012	0.003	0.007	0.008	0.002未満	
高倉小学校外壁改修その他工事 大阪市都島区高倉町3-3-10	2号館特別支援教室	0.02	0.05	0.02	0.03	0.01未満	0.01未満	
(仮称)南部児童相談所内部改修その他工事 大阪市平野区喜連西6-2-55	1F 事務室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 援助方針会議室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 面接室①	0.02	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 面接室②	0.01	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 面接室③	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成28年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(仮称)南部児童相談所内部改修その他工事 大阪市平野区喜連西6-2-55	1F 面接室④	0.02	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 面接室⑤	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 身柄保護室①	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 身柄保護室②	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 所長室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 警備員室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 男子更衣室	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 静養室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 個室①	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 個室②	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 個室③	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 個室④	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 幼児居室①	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 女子学齢児室②	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 個別処遇室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 個室①	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 個室②	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 個室③	0.01	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 多目的ルーム	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F プレイルーム(1)	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 診療所	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 事務所	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 面接室①	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 面接室②	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 面接室③	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 面接室④	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
4F 面接室⑥	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
南百済小学校教室出入口改修工事 大阪市東住吉区湯里1-5-40	生活科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	なかよし2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	5年総合	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	6年1組	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
阪南中学校出入口改修工事 大阪市阿倍野区北畠1-16-24	2-4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2-5	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2-6	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2-7	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
北中道小学校外壁改修その他工事 大阪市東成区中道2-9-20	3F 特別支援教室1	0.008未満	0.006	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 特別支援教室2	0.008未満	0.006	0.006	0.003	0.002未満	0.002未満	
高度専門教育訓練センター各所改修工事 東大阪市三島2-5-43	厨房	0.008未満	0.012	0.004	0.009	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成28年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
長居障がい者スポーツセンター 天井改修その他工事 大阪市東住吉区长居公園1-32	西面	0.0019	0.0374	0.0043	0.0082	0.0013未満	0.0005未満	
	北面	0.0018	0.0286	0.0043	0.0076	0.0013未満	0.0005未満	
	南面	0.0018	0.0356	0.0051	0.0093	0.0013未満	0.0005未満	
	東面	0.0019	0.045	0.0052	0.0095	0.0013未満	0.0005未満	
南恩加島小学校給食室改修工事 大阪市大正区南恩加島3-6-11	下処理室	0.0015	0.0005未満	検出せず	0.0012未満	0.0013未満	0.0005未満	
	更衣室	0.0031	0.0005未満	検出せず	0.0012未満	0.0013未満	0.0005未満	
平尾小学校家庭科室床改修工事 大阪市大正区平尾2-21-28	1階 家庭科室	0.008	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大正北中学校教室床改修工事 大阪市大正区北村3-1-1	3F 3年1組	0.021	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(3年1組)	0.02	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(3年2組)	0.02	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(3年3組)	0.02	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
五条小学校教室床改修工事 大阪市天王寺区小宮町9-28	2階 階段横教室(1-4)	0.013	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 階段横教室(1-3)	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 階段横教室(2-4)	0.042	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
城陽中学校教室床改修工事 大阪市城東区鳴野西3-3-64	1階 3年1組	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 3年2組	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 3年3組	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 3年4組	0.018	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
扇町総合高等学校 体育館屋根補強その他工事 大阪市北区松ヶ枝町1-38	体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
鳴野小学校教室床改修工事 大阪市城東区鳴野西4-11-48	2階 児童会室	0.022	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 2年3組	0.02	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 2年2組	0.016	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 2年1組	0.02	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
高津中学校教室床改修工事 大阪市天王寺区城南寺町1-31	1-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1-4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
大宮小学校教室床改修工事 大阪市旭区大宮4-9-16	3F 図工室	0.016	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室(4-1)	0.036	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 生活科室	0.013	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 普通教室(1-1)	0.063	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
桜宮高等学校教室床改修工事 大阪市都島区毛馬町5-22-28	1階 普通教室 1-7	0.021	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 普通教室 1-6	0.02	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 普通教室 1-5	0.016	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大阪市保健所(あべのメディックス3階) 事務室改修工事 大阪市阿倍野区旭町1-2-7	大阪市保健所事務室	0.022	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
都島工業高等学校体育館床塗装工事 大阪市都島区善源寺町1-5-64	2階 体育館	0.056	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成28年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
福小学校特別支援教室シャワー設置工事 大阪市西淀川区福町2-5-23	2F 事務管理室	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 特別支援教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
今福小学校給食室床改修工事 大阪市城東区今福南2-1-53	1階 給食室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
住吉小学校教室出入口改修工事 大阪市住吉区帝塚山西4-1-35	北校舎1F 1-1	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎1F 学習室	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎1F 1-2	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎2F 特別支援学級②	0.028	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎2F 2-2	0.033	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎2F 特別支援学級①	0.027	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎2F 2-1	0.033	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎3F 5-2	0.036	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎3F 学習室	0.033	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎3F 5-1	0.031	0.003未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西校舎4F 6-2	0.041	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西校舎4F 学習室	0.047	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西校舎4F 6-1	0.045	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西校舎3F 4-2	0.045	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西校舎3F 特別支援学級④	0.053	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西校舎3F 4-1	0.046	0.003	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西校舎2F 3-1	0.043	0.003未満	0.004	0.002	0.002未満	0.002未満	
	西校舎2F 3-2	0.059	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
西校舎2F 3-3	0.059	0.003未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
豊里小学校教室出入口改修工事 大阪市東淀川区豊里5-14-60	3階 普通教室(5年3組)	0.036	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 普通教室(5年2組)	0.035	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 普通教室(5年1組)	0.031	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 普通教室(5年少数教室)	0.035	0.003	0.005	0.01	0.002未満	0.002未満	
旭屋内プール天井改修その他工事 大阪市旭区高殿6-14-6	2F リラクゼーションエリア	0.008未満	0.005	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
銅座幼稚園屋上防水改修その他工事 大阪市中央区内久宝寺1-1-4	1階 遊戯室	0.007	0.007	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	2階 教材室	0.006	0.005	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
天王寺公園慶沢園四阿改修工事 大阪市天王寺区茶臼山町1-108	四阿	0.0016	0.0027	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
みどり小学校特別支援教室シャワー設置工事 大阪市鶴見区緑2-4-45	1階相談室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
友淵小学校分校普通教室改造工事 大阪市都島区友淵町1-3-187	音楽室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	音楽準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
長居小学校特別支援教室手洗い設置工事 大阪市住吉区长居東3-3-40	個別指導室	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	相談室	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西淀川屋内プール塗装工事 大阪市西淀川区大和田2-5-7	3階 プール	0.008未満	0.017	0.038	0.086	0.045	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成28年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
UNEP国際技術センター内部改修工事 大阪市鶴見区緑地公園2-110	1階理事長室	0.0036	0.0034	検出せず	0.0034未満	0.0038未満	0.0015未満	
川北小学校普通教室改造工事 大阪市西淀川区中島1-11-20	図工室	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	準備室	0.01未満	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
中央区役所便所改修その他工事 大阪市中央区久太郎町1-2-27	1F保険福祉センターロビー	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F処置室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F事務室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F宿直室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F滅菌洗浄室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
堀江中学校音楽室床改修工事 大阪市西区南堀江3-5-7	4F 音楽室	0.029	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 音楽準備室	0.041	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
西船場小学校給食室改修工事 大阪市西区江戸堀1-21-28	1階 給食調理室	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
西区民センターホール天井改修工事 大阪市西区北堀江4-2-7	1F 区民ホール	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
下福島中学校普通教室改造工事 大阪市福島区玉川1-4-11	普通教室1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	普通教室2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	普通教室3	0.002	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
堀江小学校普通教室改造工事 大阪市西区北堀江3-2-16	教室1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	教室2	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
三国小学校体育館床改修工事 大阪市淀川区三国本町3-9-18	体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
開平小学校普通教室改造その他工事 大阪市中央区今橋1-5-7	1階 いきいき教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	B1 スペース	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	B1 教室1	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	B1 教室2	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	B1 教室3	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	B1 記念室	0.008未満	0.003未満	0.002	0.002未満	0.003	0.002未満	
今福南保育所事務室改修工事 大阪市城東区今福南4-6-48-100	1F 職員室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
五条小学校普通教室改造工事 大阪市天王寺区小宮町9-28	1階 普通教室1	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 普通教室2	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
八幡屋保育所各所改修工事 大阪市港区八幡屋3-11-6	保育室①	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室②	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室③	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室④	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室⑤	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	便所①	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	調乳室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	
	沐浴室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	
九条北小学校給食室改修工事 大阪市西区九条南4-7-38	1階 給食室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成28年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
鶴見緑地プール天井改修その他工事 大阪市鶴見区緑地公園1-37	プール①	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	プール②	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	プール③	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	プール④	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
東生野中学校技術室床改修工事 大阪市生野区新今里7-9-25	技術室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
御幸森小学校外壁改修工事 大阪市生野区桃谷5-3-37	家庭科室	0.002未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
平野西小学校体育館床塗装工事 大阪市平野区背戸口4-1-31	体育館	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
今川小学校体育館床塗装工事 大阪市東住吉区今川4-24-4	体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
両国保育所各所改修工事 大阪市旭区清水4-6-15	2歳児保育室	0.004未満	0.003未満	0.007未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
巽南小学校教室床改修工事 大阪市生野区巽南2-10-7	5年1組	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	5年2組	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	6年1組	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	6年2組	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	音楽室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	図書室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	家庭科室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	多目的室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F学習室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	レインボールーム3	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	図工室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	理科室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
喜連北小学校教室改修工事 大阪市平野区喜連1-7-4	5年1組	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	5年2組	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	6年1組	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	6年2組	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
茨田第1保育所各所改修工事 大阪市鶴見区諸口5-浜6-17	1F 2歳児室 東面	0.008未満	0.003未満	0.006	0.012	0.002未満	0.002未満	
	1F 2歳児室 西面	0.008	0.023	0.006	0.01	0.009	0.002未満	
相生中学校教室床改修工事 大阪市東成区神路2-8-16	3階 普通教室1-4	0.03	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 普通教室1-3	0.024	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 普通教室1-2	0.029	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 普通教室1-1	0.032	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
十三中学校教室出入口改修工事 大阪市淀川区十三東5-1-27	M24教室	0.014	0.0013未満	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	M25教室	0.017	0.0013未満	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	M26教室	0.016	0.0013未満	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成28年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
野中小学校給食室改修その他工事 大阪市淀川区野中北1-11-26	1F 相談室	0.024	0.016	0.008	0.014	0.002未満	0.002未満	
	1F 給食室	0.008	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 児童溜り	0.008	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
新北島中学校教室床改修工事 大阪市住之江区新北島8-2-46	1階 普通教室 1-3	0.024	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 普通教室 1-4	0.049	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 普通教室 1-1	0.041	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 普通教室 1-2	0.046	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
住吉第一中学校教室床改修工事 大阪市住之江区粉浜西1-5-11	2階 2-1 教室	0.013	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 2-3 教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
粉浜小学校教室床改修工事 大阪市住之江区粉浜2-6-6	3階 教室 5-1	0.02	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 教室 5-2	0.033	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 特別支援教室	0.023	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
新高小学校教室床改修工事 大阪市淀川区新高1-15-53	2階 普通教室 4-1	0.021	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 普通教室 5-1	0.037	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 普通教室 5-2	0.05	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 普通教室 5-3	0.049	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大浪保育所各所改修工事 大阪市大正区三軒家東2-5	1F 保育室 1	0.008未満	0.003	0.017	0.034	0.002未満	0.002未満	
	1F 沐浴室	0.008	0.006	0.045	0.094	0.008	0.002未満	
	1F 保育室 2	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保育室 3	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保育室 4	0.008未満	0.009	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 保育室 5	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。