

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成29年度

名 称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
晴明丘南小学校教室床改修工事 大阪市阿倍野区帝塚山1-23-8	普通教室①	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室②	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室③	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室④	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西成スポーツセンター体育館 天井改修工事 大阪市西成区玉手東1-6-1	第2体育館(奥)	0.01	0.003	0.0005	0.0007	0.0002未満	0.0002未満	
	第2体育館(中央)	0.01	0.0028	0.0002	0.0005	0.0002未満	0.0002未満	
	第2体育館(手前)	0.01	0.0014	0.0002	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	
	第1体育館(東)	0.01	0.0018	0.0007	0.0007	0.0002未満	0.0002未満	
	第1体育館(西)	0.012	0.0018	0.0009	0.0007	0.0002未満	0.0002未満	
	第1体育館(南)	0.012	0.0018	0.0009	0.0007	0.0002未満	0.0002未満	
第1体育館(北)	0.011	0.0018	0.0007	0.0007	0.0002未満	0.0002未満		
大正地区文化交流プラザ内部改修工事 大阪市大正区小林東3-3-25	1F 楽屋1・楽屋2	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大開小学校特別支援教室改修工事 大阪市福島区大開2-10-28	特別支援教室	0.0007未満	0.0011	検出せず	0.0018未満	0.0019未満	0.0008未満	
豊仁小学校教室床改修工事 大阪市北区長柄西2-6-20	3F 教室(1年3組)	0.036	0.003	0.008	0.015	0.009	0.002未満	
	3F 教室(6年1組)	0.039	0.003	0.011	0.02	0.005	0.002未満	
	3F 教室(1年1組)	0.037	0.003	0.011	0.02	0.011	0.002未満	
	2F 教室(1年2組)	0.027	0.003	0.005	0.009	0.01	0.002未満	
東成スポーツセンター天井改修工事 大阪市東成区東中本2-11-30	第1体育場 No.1	0.008未満	0.029	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	第1体育場 No.2	0.008未満	0.029	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	第1体育場 No.3	0.008未満	0.032	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	第1体育場 No.4	0.008未満	0.027	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	第2体育場 No.1	0.008未満	0.029	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	第2体育場 No.2	0.008未満	0.027	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
第2体育場 No.3	0.008未満	0.026	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満		
大正区役所外壁改修その他工事 大阪市大正区千島2-7-95	5F 502会議室	0.008未満	0.014	0.002未満	0.002	0.003	0.002未満	
	6F 601会議室	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.004	0.002未満	
三津屋小学校給食室改修工事 大阪市淀川区三津屋中1-4-14	給食室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
大正中央中学校第2特別支援教室 シャワー設置工事 大阪市大正区小林東3-23-5	第2特別支援教室	0.0025	0.0032	0.0054	0.0022	0.0019未満	0.0008未満	
東高等学校体育館床塗装工事 大阪市都島区東野田町4-15-14	体育館	0.018	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
相生中学校教室床改修工事 大阪市東成区神路2-8-16	2F 2年1組	0.025	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 2年2組	0.02	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 2年3組	0.017	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 2年4組	0.022	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
中浜小学校給食室改修機械設備工事 大阪市城東区中浜2-12-35	1F 給食室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.007	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成29年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
中本小学校給食室改修機械設備工事 大阪市東成区中本4-2-32	給食室	0.01	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
平野小学校体育館床改修工事 平野区平野宮町1-9-29	体育館	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
平野小学校外壁改修その他工事 大阪市平野区平野宮町1-9-29	屋体棟	0.008未満	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
神路小学校教室床改修工事 大阪市東成区大今里4-6-19	2F 6年2組	0.059	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 5年3組	0.065	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 5年2組	0.069	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 5年1組	0.058	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
みどり小学校普通教室改造工事 大阪市鶴見区緑2-4-45	3F 普通教室-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 普通教室-2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西北環境事業センター給湯管改修工事 大阪市西淀川区大和田2-5-66	1F 地域対策室	0.004	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	2F 職員室	0.003	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
横堤中学校特別支援室 シャワー設置工事 大阪市 鶴見区横堤1-11-27	和室	0.03	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 特別支援室	0.014	0.008	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
下福島中学校普通教室改造その他工事 大阪市福島区玉川1-4-11	3階相談室及び談話室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	体育館	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
聖和小学校給食室改修機械設備工事 大阪市天王寺区寺田町1-6-37	1F 給食室	0.011	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
西生野小学校給食室改修機械設備工事 大阪市生野区生野西3-5-7	1F 給食室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
三津屋小学校外壁改修その他工事 大阪市淀川区三津屋中1-4-14	3F 教室-1	0.008未満	0.008	0.002未満	0.003	0.002未満	0.01	
	3F 教室-2	0.008	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	0.007	
	1F 会議室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 教室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
粉浜小学校教室床改修工事 大阪市住之江区粉浜2-6-6	3F 4-1	0.028	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 4-2	0.028	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 多目的室	0.025	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 1-1	0.028	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 1-2	0.031	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 1-3	0.027	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
真田山小学校普通教室改造工事 大阪市天王寺区玉造本町14-41	普通教室1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
茨田西小学校体育館床改修工事 大阪市鶴見区横堤5-13-61	体育館	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
董中学校体育館床塗装工事 大阪市城東区古市1-18-4	体育館	0.054	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
桃陽小学校普通教室改造工事 大阪市天王寺区堂ヶ芝1-2-23	1F 会議室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.004	0.002未満	
	1F いきいき教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成29年度

名 称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
阿波座センタービル空調設備改修に伴う天井改修その他工事 大阪市西区立売堀4-10-18	ICT戦略室3階 端末事務室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	ICT戦略室4階 研修室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	ICT戦略室4階 大事務室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	ICT戦略室4階 システム運用センター	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	ICT戦略室4階 事務室1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	ICT戦略室4階 事務室2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	ICT戦略室4階 事務室3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	ICT戦略室4階 休憩室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	ICT戦略室4階 第3会議室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	ICT戦略室4階 第4会議室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	ICT戦略室4階 第7会議室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
豊里南小学校教室床改修工事 大阪市東淀川区豊里5-12-41	2階 1年1組	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 6年1組	0.014	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 5年1組	0.013	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
本庁舎地下2階厨房撤去その他工事 大阪市北区中之島1-3-20	ICT戦略室	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
東淀川スポーツセンター天井改修工事 大阪市東淀川区東淡路1-4-21	1階 アリーナ	0.011	0.004	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2階 柔剣道場	0.018	0.003	0.006	0.013	0.002未満	0.002未満	
東淡路小学校直結給水化改修 その他機械設備工事 大阪市東淀川区東淡路3-3-32	給食室	0.01	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
大隅西小学校給食室改修機械設備工事 大阪市東淀川区大隅2-3-18	給食室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
市岡中学校講堂換気扇枠改修工事 大阪市港区磯路 1-5-21	講堂	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
動物管理センター各所改修工事 大阪市住之江区柴谷2-5-74	猫保護室	0.01未満	0.01未満	0.02	0.03	0.01未満	0.01未満	
	猫ふれあい室	0.01未満	0.01未満	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	
	負傷動物洗浄室	0.01未満	0.02	0.07	0.11	0.01未満	0.01未満	
	猫検疫室	0.01未満	0.03	0.12	0.18	0.01未満	0.01未満	
浪速第5保育所外壁改修その他工事 大阪市浪速区木津川2-3-46	サンルーム	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
浪速スポーツセンター天井改修工事 大阪市浪速区難波中3-8-8	第2体育館①	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	第2体育館②	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	第2体育館③	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
長橋第2保育所各所改修工事 大阪市西成区南開1-7-7	1階 プレールーム	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	
天下茶屋中学校便所改修工事 大阪市西成区橋1-8-2	体育館 便所	0.01	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
梅南中学校便所改修工事 大阪市西成区梅南3-3-17	放送室	0.0019	0.0005	検出せず	0.0012未満	0.0013未満	0.0005未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成29年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考	
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン		
所 在 地									
大池中学校外壁改修その他工事 大阪市生野区中川6-3-6	LL教室	0.056	0.005	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満		
	LL教室準備室	0.053	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
榎本小学校普通教室改造工事 大阪市鶴見区今津北1-5-35	普通教室 ①	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
	普通教室 ②	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
南高等学校格技室床塗装工事 大阪市中央区谷町6-17-32	1F 格技室	0.008未満	0.003	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満		
玉造小学校普通教室改造工事 大阪市中央区玉造2-3-43	3F 教室①	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.004	0.002未満		
	3F 教室②	0.008	0.004	0.002未満	0.003	0.006	0.002未満		
鷺洲小学校普通教室改造工事 大阪市福島区鷺洲5-6-8	4F 教室①	0.014	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	4F 教室②	0.016	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
美津島中学校給食室改修工事 大阪市淀川区加島1-54-41	更衣室	0.008未満	0.006	0.004	0.009	0.002未満	0.002未満		
	控室	0.008未満	0.006	0.004	0.009	0.002未満	0.002未満		
	厨房・食堂	0.008未満	0.007	0.004	0.009	0.002未満	0.002未満		
港スポーツセンター天井改修工事 大阪市港区田中3-1-11	第1体育館	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
		0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
		0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
		0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
	第2体育館	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
		0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
我孫子中学校給食室改修その他工事 大阪市住吉区我孫子東1-4-32	食堂	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満		
	調理室	0.01未満	0.04	0.05	0.05	0.01未満	0.01未満		
	休憩室	0.01未満	0.05	0.08	0.08	0.01未満	0.01未満		
住之江屋内プールシャワー室改修工事 大阪市住之江区北加賀屋5-3-47	1F集会室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
田辺中学校特別支援教室改修工事 大阪市東住吉区南田辺4-7-24	1階 特別支援教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	此花作業指導所空調設備改修に伴う 天井改修工事 大阪市此花区四貫島2-26-17	1F 食堂	0.008未満	0.003未満	0.003	0.007	0.002未満	0.002未満	
		1F 相談室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		1F 作業室(1)	0.012	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
1F 作業室(2)		0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
大淀小学校外1施設普通教室改造 その他工事 大阪市北区大淀4-10-33	1F 教室①	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	1F 教室②	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
豊崎東小学校体育館床塗装工事 大阪市北区長柄中2-3-30	1階 体育館	0.058	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
堀川小学校給食室改修工事 大阪市北区東天満2-10-7	給食室	0.013	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成29年度

名 称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
南百済小学校教室出入口改修工事 大阪市東住吉区湯里1-15-40	3階 図工室	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 家庭科室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 普通教室	0.07	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 音楽室	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
天王寺スポーツセンター天井改修工事 大阪市天王寺区真田山町5-109	2階 第1体育館 南西	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 第1体育館 南東	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 第1体育館 北東	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 第1体育館 北西	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	
	2階 第2体育館 北	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.003	
	2階 第2体育館 東	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.003	
西中学校体育館塗装工事 大阪市西区千代崎3-1-43	1階体育館	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2年4組	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
市岡中学校体育館床改修工事 大阪市港区磯路1-5-21	1階 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
鶴橋幼稚園屋上防水改修工事 大阪市生野区桃谷2-20-14.	もも組	0.007	0.005	0.004	0.002	0.001未満	0.001未満	
もと今宮小学校(学校経営管理センター) 事務室改修工事 大阪市西成区天下茶屋1-17-14	4F システム担当	0.0021	0.0024	検出せず	0.0032未満	0.0035未満	0.0014未満	
	4F 運用管理室	0.0019	0.0022	検出せず	0.0032未満	0.0035未満	0.0014未満	
	4F 給与担当	0.0031	0.0022	検出せず	0.0032未満	0.0035未満	0.0014未満	
	3F 学務担当	0.0016	0.0033	検出せず	0.0032未満	0.0035未満	0.0014未満	
	3F 会議室	0.0015	0.0030	検出せず	0.0032未満	0.0035未満	0.0014未満	
	2F 研修室	0.0019	0.0018	検出せず	0.0032未満	0.0035未満	0.0014未満	
	2F 入札室	0.0012未満	0.0015	検出せず	0.0032未満	0.0035未満	0.0014未満	
	2F 事務作業室	0.0019	0.0047	検出せず	0.0032未満	0.0035未満	0.0014未満	
中大江小学校普通教室改修工事 大阪市中央区糸屋町2-3-14	普通教室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	格技室棟(柔道場) 北側	0.0056	0.016	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
生野工業高等学校格技室天井改修工事 大阪市生野区生野東2-3-66	格技室棟(柔道場) 中央	0.0056	0.0016	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	格技室棟(柔道場) 南側	0.0048	0.0016	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
生魂幼稚園保育室床改修その他工事 大阪市天王寺区生玉町7-4	1F 保育室	0.034	0.003未満	0.002未満	0.002	0.026	0.002未満	
大東小学校教室床改修工事 大阪市都島区毛馬町2-11-111	1F 1-1	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 1-2	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 2-1	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 2-2	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成29年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
聖和小学校体育館床塗装工事 大阪市天王寺区寺田町1-6-37	1F 体育館	0.038	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
五条小学校便所改修その他工事 大阪市天王寺小宮町9-28	普通教室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	事務室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	倉庫	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	新普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
鯉江小学校職員室改造工事 大阪市城東区今福3-9-27	1F新校長室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F旧校長室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
港晴小学校教室床改修工事 大阪市港区港晴1-3-12	1F 1年1組	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 1年2組	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
敷津浦小学校教室床改修工事 大阪市住之江区北島2-9-22	2-2教室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2-6教室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3-11教室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3-12教室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
南幼稚園各所改修工事 大阪市中央区南船場3-2-19	1F 保育室	0.03	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
波除小学校職員室床改修工事 大阪市港区波除3-6-8	職員室	0.013	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.006	0.002未満	
大阪産業創造館7階～9階・11階 事務室改修工事 大阪市中央区本町1-4-5	9F 事務室	0.055	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	9F 局長室	0.064	0.003	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	9F 部長室	0.067	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	9F O.A室	0.054	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	9F 会議室	0.056	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	8F 事務室	0.058	0.003	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	8F 部長室	0.063	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	8F 会議室1	0.052	0.003未満	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	8F 会議室2	0.058	0.003	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	7F 事務室	0.035	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	7F 部長室	0.041	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
7F 会議室	0.046	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
三先小学校教室床改修工事 大阪市港区三先2-6-32	2F 3-1	0.03	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 3-2	0.037	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 児童会室	0.034	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
長吉西中学校教室床改修工事 大阪市平野区长吉長原西3-8-21	2F 教室(1-1)	0.027	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 教室(1-2)	0.037	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 教室(1-3)	0.041	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
鳴野小学校教室床改修工事 大阪市城東区鳴野西4-11-48	3F 教室4	0.047	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室3	0.027	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室2	0.045	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室1	0.045	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成29年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
北巽小学校体育館床塗装工事 大阪市生野区巽北1-30-29	1F 体育館	0.045	0.004	0.002未満	0.002未満	0.007	0.002未満	
塩草立葉小学校普通教室改造工事 大阪市浪速区塩草1-4-31	普通教室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	メディアルーム	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
梅香小学校給食室改修機械設備工事 大阪市此花区梅香3-17-29	給食室	0.004	0.021	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	
本田小学校給食室改修工事 大阪市西区川口1-5-19	給食室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
滝川小学校給食室改修機械設備工事 大阪市北区天満1-24-15	給食室	0.009	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	
磯路小学校給食室改修機械設備工事 大阪市港区磯路3-7-7	給食室	0.002未満	0.003	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	
大宮小学校給食室改修機械設備工事 大阪市旭区大宮4-9-19	1階 給食室	0.011	0.04	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	
阪南小学校給食室改修工事 大阪市阿部野区阪南町5-7-40	1F 給食室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大東小学校給食室改修機械設備工事 大阪市都島区毛馬町2-11-111	1階 調理室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
田中小学校給食室改修機械設備工事 大阪市港区田中2-10-34	給食室	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	
築港小学校給食室改修機械設備工事 大阪市港区築港1-10-38	給食室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
巽南小学校給食室改修機械設備工事 大阪市生野区巽南2-10-7	給食室	0.038	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
遠里小野小学校給食室 改修機械設備工事 大阪市住吉区遠里小野6-6-27	給食室	0.01	0.009	0.001	0.002	0.001未満	0.002	
天王寺小学校給食室改修機械設備工事 大阪市天王寺区大道1-4-49	給食室	0.005	0.002	0.002	0.004	0.001未満	0.001未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。