

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成29年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
福島区民センター大ホール天井改修工事 大阪市福島区吉野3-17-23	1F ホール	0.03	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
旭区民センター大ホール天井改修工事 大阪市旭区中宮1丁目11-14	大ホール	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
西成区民センター大ホール天井改修工事 大阪市西成区岸里1-1-50	センターホール	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
瓜破斎場ホール天井改修工事 大阪市平野区瓜破東4-4-146	1F 炉前ホール A	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 炉前ホール B	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
大淀コミュニティセンターホール 天井改修工事 大阪市北区本庄東3-8-2	1階 ホール	0.015	0.004	0.004	0.008	0.002未満	0.002未満	
浪速区民センターホール天井改修工事 大阪市浪速区稲荷2-4-3	ホール	0.029	0.006	0.007	0.011	0.005	0.002未満	
阿倍野区民センター大ホール・小ホール 天井改修工事 大阪市阿倍野区阿倍野筋4-19-118	2F 大ホール	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	B1F 小ホール	0.048	0.007	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
男女共同参画センター中央館ホール・交 流サロン天井改修工事 大阪市天王寺区上汐5-6-25	交流サロン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	男女共同参画センター B2Fホール	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
福島小学校増築その他工事 大阪市福島区福島4-5-6	普通教室(左)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	普通教室(中央)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	普通教室(右)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
新巽中学校増築その他工事 大阪市生野区巽南4-2-53	既設棟2階 校長室	0.019	0.024	0.004	0.007	0.002未満	0.002未満	
	既設棟3階 図書室準備室	0.011	0.027	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	1F 体育館	0.008未満	0.006	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F 放送室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
(仮称)日本橋中学校区 小中一貫校整備工事 大阪市浪速区日本橋西1-7-6	校舎棟 3F学習室	0.046	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 学習室	0.046	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東棟1Fカウンセリングルーム	0.062	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保健室	0.04	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 調理室	0.035	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 調理準備室	0.028	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 会議室	0.032	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(1-1)	0.054	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 学習室	0.051	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(1-2)	0.055	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	校舎棟4F 旧和室	0.025	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	校舎棟1F 仮教室A	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 仮教室B	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 仮保健室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 会議室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東棟 2F 仮教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
2F 仮教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成29年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
(仮称)日本橋中学校区 小中一貫校整備工事 大阪市浪速区日本橋西1-7-6	4F 特別支援教室6	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 仮教室通路	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	
	4F 特別支援教室7	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.003	
(仮称)日本橋中学校区 小中一貫校整備工事 大阪市浪速区日本橋西1-7-6	4F 仮教室通路	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	
	4F 仮教室A	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	
	4F 仮教室B	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	
	校舎棟1F 相談室	0.011	0.003	0.019	0.01	0.002未満	0.002未満	
	1F 図書室(小)	0.009	0.003	0.019	0.011	0.002未満	0.002未満	
	東棟2Fパソコン教室	0.014	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 図書室(中)	0.016	0.005	0.025	0.015	0.002未満	0.002未満	
	4F 美術教室	0.021	0.003	0.012	0.007	0.002未満	0.002未満	
	4F 美術準備室	0.017	0.004	0.018	0.01	0.002未満	0.002未満	
	校舎棟2F特別支援教室	0.008未満	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 多目的準備室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 多目的室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東棟1F第2理科準備室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 図工室	0.009	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東棟2F第2理科準備室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 理科室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 家庭科準備室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 家庭科室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東棟2F 家庭科室(小)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 事務室	0.02	0.007	0.005	0.013	0.002未満	0.002未満	
	1F 保健室(小)	0.018	0.008	0.003	0.008	0.002未満	0.002未満	
	1F 職員室	0.015	0.006	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1F 校長室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1F 調理室	0.01	0.015	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 休養室	0.02	0.014	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F 図書室(小)	0.024	0.012	0.006	0.013	0.002未満	0.002未満	
	3F 習熟度教室(3)	0.035	0.015	0.006	0.014	0.002未満	0.002未満	
	4F 特別支援教室(3)	0.011	0.016	0.008	0.016	0.002未満	0.002未満	
	4F 音楽室(小)	0.024	0.015	0.003	0.008	0.002未満	0.002未満	
	5F 交流スペース	0.032	0.028	0.005	0.011	0.002未満	0.002未満	
5F 9年教室(2)	0.046	0.028	0.006	0.014	0.002未満	0.002未満		
5F 特別支援教室(0.5)	0.042	0.022	0.009	0.021	0.002未満	0.002未満		
玉出小学校増築その他工事 大阪市西成区玉出中2-13-48	体育館NO.1(ステージ側)	0.014	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.002未満	
	体育館NO.2(ステージ側)	0.013	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	体育館NO.3(入口側)	0.012	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	体育館NO.4(入口側)	0.013	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成29年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
東成屋内プール天井改修工事 大阪市東成区東中本2-12-1	25mプール北東側	0.0024	0.020	0.0016	0.0016	0.0011未満	0.00083未満	
	25mプール南東側	0.0024	0.020	0.0016	0.0016	0.0011未満	0.00083未満	
	25mプール南西側	0.0024	0.021	0.0016	0.0019	0.0011未満	0.00083未満	
	25mプール北西側	0.0024	0.021	0.0016	0.0016	0.0011未満	0.00083未満	
都島屋内プール天井改修工事 大阪市都島区都島本通4-12-7	25mプール①	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	25mプール②	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	25mプール③	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	25mプール④	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
城東消防署建設工事-2 大阪市城東区中央3-4-20	5F 男子更衣室	0.008未満	0.032	0.069	0.152	0.004	0.002未満	
	5F 女子更衣室	0.008未満	0.030	0.056	0.121	0.004	0.002未満	
	4F 署長室	0.008未満	0.019	0.047	0.110	0.002	0.002未満	
	4F 衛生室	0.008未満	0.014	0.042	0.100	0.002未満	0.002未満	
	4F 倉庫2	0.008未満	0.012	0.032	0.076	0.002未満	0.002未満	
	4F 事務室①	0.008未満	0.017	0.049	0.118	0.003	0.002未満	
	4F 事務室②	0.008未満	0.015	0.042	0.099	0.003	0.002未満	
	3F 倉庫2	0.008未満	0.011	0.017	0.038	0.002未満	0.002未満	
	3F 待機室2	0.008未満	0.014	0.015	0.034	0.002未満	0.002未満	
	3F 待機室3	0.008未満	0.014	0.013	0.030	0.002未満	0.002未満	
	1F 消毒室	0.008未満	0.012	0.015	0.033	0.002未満	0.002未満	
	4F 事務機器室	0.008未満	0.003	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	4F 応接室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	4F 署長室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	4F 事務室①	0.008未満	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 事務室②	0.008未満	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 事務室③	0.008未満	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 警備待機室(男)①	0.008未満	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 警備待機室(男)②	0.008未満	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 警備待機室(男)③	0.008未満	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 救急待機室(男)①	0.008未満	0.007	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F 救急待機室(男)②	0.008未満	0.008	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	3F 体育訓練室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 受付	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 男子更衣室	0.008未満	0.016	0.084	0.099	0.002未満	0.002未満	
	4F 女子更衣室	0.008未満	0.016	0.088	0.100	0.002未満	0.002未満	
	1F 講堂①	0.008未満	0.051	0.009	0.021	0.002未満	0.002未満	
	1F 講堂②	0.008未満	0.050	0.009	0.020	0.002未満	0.002未満	
1F 講堂③	0.008未満	0.048	0.009	0.020	0.002未満	0.002未満		
4F 公舎LD	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
4F 公舎和室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
4F 公舎洋室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.020	0.003	0.002未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成29年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
城東消防署建設工事-2 大阪市城東区中央3-4-20	4F 衛生管理室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 救急待機室(男)①	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 救急待機室(男)②	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 会議室①	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 会議室②	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
日吉小学校増築その他工事 大阪市西区南堀江4丁目9-19	給食棟食器洗浄室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 図工室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 普通教室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 第2音楽室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
友渕小学校増築その他工事 大阪市都島区友渕町1-3-123	増築棟1F 給食室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	増築棟1F 給食室更衣室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	増築棟1F 特別支援教室	0.008未満	0.008	0.002	0.005	0.002未満	0.002未満	
	増築棟2F 事務管理室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	増築棟2F 校長室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	増築棟2F 職員室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	増築棟4F 教室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	増築棟4F 理科室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	既設棟2階 会議室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
既設棟3階 研修室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002	0.002	0.002未満		
堀江小学校増築その他工事 大阪市西区北堀江3-2-16	既設棟2階 校長室	0.035	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	既設棟2階 職員室	0.024	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	既設棟1階 調理室	0.008未満	0.003未満	0.0030	0.0040	0.002未満	0.002未満	
	既設棟1階 洗浄室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.0030	0.002未満	0.002未満	
	増築棟3階 普通教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	増築棟4階 多目的室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
淀商業高等学校第2期増築その他工事 大阪市西淀川区野里3丁目3-15	3F 音楽室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F タイプライティング室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 準備室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	視聴覚室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	第1校舎 3F ゼミ1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	第1校舎 3F 1-4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	第1校舎 3F 1-F	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	第1校舎 2F ゼミ2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	第1校舎 2F 2-4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	第1校舎 2F 2-F	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	第1校舎 1F 書道教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
第1校舎 1F 3-4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成29年度

名 称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
淀商業高等学校第2期増築その他工事 大阪市西淀川区野里3丁目3-15	第1校舎 1F 3-F	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	本館3Fタイプライティング室	0.05	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	本館3Fタイプライティング	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	第1校舎 3階普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	第1校舎 2階普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	校舎棟(2) 食堂	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	校舎棟(2) 調理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	校舎棟(2) 控え室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	校舎棟(2) 会議室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	校舎棟(2) 和室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	体育館1F 剣道場	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	
	体育館1F 柔道場	0.01	0.01未満	0.17	0.25	0.01未満	0.01未満	
	体育館3F アリーナ	0.01未満	0.01	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	
体育館3F 教官室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満		
喜連北小学校増築その他工事 大阪市平野区喜連7-6-4	講堂兼体育館(アリーナ)	0.008未満	0.017	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
愛珠幼稚園舎耐震改修その他工事-2 大阪市中央区今橋3-1-11	管理作業員室	0.0146	0.0012	検出せず	0.0012未満	0.0013未満	0.0006	
	給湯室	0.0132	0.0030	検出せず	0.0012未満	0.0013未満	0.0005未満	
	控室	0.0154	0.0027	検出せず	0.0012未満	0.0013未満	0.0005未満	
	園長室	0.0189	0.0012	検出せず	0.0012未満	0.0013未満	0.0005未満	
	遊戯室	0.0097	0.0189	検出せず	0.0015	0.0013未満	0.0005未満	
	事務室	0.0216	0.0041	検出せず	0.0012未満	0.0013未満	0.0005未満	
	保健室	0.0076	0.0033	検出せず	0.0012未満	0.0013未満	0.0005未満	
	保育室(1)	0.0097	0.0036	検出せず	0.0012未満	0.0013未満	0.0005未満	
	保育室(2)	0.0099	0.0023	検出せず	0.0012未満	0.0013未満	0.0005未満	
	保育室(3)	0.0084	0.0020	検出せず	0.0012未満	0.0013未満	0.0005未満	
	昇降口	0.0080	0.0009	検出せず	0.0012未満	0.0013未満	0.0005未満	
	保育室(4)	0.0042	0.0036	0.0014	0.0030	0.0013未満	0.0005未満	
	家庭室	0.0054	0.0015	検出せず	0.0011未満	0.0013未満	0.0005未満	
研究室	0.0055	0.0015	検出せず	0.0011未満	0.0013未満	0.0005未満		
東田辺小学校昇降機棟増築その他工事 大阪市東住吉区東田辺2-14-6	1F 保健室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 管理作業員室	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 事務室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 家庭科準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 家庭科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F パソコン教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 多目的教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 図書館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
3F 教具室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。