

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成30年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
南大江小学校教室床改修工事 大阪市中央区農人橋1-3-3	2F 1年3組	0.021	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 3・4年室	0.024	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 5年1組	0.025	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 3年1組	0.029	0.003未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
韮幼稚園各所改修工事 大阪市西区韮本町1-19-13	3F 新園長室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 新職員室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 簡易職員室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保健室	0.008未満	0.053	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 新保育室	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 第2遊戯室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 新絵本室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
此花総合センタービル外壁改修その他工事-2 大阪市此花区西九条5-4-21	6F洋室(講習会室)	0.0096	0.006未満	0.020未満	0.070未満	0.005未満	0.004未満	
	7Fトレーニングルーム	0.0104	0.006未満	0.020未満	0.070未満	0.005未満	0.004未満	
西船場小学校普通教室改造工事 大阪市西区江戸堀1-21-28	1F 普通教室	0.014	0.011	0.005	0.011	0.002未満	0.002未満	ビロイを教室へ改造した為 事前測定なし
築港中学校教室床改修工事 大阪市港区築港1-2-41	4F 普通教室4	0.029	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室3	0.032	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室1	0.029	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室2	0.027	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
北恩加島小学校教室床改修工事 大阪市大正区泉尾5-17-31	3F 6年1組	0.025	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 6年2組	0.026	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 5年学習室	0.033	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 5年1組	0.024	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
島屋小学校教室床改修工事 大阪市此花区島屋2-9-36	2F 1年1組	0.025	0.004	0.002未満	0.002未満	0.005	0.002未満	
	2F 2年5組	0.026	0.004	0.002未満	0.002未満	0.006	0.002未満	
	2F 2年4組	0.027	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 2年3組	0.030	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大正東中学校教室床改修工事 大阪市大正区三軒家東4-4-30	4F 1年2組	0.030	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 1年3組	0.021	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 1年4組	0.027	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 1年5組	0.029	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大国小学校教室床改修工事 大阪市浪速区大国1-9-3	3F 教室3-1	0.031	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室4-1	0.024	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室5-1	0.028	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室6-1	0.030	0.005	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
木津中学校給食室改修その他工事 大阪市浪速区戎本町1-3-46	食堂	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	給食室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成30年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
塩草立葉小学校給食室改修工事 大阪市浪速区塩草1-4-31	給食室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
難波中学校給食室改修工事 大阪市浪速区塩草1-1-59	給食室	0.010未満	0.010	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	食堂	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
真田山小学校便所改修その他工事 大阪市天王寺区玉造本町14-41	給食室	0.008未満	0.020未満	0.050未満	0.080未満	0.02未満	0.008未満	
	1F 相談室	0.008未満	0.020未満	0.050未満	0.080未満	0.020未満	0.008未満	
	2F 普通教室	0.012	0.020未満	0.005未満	0.080未満	0.020未満	0.008未満	
巽中学校教室床改修工事 大阪市生野区巽中3-17-20	3F 教室1-1	0.020	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	3F 教室1-2	0.010	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	3F 教室1-3	0.020	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
大江小学校普通教室改造工事 大阪市天王寺区四天王寺1-9-18	3F 普通教室1	0.029	0.015	0.002未満	0.003	0.024	0.002未満	
	3F 普通教室2	0.024	0.008	0.002未満	0.003	0.028	0.002未満	
友渕小学校分校音楽室改造工事 大阪市都島区友渕町1-3-187	4F 音楽室	0.020	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
北巽小学校家庭科室改修工事 大阪市生野区巽北1-30-29	家庭科室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
五条小学校普通教室改造工事 大阪市天王寺区小宮町9-28	普通教室	0.020	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	男子更衣室	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	女子更衣室	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
片江小学校長寿命化改修その他工事 大阪市東成区大今里南2-13-2	4F 4年1組	0.013	0.005	0.012	0.019	0.002未満	0.002未満	
	4F 4年2組	0.017	0.004	0.008	0.013	0.002未満	0.002未満	
	3F 図書室	0.013	0.011	0.008	0.009	0.004	0.002未満	
	3F 図書準備室	0.011	0.009	0.008	0.009	0.003	0.002未満	
	2F 理科準備室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 理科室	0.009	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 管理作業室	0.010	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
1F 習熟度教室	0.008	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
桑津小学校体育館床改修その他工事 大阪市東住吉区桑津5-13-13	体育館	0.024	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
白鷺中学校教室床改修工事 大阪市東住吉区今川1-2-21	3F教室1-1	0.020	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F教室1-2	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F教室1-3	0.020	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F教室1-4	0.025	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
加美小学校教室床改修工事 大阪市平野区加美正覚寺3-13-35	2F教室2-3	0.021	0.005	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	2F教室2-2	0.020	0.006	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	2F教室2-1	0.021	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
阪南小学校家庭科室床改修工事 大阪市阿倍野区阪南町5-7-40	家庭科室	0.013	0.003	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成30年度

名称	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
住吉中学校給食室改修工事 大阪市住吉区帝塚山西3-5-6	調理エリア	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	更衣室	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	食堂	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
平野北中学校給食室改修工事 大阪市平野区宮町1-8-55	1F 調理室	0.008未満	0.006	0.003	0.003	0.002未満	0.01未満	
	1F 児童溜り	0.008未満	0.005	0.004	0.005	0.002未満	0.01未満	
鶴見橋中学校給食室改修その他工事 大阪市西成区長橋3-9-23	食堂	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	厨房	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
新生野中学校出入口改修工事 大阪市生野区巽東3-3-12	4F 教室1-1	0.029	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 教室1-2	0.033	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 教室1-3	0.050	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
日吉小学校職員室改造その他工事 大阪市西区南堀江4-9-19	給食室	0.0043	0.0016	検出せず	0.0033未満	0.0036未満	0.0014未満	
	職員室	0.0061	0.0063	0.0174	0.0274	0.0035未満	0.0014未満	
出来島小学校教室出入口改修工事 大阪市西淀川区出来島2-2-24	3F 教室5-1	0.025	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室5-2	0.026	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室6-1	0.023	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室6-2	0.023	0.003未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 学習室	0.014	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 教室4-2	0.017	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 教室4-1	0.021	0.003未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
2F 教室3-2	0.024	0.006	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
春日出中学校体育館床塗装工事 大阪市生野区巽西4-7-16	体育館	0.040	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
大成小学校体育館床塗装工事 大阪市東成区大今里3-2-62	体育館	0.079	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
瓜破小学校体育館床塗装工事 大阪市平野区瓜破5-3-11	体育館	0.041	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
千本小学校パソコン教室床改修工事 大阪市西成区千本中2-8-8	パソコン教室	0.0054	0.0019	検出せず	0.0033未満	0.0036未満	0.0014未満	
喜連西小学校体育館床塗装工事 大阪市平野区喜連西3-17-61	体育館	0.057	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
瓜破北小学校体育館床塗装工事 大阪市平野区瓜破1-8-33	体育館	0.046	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
勝山中学校多目的室改造工事 大阪市生野区勝山北3-13-44	2F 多目的室	0.018	0.007	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
三先幼稚園内部改修工事 大阪市港区三先1-6-37	プレイルーム室	0.030	0.010未満	0.010	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
大正スポーツセンター他1施設天井改修工事 大阪市大正区小林東3-3-25	第1体育館	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	第2体育館	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	円形ホール	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成30年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
科学館天井改修工事 大阪市北区中之島4-2-1	B1F アトリウム1	0.008未満	0.048	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	B1F アトリウム2	0.008未満	0.048	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F エントランスホール1	0.008未満	0.039	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F エントランスホール2	0.008未満	0.050	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
動物管理センター各所改修工事 大阪市住之江区柴谷2-5-74	2F 運転手室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 観察室	0.008未満	0.030	0.036	0.074	0.002未満	0.002未満	
	1F 犬舎(監房)	0.008未満	0.020	0.022	0.044	0.002未満	0.002未満	
阿倍野区役所別館外壁改修その他工事 大阪市阿倍野区文の里1-1-40	B1F 清掃員控室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
加美第1保育所各所改修工事 大阪市平野区加美正覚寺2-12-26	1階1号室(保育室1)	0.010	0.013	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1階2号室(保育室2)	0.008未満	0.015	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1階3号室(保育室3)	0.008未満	0.011	0.002未満	0.003	0.003	0.002未満	
	1階4号室(保育室4)	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	2階5号室(保育室5)	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階6号室(保育室6)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
天王寺動物園ヒョウ舎その他各所改修工事 大阪市天王寺区茶臼山町1-108	授乳室・救護室	0.008未満	0.007未満	0.020未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
天下茶屋保育所外壁改修その他工事 大阪市西成区天下茶屋東2-1-12	0・1才児保育室	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	2才児保育室	0.010未満	0.010	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	3才児保育室	0.010未満	0.030	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	4才児保育室	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	5才児保育室	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
もと今宮小学校体育館天井改修工事 大阪市西成区天下茶屋1-16-5	1F 体育館(アリーナ)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
豊崎小学校普通教室改造工事 大阪市北区豊崎4-5-9	3F 第1教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 第2教室	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
菅原保育園各所改修工事 大阪市東淀川区菅原4-10-15	沐浴室	0.0069	0.0129	検出せず	0.0035未満	0.0038未満	0.0015未満	
苅田南保育所屋上改修その他工事 大阪市住吉区苅田9-1-12	1F 5才児保育室 1	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 5才児保育室 2	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
味原保育所他1施設屋上防水改修工事 大阪市西成区千本中2-12-20	3F 講習室	0.010未満	0.020	0.01未満	0.020	0.01未満	0.01未満	
阿波座センタービル空調設備改修に伴う 天井改修その他工事 大阪市西区立売堀4-10-18	1F 事務室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 会議室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
西南環境事業センター各所改修工事 大阪市住之江区泉1-1-111	1F事務室 A	0.008未満	0.005	0.006	0.007	0.002未満	0.002	
	1F事務室 B	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.004	
西淡路第2保育所各所改修工事 大阪市東淀川区西淡路5-1-14	1F保育室A	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F保育室B,C	0.008未満	0.008	0.004	0.007	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成30年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
姫島保育所各所改修工事 大阪市西淀川区姫島4-21-7	保育室5	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	保育室6	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
男女共同参画センター子育て活動支援館 保育室改修工事 大阪市北区天神橋6-4-20	7F保育室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	7F調乳室	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
苗代小学校普通教室改造工事 大阪市阿倍野区阪南町1-26-30	2F 普通教室1	0.011	0.004	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室2	0.010	0.004	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
友渕中学校特別支援教室シャワー設置工事 大阪市都島区友渕町1-5-151	1階 特別支援教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
心身障がい者リハビリテーションセンター 言語療法室改修工事 大阪市平野区喜連西6-2-55	1階 言語療法室1	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1階 言語療法室2	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
平野南小学校特別支援教室 シャワー設置工事-2 大阪市平野区平野南2-3-8	特別支援教室	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
淀川区民センターホール床改修工事 大阪市淀川区野中南2-1-5	3F ホール	0.008未満	0.019	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
加美東小学校給食室改修その他機械設備工事 大阪市平野区加美東5-9-25	給食室	0.008未満	0.007未満	0.020未満	0.080未満	0.005未満	0.004未満	
南津守小学校給食室改修機械設備工事 大阪市西成区南津守6-1-14	給食室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
九条東小学校給食室改修機械設備工事 大阪市西区九条2-6-2	給食室	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
中泉尾小学校給食室改修機械設備工事 大阪市大正区泉尾3-23-34	給食室	0.005	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
大開小学校冷房その他機械設備工事 大阪市福島区大開2-10-28	給食室	0.009	0.007未満	0.020未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
都島小学校冷房その他機械設備工事 大阪市都島区都島本通3-10-3	給食室	0.004	0.001未満	0.001	0.001未満	0.002	0.001未満	
玉川小学校直結給水化改修その他機械設備工事 大阪市福島区玉川2-13-16	給食室	0.004	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
豊新小学校冷房その他機械設備工事 大阪市東淀川区豊新4-17-26	給食室	0.008	0.007未満	0.020未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
福小学校給食室改修機械設備工事 大阪市西淀川区福町2-5-23	給食室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
塚本小学校給食室改修機械設備工事 大阪市淀川区塚本3-5-6	給食室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
常盤小学校給食室給水・給湯管改修工事 大阪市阿倍野区松崎町3-11-12	給食室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。