

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成30年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(仮称)南港南中学校区小中一貫校整備工事 大阪市住之江区南港3-5-14	増築棟1F 給食室	0.008未満	0.008	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	増築棟1F 給食休養室	0.008未満	0.008	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	増築棟1F 特別支援教室	0.008未満	0.005	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	増築棟1F 理科準備室	0.008未満	0.006	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	増築棟1F 理科室(小)	0.008未満	0.007	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	増築棟2F 事務室	0.008未満	0.006	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	増築棟2F 校長室	0.008未満	0.009	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	増築棟2F 職員室	0.008未満	0.019	0.004	0.007	0.002未満	0.002未満	
	増築棟3F 普通教室(天井有)	0.008未満	0.008	0.001	0.009	0.002未満	0.002未満	
	増築棟4F 普通教室(天井無)	0.008未満	0.007	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	増築棟4F 習熟度別教室	0.008未満	0.008	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	増築棟5F プール更衣室	0.008未満	0.020	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	西棟2F 習熟度別教室	0.008未満	0.009	0.004	0.007	0.002未満	0.003	
	武道場棟3F 交流スペース	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南棟1F 進路指導室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南棟2F 図書室-1-2	0.008	0.008	0.004	0.009	0.002未満	0.002未満	
	南棟4F 音楽室(小)	0.012	0.010	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002	
	南棟4F 音楽準備室	0.021	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	
	東棟3F 会議室	0.015	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南棟3F 教科室	0.010	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西棟1F 控室(小)	0.009	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東棟1F 特別支援教室(2)	0.008	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	
	東棟1F 保健室	0.008未満	0.012	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	東棟4F 談話室	0.008未満	0.018	0.014	0.018	0.002未満	0.002未満	
	東棟4F カウンセリング室	0.008未満	0.018	0.012	0.015	0.002未満	0.002未満	
	東棟4F 相談室-1	0.008未満	0.016	0.008	0.011	0.002未満	0.002未満	
	東棟4F 相談室-2	0.008未満	0.023	0.009	0.130	0.002未満	0.002未満	
	東棟4F パソコン教室(中)	0.008未満	0.010	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
東棟4F パソコン準備室	0.008未満	0.017	0.005	0.008	0.002未満	0.002未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成30年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
下新庄小学校増築その他工事 大阪市東淀川区下新庄5-2-9	4F 普通教室6-1	0.042	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室6-2	0.046	0.003未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室3-1	0.055	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室3-2	0.016	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 事務室	0.055	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 校長室	0.029	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 小会議室	0.059	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 女子更衣室	0.043	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 印刷室	0.076	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保健室	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援学級1	0.024	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援学級2	0.024	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 管理作業員室	0.033	0.004	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1F 家庭科室	0.010	0.029	0.014	0.021	0.002未満	0.002未満	
	1F 会議室	0.013	0.010	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室	0.053	0.011	0.006	0.008	0.002未満	0.002未満	
	3F 理科室	0.026	0.019	0.008	0.009	0.003	0.002未満	
	3F 生活科室	0.073	0.008	0.004	0.004	0.002未満	0.002未満	
4F 図工室	0.018	0.009	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満		
4F パソコン教室	0.059	0.008	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満		
井高野小学校増築その他工事 大阪市東淀川区井高野11-28-17	1F 休養室	0.02	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 調理室	0.01	0.019	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 管理作業員室	0.015	0.068	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 多目的室	0.024	0.003	0.006	0.003	0.002未満	0.002未満	
浪速消防署立葉出張所新築工事 大阪市浪速区桜川2-14-12	1階 受付	0.001未満	0.002	0.02	0.01	0.001未満	0.001未満	
	3階 食堂	0.001未満	0.002	0.03	0.04	0.001未満	0.001未満	
	3階 休憩室	0.001未満	0.002	0.03	0.04	0.001未満	0.001未満	
	2階 待機室(男)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	2階 待機室(女)	0.001未満	0.03	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	3階 事務所	0.001未満	0.04	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	3階 訓練室	0.001未満	0.04	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
大阪プール天井改修工事 大阪市港区田中3-1-10	ホール	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
鶴見区民センター大ホール・小ホール天井改修工事 大阪市鶴見区横堤5-3-15	小ホール	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	大ホール	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成30年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
水都国際中学校・高等学校 西学校舎改修その他工事 大阪市住之江区南港中3-7-13	4F 和室1	0.026	0.005	0.007	0.005	0.004	検出せず	
	1F 学校用務員室	0.006	検出せず	0.006	検出せず	検出せず	検出せず	
	1F 図書室(メディアセンター1)	0.005	0.003	0.006	0.004	検出せず	検出せず	
	1F 図書室(書架2)	0.005	検出せず	0.006	0.004	検出せず	検出せず	
	1F 多目的室	0.006	検出せず	0.006	検出せず	0.004	検出せず	
	1F 売店	検出せず	検出せず	0.005	検出せず	検出せず	検出せず	
	1F 技術室	0.006	0.009	0.008	0.010	0.004	検出せず	
	3F 地歴公民教室	0.007	0.012	0.013	0.011	検出せず	検出せず	
	2F 理科実験室	0.007	0.012	0.024	0.022	検出せず	検出せず	
	2F 普通教室1	0.006	0.013	0.015	0.014	検出せず	検出せず	
	2F 化学実験室	0.009	0.016	0.014	0.014	検出せず	検出せず	
	2F CALL教室1	0.006	0.021	0.018	0.017	検出せず	検出せず	
	2F 演習室1	0.006	0.012	0.015	0.013	検出せず	検出せず	
	3F 情報処理実習室1	0.006	0.069	0.023	0.020	0.006	検出せず	
	3F 生物実験室	0.006	0.048	0.014	0.010	0.006	検出せず	
	4F 美術室	0.005	0.040	0.043	0.056	検出せず	検出せず	
	4F 音楽室	0.003	0.020	0.015	0.012	検出せず	検出せず	
4F 物理・地学実験室	0.004	0.012	0.016	0.014	検出せず	検出せず		
岸里小学校増築その他工事 大阪市西成区千本中1-8-22	1F 職員室	0.020	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 校長室	0.010	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 事務管理室	0.020	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 保健室	0.020	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 普通教室	0.080	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 管理作業員室	0.020	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
南市岡小学校増築その他工事 大阪市港区南市岡2-6-35	東校舎 多目的室	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
西淀川区民ホール天井改修工事 大阪市西淀川区御幣島3-13-3	1階 ホール(南側)	0.008未満	0.004	0.002未満	0.003	0.004	0.002未満	
	1階 ホール(中央)	0.008未満	0.004	0.002未満	0.003	0.006	0.002未満	
	1階 ホール(北側)	0.008未満	0.011	0.002未満	0.004	0.002	0.002未満	
東成区民センター大ホール・小ホール天井改修工事 大阪市東成区大今里3-2-17	大ホール	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	小ホール	0.021	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
沢之町休日急病診療所建設工事 大阪市住吉区南住吉4	授乳室	0.013	0.01	0.003	0.005	0.003	0.002未満	
	薬局	0.01	0.005	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	
	待合室	0.011	0.007	0.002未満	0.003	0.003	0.002未満	
	事務室	0.011	0.006	0.003	0.003	0.003	0.002未満	
	診察室1	0.013	0.008	0.003	0.004	0.012	0.002未満	
	レントゲン室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	感染待合室	0.011	0.007	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成30年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
西天満小学校増築その他工事 大阪市北区西天満3-12-21	1F 生活科室	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	1F 控室	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	2F 普通教室 東	0.020	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	2F 普通教室 西	0.020	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	3F 普通教室 東	0.020	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	3F 普通教室 西	0.010	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	4F 普通教室 東	0.020	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	4F 普通教室 西	0.010	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	5F 音楽室	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	2F 事務管理室	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	3F 相談室	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	教室棟 3F 北側	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	教室棟 3F 南側	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	既設棟 4F 音楽室 東	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	既設棟 4F 音楽室 西	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
東棟 1F 給食室	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
成育小学校増築その他工事 大阪市城東区成育1-15-19	講堂兼体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
東淀川消防署小松出張所新築工事 大阪市東淀川区小松3-3-11	1F 受付通信室	0.003	0.022	0.025	0.031	0.001未満	0.001未満	
	1F 救急消毒室	0.003	0.027	0.029	0.034	0.001未満	0.001未満	
	2F 救急待機室	0.003	0.020	0.020	0.030	0.001未満	0.001未満	
	2F 消防待機室	0.002	0.012	0.008	0.014	0.001未満	0.001未満	
	3F 事務室	0.003	0.024	0.021	0.032	0.001未満	0.001未満	
	3F 食堂	0.003	0.025	0.022	0.033	0.001未満	0.001未満	
	3F 女性待機室	0.003	0.021	0.020	0.030	0.001未満	0.001未満	
	4F 訓練室	0.003	0.019	0.018	0.028	0.001未満	0.001未満	
平野中学校給食室棟増築その他工事 大阪市平野区背戸口1-16-26	調理室・準備室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	更衣室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
城陽中学校給食室棟増築その他工事 大阪市城東区嶋野西3-3-64	更衣室	0.008未満	0.014	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	調理室・準備・下処理エリア	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
今津中学校給食室棟増築その他 大阪市鶴見区今津1-3-55	更衣室	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	調理室	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
北区民センターホール天井改修工事 大阪市北区扇町2-1-27	ホール	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
平野区民センターホール・エントランス天井改修工事 大阪市平野区長吉出戸5-3-58	1F エントランス	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 多目的ホール	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成30年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
友渕小学校増築その他工事(その2) 大阪市都島区友渕町1-3-123	1F 特別支援教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 多目的室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 相談室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 教室-4	0.01未満	0.01未満	0.050	0.030	0.01未満	0.01未満	
	保健室	0.050	0.030	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
長谷川羽曳野学園改修工事 柏原市原市円明町2-30	1F 男子用寝室 (東かえで)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 車イス女子用寝室 (西たけ)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 男子用寝室 (東れいめい)	0.008未満	0.010	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 女子用寝室 (西はにゅう)	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。