

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	ステレン	
瑞光中学校耐震改修その他工事 大阪市東淀川区瑞光4-9-37	製図室作業室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
香菱小学校内部改修その他工事 大阪市西淀川区御幣島6-5-25	図書室	0.03	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	
視覚特別支援学校耐震改修その他工事 大阪市東淀川区豊里7-5-26	1F自習室・寝室①	0.008未満	0.015	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F自習室・寝室②	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F自習室・寝室③	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F自習室・寝室④	0.008未満	0.019	0.002未満	0.003	0.002未満	
	2F自習室・寝室⑤	0.008未満	0.015	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F自習室・寝室⑥	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F自習室・寝室⑦	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F自習室・寝室⑧	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F自習室・寝室⑨	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F自習室・寝室⑩	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F自習室・寝室⑪	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F自習室・寝室⑫	0.008未満	0.017	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F自習室・寝室⑬	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F自習室・寝室⑭	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F自習室・寝室⑮	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F自習室・寝室⑯	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F自習室・寝室⑰	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F自習室・寝室⑱	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F自習室・寝室⑲	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F自習室・寝室⑳	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F寮母室①	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F寮母室②	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F寮母室③	0.008未満	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F寮母室④	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F寮母室⑤	0.008未満	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	
	3F寮母室⑥	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	E棟1Fブレイルーム	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	E棟1F剣道場	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	E棟1F柔道場	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
矢田中学校耐震改修工事 大阪市東住吉区住道矢田9-7-55	1F美術教室(1)	0.008未満	0.012	0.002未満	0.002	0.002未満	
	1F美術準備室(1)	0.008未満	0.012	0.002未満	0.002	0.002未満	
	2F美術教室(2)	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
矢田中学校耐震改修工事 大阪市東住吉区住道矢田9-7-55	2F美術準備室(2)	0.009	0.024	0.003	0.002	0.012	
	3F視聴覚教室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F視聴覚準備室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3FLL準備室	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.004	
	4F音楽教室(2)	0.008未満	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F養護教室(1)	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.005	
	1F養護教室(2)	0.019	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002	
	2F図書室	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F図書準備室	0.008未満	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3FLL教室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F養護教室(1)	0.023	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F図書室	0.013	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F図書準備室	0.014	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F視聴覚準備室	0.037	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
旭東中学校耐震改修工事 大阪市旭区新森6-7-25	1F放送室	0.01	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.003	
	1Fカウンセリングルーム	0.008	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F談話室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F生徒指導室	0.009	0.026	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1Fブレイルーム	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F進路指導室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F教材室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.003	
東淡路小学校教室床改修その他工事 大阪市東淀川区東淡路3-3-32	3F 3年1組	0.076	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 3年2組	0.076	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 3年学習室	0.066	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
桜宮高等学校耐震改修その他工事 大阪市都島区毛馬町5-22-28	コネクトルーム	0.039	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
新高小学校教室床改修工事 大阪市淀川区新高1-15-53	2F 5年1組	0.042	0.006	0.003	0.003	0.002未満	
	2F 5年2組	0.041	0.007	0.003	0.005	0.002未満	
	3F 4年1組	0.05	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	
豊崎中学校事務室床改修工事 大阪市北区本庄東3-4-8	事務室	0.016	0.006	0.001未満	0.001未満	0.001	
大淀小学校耐震改修工事 大阪市北区大淀中4-10-33	放送室A	0.0123	0.0101	0.0032	0.0059	0.0038未満	
	放送室B	0.0138	0.0027	検出せず	0.0034未満	0.0038未満	
	アリーナ	0.0128	0.0027	検出せず	0.0034未満	0.0038未満	
井高野小学校保健室改修工事 大阪市東淀川区井高野1-28-17	保健室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
鶴見商業高等学校耐震改修工事 大阪市鶴見区緑2-10-9	進路指導室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	会議室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	商業実践室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	洗染室	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	
	家庭室(被服)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	理科教室(化学)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	家庭教室準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	作法室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	相談室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	応接室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	休養室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	事務管理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	商品実験準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
IBPC大阪ネットワークセンター事務室改修工事 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟4F	事務室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
汎愛高等学校耐震改修工事 大阪市鶴見区今津中2-1-52	3Fアリーナ	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
もと東淀川勤労者センター内部改修工事 大阪市東淀川区東中島4-4-4	旧第1会議室	0.008未満	0.015	0.003	0.006	0.002未満	
	旧第2会議室	0.008未満	0.007	0.003	0.006	0.002未満	
	旧第3会議室	0.008未満	0.009	0.003	0.007	0.002未満	
	旧第4会議室	0.008未満	0.01	0.004	0.008	0.002未満	
	旧第6会議室	0.008未満	0.023	0.004	0.008	0.002未満	
茨田第1保育所保育室床改修その他工事 大阪市鶴見区諸口5-浜6-17	保育室1	0.01未満	0.02	0.02	0.02	0.01未満	
	保育室2	0.01未満	0.02	0.02	0.02	0.01未満	
	保育室3	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
クリエイティブネットワークセンター 大阪事務室改修工事 大阪市北区扇町2-1-7	事務スペース	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	セミナールーム	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	交流スペース	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
新高小学校普通教室改修工事 大阪市淀川区新高1-15-53	2F多目的室①	0.0069	0.0295	検出せず	0.0011	0.0013	
	2F多目的室②	0.0078	0.0533	0.0014	0.0019	0.0013未満	
茨田東保育室床改修その他工事 大阪市鶴見区茨田大宮4-5-11-101	5歳児保育室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4歳児保育室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
三国中学校便所改修工事 大阪市淀川区西三国2-5-24	2F放送室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
御幸保育所保育室床改修その他工事 大阪市都島区御幸町2-7-13	3歳児保育室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4.5歳児保育室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
高殿小学校廊下床改修その他工事 大阪市旭区高殿6-9-10	会議室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
思斉特別支援学校教室改修その他工事 大阪市旭区大宮5-11-7	教室1	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	教室2	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	教室3	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
西中島幼稚園屋上防水改修その他工事 大阪市淀川区西中島7-14-41	遊戯室	0.0039	0.0019	0.0097	0.0013未満	0.0021	
契約管財局(オーク200)事務室改修工事 大阪市港区弁天町1-2-11	事務室	0.01	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	
	部長室	0.012	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	
	会議室	0.015	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	
東中浜保育所保育室床改修その他工事 大阪市城東区東中浜2-4-31	保育室4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室5	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
高倉中学校普通教室改造工事 大阪市都島区御幸町1-1-10	普通教室1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
野里小学校プール改修その他工事 大阪市西淀川区野里2-21-13	サポートルーム相談室	0.0106	0.0615	検出せず	0.0029	0.0032	
中島中学校耐震改修その他工事 大阪市東淀川区東中島3-5-22	3階 管理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
市民交流センターあさひ西 外壁改修その他工事 大阪市旭区生江3-17-2	体育室1	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	体育室2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
大阪市中央卸売市場本場 業務管理棟事務室改修工事 大阪市福島区野田1-1-86	6階 事務室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	6階 打合せ室1	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	6階 打合せ室2	0.01未満	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	
	6階 緑化総括技監室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	6階 相談役室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	6階 緑化推進部長室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	6階 施設管理部長室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	6階 業者打合せ室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	8F 事務室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	8階 打合せ室1	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	8階 打合せ室2	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	8階 打合せ室3	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	8階 会議室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
大阪市中央卸売市場本場 業務管理棟事務室改修工事 大阪市福島区野田1-1-86	8階 理事室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	8階 博物館群 運営企画部長室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	8階 観光担当部長室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	8階 文化部長室	0.01未満	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	
	8階 まち魅力 担当部長室	0.01未満	0.03	0.02	0.01未満	0.01未満	
	9階 事務室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	9階 スポーツ部長室	0.01未満	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	
	9階 打合せ室1・2	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	9階 会議室1・2	0.01未満	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	
	12階 事務室	0.01未満	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	
	12階 局長室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	12階 人事室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	12階 入札室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	12階 総務部長室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	12階 打合せ室	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	12階 局応接室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
矢田北小学校耐震改修工事 東住吉区照ヶ丘矢田2-1-55	1F 養護教室	0.019	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	養護学習室	0.008未満	0.014	0.007	0.006	0.002未満	
	養護教室 相談室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	養護学習室 相談室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 学年室	0.009	0.019	0.037	0.017	0.006	
	3F 学年室	0.009	0.020	0.021	0.012	0.015	
	4F 学年室	0.008	0.011	0.006	0.005	0.005	
平野小学校教室床改修工事 平野区平野町宮町1-9-29	北館 1F1年1組	0.011	0.013	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東館 1F2年4組	0.042	0.016	0.002未満	0.002未満	0.003	
	東館 1F2年3組	0.054	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
北中道幼稚園耐震改修工事 東成区中道2-2-19	1F 保健室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 4歳保育室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 預け保育室	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 予備保育室	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 5歳保育室	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
加美南中学校教室床改修工事 平野区加美南1-10-15	2F 2-1	0.036	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 2-2	0.037	0.007	0.002未満	0.002	0.002未満	
矢田西中学校体育館床改修工事 東住吉区校園南矢田2-12-47	体育館	0.028	0.011	0.002未満	0.003	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
矢田西小学校教室床改修工事 東住吉区校園南矢田2-15-43	2F 教室(2-2)	0.037	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室(第3学習室)	0.047	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
長居小学校教室床改修工事 住吉区長居東3-3-40	1年 1組	0.001	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1年 2組	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1年 3組	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1年 4組	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
平野中学校便所改修その他工事 平野区背戸口1-16-26	管理作業員室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	相談室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保健室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
東桃谷小学校耐震・便所改修工事 生野区勝山北3-7-21	アリーナ	0.008	0.038	0.005	0.06	0.002未満	
喜連北小学校耐震改修その他工事 平野区喜連1-7-4	会議室	0.019	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
	理科教室	0.009	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
	理科準備室	0.012	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
西生野小学校耐震改修その他工事 生野区生野西3-5-7	休養室・更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	会議室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
加美北幼稚園耐震改修工事 平野区加美北4-1-14	管理作業員室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	園長室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	保育(そら)室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	保育(ばら)室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	保育(もも)室	0.008未満	0.008	0.003	0.003	0.006	
	遊戯室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
矢田第3保育所外部改修その他工事 東住吉区矢田2-11-18	1F第1クール	0.008	0.009	0.002未満	0.003	0.002未満	
平野東保育所内部改修その他工事 平野区平野市町3-8-5	保育室3歳児	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	
	保育室4歳児	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	
	保育室5歳児	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	
	調乳室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	
長居小学校多目的室整備工事 住吉区長居東3-3-40	3階栄養管理室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	
	3階ランチルーム	0.008未満	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	
長吉出戸小学校体育館床改修工事 平野区長吉出戸3-1-43	体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
市民交流センターひがしすみよし 東住吉区矢田5-8-14	相談室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西喜連保育所床改修その他工事 平野区喜連西1-14-2	2歳児室	0.0076	0.0052	検出せず	0.0015未満	0.0016未満	
	3歳児室	0.0077	0.0019	検出せず	0.0012未満	0.0013未満	
	4歳児室	0.0123	0.0026	検出せず	0.0015未満	0.0017未満	
	5歳児室	0.01	0.0065	検出せず	0.0015	0.0013未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
喜連保育所外壁改修その他工事 平野区喜連6-7-44	1F3歳児室	0.013	0.008	0.002未満	0.002未満	0.003未満	
	1F4歳児室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F5歳児室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
長吉中学校教室出入口改修その他工事 平野区長吉長原1-6-15	2階教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3階教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
長吉西中学校技術室床改修工事 平野区長吉長原西3-8-21	技術教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
矢田南中学校耐震改修工事 東住吉区矢田3-4-27	1棟1F 第1理科室	0.008未満	0.013	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	理科準備室	0.008未満	0.015	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	第2理科室	0.008未満	0.017	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	第3理科室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	調理準備室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	第2調理室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟2F 社会科教室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	社会準備室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	数学準備室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	国語準備室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	普通教室1	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟3F 英語教室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	準備室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	LL教室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟4F 音楽教室2	0.008未満	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	準備室	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	13棟1F第1調理室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	準備室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	被服教室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	総合実習室	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	木工工作室	0.008未満	0.015	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	13棟2F 清掃用具入れ	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	普通教室2	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	普通教室3	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	金工工作室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	13棟3F 普通教室4	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	パソコン教室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	製図教室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ「ppm」です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	ステレン	
北部下水道管理事務所改修工事 此花区高見1-2-47	2F休養室	0.01未満	0.05	0.13	0.08	0.01未満	
	3F事務室	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
長吉第2幼稚園耐震改修その他工事 平野区長吉長原東3-12-47	遊戯室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
	宿直室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
	管理作業員室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
	職員室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
	園長室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
	衛生室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
	更衣室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
	保育室(1)	0.008未満	0.016	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
	保育室(2)	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
	保育室(3)	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
	保育室(4)	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
	保育室(5)	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
	保育室(6)	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
	保育室(7)	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
	保育室(8)	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
加島小学校耐震改修その他工事 大阪市淀川区加島1-60-28	1F給食室・児童溜り	0.01	0.007未満	0.02未満	0.09未満	0.005未満	
	1F厨房	0.008	0.007未満	0.02未満	0.09未満	0.005未満	
	1F食堂①	0.02	0.007未満	0.02未満	0.09未満	0.005未満	
	1F食堂②	0.02	0.007未満	0.02未満	0.09未満	0.005未満	
	1F食堂③	0.02	0.007未満	0.02未満	0.09未満	0.005未満	
	2F理科教室	0.03	0.007未満	0.02未満	0.09未満	0.005未満	
	1F養護教室	0.009	0.007未満	0.02未満	0.09未満	0.005未満	
西淀川特別支援学校給食室改修工事 大阪市西淀川区大和田2-5-77	給食室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
阪南小学校教室床改修その他工事 大阪市阿倍野区阪南町5-7-40	3F 4-1	0.032	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 4-2	0.028	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 4-3	0.026	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 4-4	0.029	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 5-1	0.033	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 5-2	0.054	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
扇町総合高等学校耐震改修その他工事 大阪市北区松ヶ枝町1-38	1F格技室	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	
木津中学校耐震改修工事 大阪市浪速区戎本町1-3-46	普通教室	0.0259	0.0026	検出せず	0.0031未満	0.0034未満	
	理科室	0.017	0.003	検出せず	0.0031未満	0.0034未満	
	理科準備室	0.0164	0.0027	検出せず	0.0031未満	0.0034未満	
	調理室	0.0384	0.0028	検出せず	0.0031未満	0.0034未満	
	調理準備室	0.0255	0.0029	検出せず	0.0031未満	0.0034未満	
十三小学校耐震改修工事 大阪市淀川区十三東4-3-6	1F講堂	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.09未満	0.005未満	
小田町保育所床改修その他工事 大阪市浪速区塩草2-1-12	5才児室	0.003	0.004	0.001	0.001	0.000	
	4才児室	0.003	0.004	0.001	0.001	0.000	
松虫中学校教室床改修工事 大阪市阿倍野区松虫通3-4-45	普通教室 2-2	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室 2-3	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
市民交流センターひがしよどがわ 自動扉設置その他工事 大阪市東淀川区西淡路1-4-18	2F集会室403	0.0033	0.0039	0.0027	0.0035	0.002未満	
姫島幼稚園耐震改修工事 大阪市西淀川区姫島1-13-7	遊戯室	0.009	0.007	0.004	0.006	0.002未満	
更生相談所耐震改修その他工事 大阪市西成区太子1-15-17	3F会議室	0.008未満	0.009	0.01	0.006	0.008	
	4F室1	0.008未満	0.01	0.014	0.007	0.002未満	
	4F調理室	0.008未満	0.01	0.013	0.007	0.005	
放射線技術検査所(もとなにわ保健センター) 内部改修工事 大阪市浪速区敷津西1-5-28	2F事務室	0.008未満	0.023	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F読影室	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F暗室	0.008未満	0.019	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F前室	0.008未満	0.023	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F男子更衣室	0.008未満	0.041	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F女子更衣室	0.008未満	0.041	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	緊急用資材置場	0.008未満	0.025	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
木川小学校耐震改修工事 大阪市淀川区木川東3-7-32	体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
住吉商業高等学校耐震改修その他工事 大阪市住之江区御崎7-12-55	1F薬品調整室	0.008未満	0.022	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F生物実務室	0.008未満	0.013	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F生物準備室	0.008未満	0.018	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F御茶受渡所・ 宿直室	0.013	0.033	0.002未満	0.002未満	0.007	
	2F職員室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.004	0.002未満	
	2F男子休憩室	0.01	0.017	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F応接面談指導室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F進路指導室	0.015	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
住吉商業高等学校耐震改修その他工事 大阪市住之江区御崎7-12-55	2F女子休憩室	0.008	0.012	0.002未満	0.003	0.002	
	2F印刷室	0.01	0.064	0.003	0.002未満	0.01	
	2F相談室	0.01	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F数物教室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F計算準備室	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F応接面談指導室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F自習室	0.012	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F図書室	0.015	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F商業実務室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
日東小学校普通教室改造その他工事 大阪市浪速区日本橋東3-1-23	普通教室(A) (旧なかよし教室)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室(B) (旧多目的室)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室(C) (旧休養室)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	事務室 (旧会議室)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	なかよし教室 (旧生活ルーム)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
住之江特別支援学校 教室間仕切改修その他工事 大阪市住之江区緑木1-4-167	2F織物室・更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F多目的室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F被服室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
東南工営所改修工事 大阪市平野区平野西1-4-29	3F更衣室	0.01未満	0.04	0.03	0.01未満	0.01未満	
	3F男子休養室	0.01未満	0.04	0.03	0.01未満	0.01未満	
野田保育所各所改修工事 大阪市福島区野田2-12-1	1F保育室A	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F保育室B	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F保育室C	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F調乳室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F保育室D、保育室E 乳児室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
海老江東小学校普通教室改造工事 大阪市福島区海老江1-6-19	普通教室1 (旧図工室1)	0.0006	0.0005未満	検出せず	0.0011未満	0.0013未満	
	普通教室2 (旧図工室2)	0.0006	0.0005未満	検出せず	0.0011未満	0.0013未満	
	普通教室2 (旧図工準備室)	0.0006	0.0005未満	検出せず	0.0011未満	0.0013未満	
南さくら園浴室改修工事 大阪市阿倍野区阪南町5-12-24	1F集会室	0.008未満	0.017	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
中央屋内プール塗装工事 大阪市中央区島之内2-7-8	2Fプール POINT1	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2Fプール POINT2	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	ステレン	
木川第2保育所各所改修工事 大阪市淀川区三国本町1-13-16	保育室A	0.003	0.006	0.003	0.004	0.001未満	
	保育室B	0.004	0.006	0.002	0.003	0.001未満	
	保育室C	0.006	0.004	0.001未満	0.001	0.001未満	
	保育室D	0.01	0.004	0.001未満	0.001	0.001未満	
	保育室E	0.004	0.042	0.001未満	0.002	0.001未満	
	保育室F	0.004	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	乳児室	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	調乳室	0.003	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
地域生活支援センターふらっとめいじ 耐震改修工事 大阪市西区立売堀1-12-8	事務室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
阿倍野市民学習センター アトリエ室床改修工事 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300	3Fアトリエ	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
東高等学校耐震改修その他工事 大阪市都島区東野田4-15-14	4F音楽教室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F体育科職員室	0.02	0.011	0.009	0.006	0.002未満	
	1Fトレーニングスペース	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
地域活動支援センターいきいき耐震改修工事 大阪市西淀川区千舟2-10-6	1F作業場	0.008未満	0.014	0.004	0.004	0.006	
	1F食堂	0.011	0.02	0.004	0.003	0.003	
信太山青少年野外活動センター 耐震改修工事 大阪府和泉市黒島町1566番地外	ホール	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	
	事務室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	管理人室兼保健室	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	
	スタッフ室1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	
	スタッフ室2	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	
本庁舎都市整備局(7階) 間仕切改修その他業務委託 大阪市北区中ノ島1-3-20	7F事務室	0.009	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	7F会議室1	0.008	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	7F会議室3	0.01	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
本庁舎(1階)喫煙室 周辺その他内部改修工事 大阪市北区中ノ島1-3-20	1Fおむつ替え室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F打合せ室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F授乳室	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F会議室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
粉浜小学校教室床改修工事 大阪市住之江区粉浜2-6-6	3F 6-1	0.04	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 6-2	0.045	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 6-3	0.037	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
あべの市税事務所会議室原状回復工事 大阪市阿倍野区旭町1-2-7	会議室	0.039	0.0049	0.0011	0.005未満	0.004未満	
箕中学校耐震・便所その他改修工事 大阪市生野区箕中3-17-20	技術教室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	
南津守小学校教室床改修工事 大阪市西成区南津守6-1-14	3年1組	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3年2組	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3年3組	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
住吉区役所間仕切改修その他工事 大阪市住吉区南住吉3-15-55	2F 会議室4	0.021	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 書庫5	0.02	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
人権啓発・相談センター (阿波座センタービル1階)整備工事 大阪市西区立売堀4-10-18	1F 相談員執務室	0.01	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 事務室	0.009	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
弁天小学校理科室改修工事 大阪市港区弁天2-9-35	理科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
梅南中学校耐震改修工事 大阪市西成区梅南3-3-17	1F控室(1)	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.006	
平野住宅管理センター (もと中央児童相談所)事務室改修工事 大阪市平野区喜連西6-2-55	会議室(現面接室(15))	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	事務室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	男子更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	女子更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
工芸高等学校・第二工芸高等学校 仮設校舎設置工事 大阪市阿倍野区文の里1-7-2	保健室	0.015	0.007	0.011未満	0.006	0.005未満	
	第二工芸 保健室	0.016	0.009	0.011未満	0.005未満	0.005未満	
	会議室	0.014	0.009	0.011未満	0.005未満	0.005未満	
	保健体育職員室	0.013	0.007	0.011未満	0.006	0.005未満	
工芸高等学校・第二工芸高等学校 耐震改修工事 大阪市阿倍野区文の里1-7-2	保健室	0.004	0.002	0.001	0.001	0.005	
	第二工芸 保健室	0.004	0.002	0.001未満	0.001未満	0.002	
	会議室	0.004	0.002	0.001未満	0.001未満	0.002	
	保健体育職員室	0.006	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
鶴橋保育所床改修その他工事 大阪市生野区桃谷5-4-5	1F 4歳保育室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 5歳保育室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西船場小学校普通教室改造工事 大阪市西区江戸堀1-21-28	普通教室A(4F集会室)	0.017	0.005	0.002未満	0.002	0.002未満	
	普通教室B(4F集会室)	0.015	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
東生野保育所床改修その他工事 大阪市生野区新今里7-15-6	1F 4歳児保育室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 5歳児保育室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
上町中学校普通教室改造工事 大阪市中央区上本町西3-2-30	3F普通教室 (もと学習室)	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室 (もと教科室)	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
大桐中学校多目的室整備工事 大阪市東淀川区大桐4-5-8	多目的室(1) (旧会議室)	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
	多目的室(2) (旧倉庫)	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
南幼稚園外壁改修その他工事 大阪市中央区南船場3-2-19	リズム室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
岸里小学校体育館床塗装工事 大阪市西成区千本中1-8-22	体育館	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
南幼稚園耐震改修工事 大阪市中央区南船場3-2-19	保育室①	0.03	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	
	保育室②	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室③	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教材室	0.02	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	
	保健室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	職員室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	園長室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	リズム室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
木川南小学校耐震改修工事 大阪市淀川区木川東1-2-36	2F 講堂	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
中川保育所各所改修工事 大阪市生野区中川2-4-26	1F 事務室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 4歳保育室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 5歳保育室	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 2歳保育室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 3歳保育室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
長谷川小・中学校耐震改修工事 柏原市円明町3-15	2Fプレイルーム	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西淀川区老人福祉センター 外壁改修その他工事 大阪市西淀川区佃2-9-5	多目的室	0.0099	0.0094	0.0206	0.006	0.002未満	
	ボランティアビューロ室	0.0099	0.0094	0.0206	0.006	0.002未満	
美津島中学校耐震改修工事 大阪市淀川区加島1-54-41	1F学習室2	0.008未満	0.043	0.003	0.008	0.002未満	
	1F学習室1	0.008未満	0.04	0.022	0.038	0.007	
	1F金工教室	0.008未満	0.008	0.003	0.01	0.002未満	
	1F養護教室1	0.008未満	0.004	0.002	0.006	0.002未満	
	1F養護教室2	0.008未満	0.05	0.003	0.008	0.002未満	
	1F生徒会室	0.008未満	0.024	0.002未満	0.006	0.002未満	
	1F相談室1	0.008未満	0.01	0.004	0.008	0.002未満	
	1F相談室2	0.008未満	0.008	0.003	0.007	0.002未満	
	1F相談室3	0.008未満	0.008	0.003	0.006	0.002未満	
	1F学習準備室	0.008未満	0.026	0.007	0.014	0.003	
	2F郷土学習室	0.008未満	0.009	0.002未満	0.003	0.002未満	
	2F会議室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	
	2Fカウセリングルーム	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002	0.002未満	
	3F美術準備室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.004	0.002未満	
	3FLL準備室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F家庭教室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	
	4F被服準備室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
美津島中学校耐震改修工事 大阪市淀川区加島1-54-41	2F事務管理室	0.022	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	
	2F更衣室(男)	0.008未満	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	
	2F資料室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	
	3F習字教室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.004	0.002未満	
常盤小学校分校耐震改修その他工事 大阪市阿倍野区松崎町3-2-9	1F職員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F会議室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F普通教室①	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F普通教室②	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F普通教室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
泉尾北小学校教室床改修工事 大阪市大正区泉尾2-21-24	2F3年1組	0.0064	0.004	0.003	0.003	0.002未満	
	2F3年2組	0.074	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	
北加賀屋保育所床改修その他工事 大阪市住之江区中加賀屋2-17-1	保育室A	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室B	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室C	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
浜口保育所床改修その他工事 大阪市住之江区浜口西3-4-2	保育室1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室3	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
田島下水道センター改修工事 大阪市生野区田島1-17-13	別館 会議室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
関目東小学校教室床改修工事 大阪市城東区関目4-12-15	3階 3年1組	0.04	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 3年2組	0.046	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 4年1組	0.049	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 4年2組	0.05	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
茨田北小学校教室床改修工事 大阪市鶴見区浜3-8-66	2階 1年3組	0.034	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 1年4組	0.043	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 5年1組	0.059	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 5年2組	0.059	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
城陽中学校教室床改修工事 大阪市城東区嶋野西3-3-64	普通教室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
東小橋小学校教室出入口建具改修工事 大阪市生野区小路1-13-16	1年教室	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2年教室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3年教室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
中本小学校教室出入口建具改修工事 大阪市東成区中本4-2-32	普通教室3-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室3-2	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
田島中学校技術室床改修工事 大阪市生野区田島5-23-7	技術室	0.0265	0.0034	0.0041	0.0065	0.0032未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。