

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成21年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	
放出中学校第2期増築その他工事 大阪市城東区東中浜6-3-9	教科教室	0.03	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	図書室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	パソコン室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	理科室	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	第二理科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	休養更衣室10通側	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	休養更衣室12通側	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	調理室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	養護教室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	被服室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	特別支援学級	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	女子更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	男子更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	特別支援教室2	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	会議室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
児童養護施設入船寮増築その他工事 大阪市港区池島3-7-1	指導室	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
高津小学校耐震改修その他工事 大阪市中央区高津3-4-21	事務管理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	放送室	0.01未満	0.01未満	0.07	0.02	0.02	
	教材室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	資料室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	図工準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	作業室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	いきいき教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	児童会室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	会議室(1)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	会議室(2)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	図書室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	家庭科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	職員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保健室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成21年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	
築港小学校仮設校舎設置工事 大阪市港区築港1-10-38	保健室	0.013	0.018	0.002	0.004	0.002未満	
	養護室	0.018	0.021	0.008	0.005	0.002未満	
	パソコン教室	0.018	0.006	0.002	0.004	0.002未満	
	図工室	0.028	0.003未満	0.003	0.005	0.002未満	
歌島中学校耐震改修その他工事 大阪市西淀川区歌島2-11-9	印刷室	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	第1理科室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	調理準備室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	調理室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	休養室	0.008未満	0.018	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	美術準備室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	図書準備室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	アリーナ	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
中大江小学校昇降機棟増築その他工事 大阪市城東区永田2-6-12	放送室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西淀川消防署竹島出張所耐震改修工事 大阪市西淀川区御幣島1-10-20	事務室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	
桃陽小学校改修工事 大阪市天王寺区堂ヶ芝1-2-23	普通教室	0.006	0.002	0.005	0.004	0.001未満	
文の里中学校第5期増築その他工事 大阪市阿倍野区美草園1-5-52	武道場	0.008未満	0.05	0.016	0.02	0.002未満	
豊崎本庄耐震改修その他工事 大阪市北区本庄西2-1-16	アリーナ	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
四天王寺前夕陽丘駅自転車駐車場管理 事務所設置工事 大阪市北区本庄西2-1-16	自転車駐輪場管理事 務所内	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
北稜中学校第2期仮設校舎設置工事 大阪市北区天満橋1-1-58	管理作業員室	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	休憩室	0.01未満	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	
	事務管理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	放送室	0.01未満	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	校長室	0.01未満	0.04	0.01	0.01未満	0.01未満	
	職員室	0.01未満	0.040	0.010	0.01未満	0.01未満	
榎本小学校昇降機棟増築その他工事 大阪市鶴見区今津北1-5-35	4-4教室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	多目的室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
姫里小学校増築その他工事 大阪市西淀川区姫里2-8-24	放送室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階改修教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室	0.01	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
福島小学校仮設校舎設置工事 大阪市福島区福島4-5-6	生活科室	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	
	職員室	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	
	校長室	0.002	0.003	0.001	0.001	0.000	
	教室2	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成21年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
児童相談所整備工事 大阪市中央区森之宮中央1-17-5	養護・非行相談・虐待対策事務室	0.008未満	0.035	0.01	0.016	0.002未満	
	身柄保護室1	0.008未満	0.025	0.008	0.013	0.002未満	
	面接室4	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	医務室	0.008未満	0.029	0.019	0.038	0.002未満	
	総合相談窓口	0.008未満	0.035	0.007	0.01	0.002未満	
	調理室	0.008未満	0.021	0.026	0.046	0.002未満	
	食堂	0.008未満	0.03	0.018	0.03	0.002未満	
	幼児居室	0.008未満	0.025	0.016	0.024	0.002未満	
	男子学童居室	0.008未満	0.051	0.008	0.016	0.002未満	
	男子寝室1	0.008未満	0.01	0.003	0.003	0.002未満	
	女子寝室1	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	事務室	0.008未満	0.022	0.011	0.018	0.002未満	
	幼児寝室	0.008未満	0.036	0.02	0.038	0.002未満	
	中児居室	0.008未満	0.037	0.022	0.04	0.002未満	
	男子寝室5	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	男子特別個別処遇室	0.008未満	0.042	0.003	0.006	0.002未満	
	学習室1	0.008未満	0.04	0.008	0.015	0.002未満	
	スポーツ活動室1	0.008未満	0.044	0.012	0.019	0.002未満	
	家族再統合室	0.008未満	0.002未満	0.111	0.171	0.002未満	
	面接室1	0.008未満	0.068	0.021	0.041	0.005	
	障害・心理相談・管理事務室	0.008未満	0.057	0.017	0.028	0.002未満	
	面接室8	0.008未満	0.056	0.019	0.024	0.002未満	
	遊戯療法室	0.008未満	0.003	0.021	0.031	0.002未満	
	研修室	0.008未満	0.045	0.013	0.024	0.002未満	
	教育相談事務室	0.008未満	0.002未満	0.017	0.029	0.002未満	
	教育相談カルテ保管室	0.008未満	0.002未満	0.018	0.031	0.002未満	
	指導室3	0.008未満	0.005	0.014	0.023	0.002未満	
阿倍野中学校第3期増築その他工事 (残部工事) 大阪市阿倍野区昭和町3-2-4	LL教室	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	パソコン教室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	第2理科室	0.03	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	会議室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	事務管理室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	校長室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	学習室	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成21年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	
阿倍野中学校第3期増築その他工事 (残部工事) 大阪市阿倍野区昭和町3-2-4	多目的室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保健室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	和室	0.05	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室	0.07	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	職員室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	養護教室3	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	養護教室2	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
海老江東小学校仮設校舎設置工事 大阪市福島区海老江1-6-19	生活科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西成公園現場事務所設置新築工事 大阪市西成区津守1-13	事務室	0.025	0.007	0.004	0.003	0.002未満	
北津守小学校耐震改修その他工事 大阪市西成区北津守3-3-40	理科準備室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	
	測定室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	普通教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	校長室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	職員室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	
	管理作業員室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.004	0.002未満	
	調理室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	調理準備室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	被服室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	被服準備室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	会議室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	図書室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	多目的室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	図工教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
瓜破霊園合葬式墓地新築工事 大阪氏平野区瓜破東4-4-164	事務室	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
長橋小学校耐震改修その他工事 大阪市西成区長橋2-3-21	1階 管理作業員室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 保健室	0.008未満	0.065	0.006	0.012	0.002未満	
	1階 会議室1	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 図書スペース①	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002	0.002未満	
	1階 図書スペース②	0.008未満	0.006	0.002未満	0.003	0.002未満	
	1階 図書スペース③	0.008未満	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	
	2階 職員室	0.008未満	0.032	0.003	0.005	0.002未満	
	2階 事務管理室	0.008未満	0.031	0.002	0.004	0.002未満	
	2階 講師室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 資料室1	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成21年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	
長橋小学校耐震改修その他工事 大阪市西成区長橋2-3-21	2階 控室1	0.008未満	0.018	0.002	0.004	0.002未満	
	2階 会議室2	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 生涯学習ルーム	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 製靴室	0.008未満	0.014	0.002未満	0.004	0.002未満	
	3階 生活科室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 郷土学習室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 学年活動室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 促進室1	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 多目的準備室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 研修室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 図書室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 生活科室	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 促進室2	0.008未満	0.015	0.06	0.002未満	0.002未満	
	4階 音楽準備室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 製靴室	0.008	0.021	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 理科準備室	0.008未満	0.024	0.005	0.002未満	0.002未満	
	3階 パソコン教室	0.008未満	0.061	0.002未満	0.002	0.002未満	
	3階 図工準備室	0.008未満	0.063	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 図工教室1	0.008未満	0.057	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 図工教室2	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 会食室	0.009	0.017	0.002未満	0.002	0.002未満	
	2階 調理室	0.008未満	0.013	0.002未満	0.004	0.002未満	
	2階 被服室	0.008未満	0.016	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 被服準備室	0.008未満	0.015	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 特別支援控室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 特別支援教室1	0.008未満	0.031	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 特別支援教室2	0.008未満	0.010	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	体育館1階 アリーナ	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F(仮)職員室	0.008	0.007	0.002	0.002	0.002	
	4F(仮)いきいき教室	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F いきいき教室	0.008未満	0.011	0.002	0.004	0.002未満	
あいりん越年対策事業 南港臨時宿泊所 管理棟設置工事 大阪市住之江区南港南4丁目	洗濯・洗面・ゴミ置き 場・宿泊棟 2F 宿舎	0.008未満	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	浴室・控室・娯楽室棟 1F 控室	0.015	0.008	0.002	0.002未満	0.002	
	浴室・控室・娯楽室棟 2F 娯楽室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成21年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	
あいりん越年対策事業 南港臨時宿泊所 管理棟設置工事 大阪市住之江区南港南4丁目	弁当配布室棟 1F 弁当配布室	0.014	0.012	0.003	0.002未満	0.002未満	
	弁当配布室棟 2F 営繕控室	0.008未満	0.011	0.003	0.002未満	0.002未満	
	弁当配布室棟 2F アルバイト控室1	0.008未満	0.008	0.002	0.002未満	0.002未満	
	弁当配布室棟 2F アルバイト控室2	0.008未満	0.008	0.003	0.002未満	0.002未満	
	倉庫・監視室棟 2F 控室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	事務室棟 1F 診療室	0.008	0.008	0.003	0.002未満	0.002未満	
	事務室棟 1F 静養室	0.08	0.009	0.003	0.002未満	0.002未満	
	事務室棟 1F 待合室	0.008未満	0.01	0.003	0.002未満	0.002未満	
	事務室棟 1F 事務室	0.009	0.012	0.003	0.002未満	0.002未満	
	事務室棟 2F和室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	事務室棟 2F 運転手控室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	事務室棟 2F 応接室1	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	事務室棟 2F 応接室2	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	警察詰所棟 2F 警察詰所1	0.008未満	0.012	0.003	0.002未満	0.002未満	
	警察所棟 2F 警察詰所2	0.008未満	0.011	0.003	0.002未満	0.002未満	
	倉庫・監視棟 2F 控室	0.008未満	0.008	0.003	0.002未満	0.002未満	
	生野養護学校増築その他工事 大阪市生野区巽東4-2-47	普通教室	0.01	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満
難波中学校耐震改修その他工事 大阪市浪速区塩草1-1-59	学習室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	美術準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	会議室1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	会議室2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
北巽小学校仮設校舎設置工事 大阪市生野区巽北1-30-29	管理作業室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	休憩室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	事務管理室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	職員室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	校長室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	普通教室103	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	普通教室203	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	放送室	0.008未満	0.015	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	スタジオ	0.008未満	0.017	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	資料室・教材室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
歌島小学校増築その他工事 大阪市西淀川区歌島2-5-18	保健室	0.008未満	0.05	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	相談室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	多目的室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成21年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	
歌島小学校増築その他工事 大阪市西淀川区歌島2-5-18	校長室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	職員室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	事務管理室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	放送室	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	図書室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	理科室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	資料室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	パソコン室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	音楽室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
視覚特別支援学校耐震改修その他工事 大阪市東淀川区豊里7-5-26	B棟1F 小養K	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	1F 保健室	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	1F 会議室	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	小中教材室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	職員室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	重複高特1	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	小養K	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	小4~6B	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	中1・2・3A	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	中養D	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	小養H1	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	小養F	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	理科室	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	専理3A	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	印刷室	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	第3実習室	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	臨床準備室	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	予診室	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	物療室	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
田川小学校増築その他工事 大阪市淀川区田川2-9-37	1階 多目的室	0.008未満	0.018	0.002未満	0.003	0.002未満	
	1階 校長室	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 職員室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	
	1階 保健室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 相談室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 普通教室(3-2)	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成21年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	
田川小学校増築その他工事 大阪市淀川区田川2-9-37	2階 放送室	0.009	0.019	0.006	0.006	0.002未満	
	2階 スタジオ	0.008未満	0.019	0.006	0.005	0.002未満	
	3階 控室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 会議室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.003	0.002未満	
	4階 資料・教材室	0.008未満	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 パソコン室	0.008未満	0.012	0.002未満	0.002	0.002未満	
	4階 準備室	0.008未満	0.014	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 図工室	0.008未満	0.018	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
三先小学校増築その他工事 大阪市港区三先2-6-32	保健室	0.008未満	0.014	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	職員室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	校長室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	放送室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	会議室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	管理作業員室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	女子更衣室	0.008未満	0.033	0.011	0.006	0.002未満	
	普通教室(2年2組)	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	普通教室(4年2組)	0.008未満	0.010	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	生活科教室	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	理科教室	0.008未満	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	パソコン教室	0.008未満	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
(仮称)鶴見第12小学校建設工事 大阪市鶴見区焼野1-3	1階講堂兼体育館	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階(給食)休養室	0.008未満	0.010	0.002	0.003	0.002未満	
	1階(給食)調理室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階保健室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階管理作業員室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階会議室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階養護教室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階生活科室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階控室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階スタジオ	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階放送室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階多目的室	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階休養更衣室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階相談室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成21年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
(仮称)鶴見第12小学校建設工事 大阪市鶴見区焼野1-3	2階事務管理室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階校長室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階職員室	0.008未満	0.010	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階普通教室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階図書室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階理科室	0.008未満	0.045	0.002未満	0.002未満	0.003	
	3階パソコン教室	0.008未満	0.010	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階更衣室(体育館棟)	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002	0.002未満	
	4階音楽室	0.008未満	0.031	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階家庭科室	0.008未満	0.024	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階図工室	0.008未満	0.025	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
すみれ小学校第2期増築その他工事 大阪市都島区都島北通2-23-7	多目的室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	図書室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	第2音楽室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	休養更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	事務管理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	相談室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	職員室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	校長室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	管理作業員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保健室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	特別支援教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	図工室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
野田小学校増築その他工事 大阪市福島区野田5-13-22	多目的室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	相談室・備蓄倉庫	0.008未満	0.005未満	0.01	0.08未満	0.005未満	
	養護教室	0.008未満	0.005未満	0.003	0.08未満	0.005未満	
	普通教室	0.008未満	0.009	0.01未満	0.340	0.005未満	
東桃谷小学校増築その他工事 大阪市生野区勝山北3-7-21	調理室	0.01未満	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	
	保健室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
環境事業局東淀工場建替工事 大阪市東淀川区南江口3-16-21	エレベーターホール	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	
	見学室通路	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	
	大会議室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。