

通学路の安全確保課題について 確認事項

1 【木川小学校区】

〈場所〉



- ・点検箇所⑦ 木川小学校南の踏切付近

〈懸念点〉

- ・踏切の南東側：駐車場の所で待機できる。
- ・踏切の北側：北側は民家等があるため待機場所が少ない。
- ・踏切の北西側：西側は鋭角のため線路に侵入する
車が巻き込む可能性がある。
- ・踏切の北東側：東側は外側線が消えている。

〈学校、建設局、警察署との検討結果(案)〉

- ・踏切の北東側の外側線の引き直し及びポール設置については建設局により対応済み(右図)。
- ・今後、工事計画に応じて、踏切の北側の通学路を東回りにすることを学校において検討する。
- ・淀川警察署と調整を行ったが、当該道路については、道路状況、交通量等の条件から時間帯規制は難しい場所のため、規制の新設はできないとのこと。



2 【木川南小学校区】

〈場所〉

木川東2丁目

淀川通から北方向に木川小学校に向かう道

〈懸念点〉

- ・左のルートは点検箇所 A と C、⑨がある。
- ・真ん中のルートは重量制限が設けられているが、道幅が狭く人通り少ない。点検箇所⑩がある。
- ・右のルートは点検箇所 B がある。

〈学校との検討結果(案)〉

- ・それぞれのルートについて、課題があるものの直ちに危険な箇所ではないことから、児童の通学時間及び各道路への人数の分散も考え、いずれのルートも使用することとする。ただし、A のルートは車の交通量も多く、スーパーへの搬入等の大型車両も多いため学校での通学路安全教育が必要。

