

通学路の安全確保課題について 確認事項


1 【木川小学校区】

〈場所〉

- ・点検箇所⑦ 木川小学校南の踏切付近

〈懸念点〉

- ・踏切の南東側：駐車場の所で待機できる。
- ・踏切の北側：北側は民家等があるため待機場所が少ない。
- ・踏切の北西側：西側は鋭角のため線路に侵入する車が巻き込む可能性がある。
- ・踏切の北東側：東側は外側線が消えている。



〈対応案〉

- ・踏切の北東側の外側線を引き直す。待機場所を確保できるよう外側線の位置を検討する。
- ・踏切の北側の通学路を東回りにすることを検討。

2 【木川南小学校区】


〈場所〉

木川東2丁目

淀川通から北方向に木川小学校に向かう道

〈懸念点〉

- ・左のルートは点検箇所 A と C、⑨がある。
- ・真ん中のルートは重量制限が設けられているが、道幅が狭く人通り少ない。点検箇所⑩がある。
- ・右のルートは点検箇所 B がある。



〈対応案〉

- ・いずれのルートにするか検討が必要。