令和元年度　修繕実績（指定管理者実施分）

補修・修繕等名称	修繕金額	備考
屋内プール洗体シャワー電動弁漏水	93,960	
プールクリーナー故障	131,760	
25Mプール用オゾン切替弁腐食	78,840	
25Mプール用オゾン装置ガス抜き電磁弁不良	95,040	
屋内プール男子更衣室洗面台自動水洗不良	163,080	
屋外プールタイル破損	68,796	
消防設備点検不良個所	132,840	
折りたたみ車イス左車輪スポーク破損	47,520	
オゾン装置ラインポンプメカニカルシールより漏水	98,280	
正面玄関自動扉振れ止め不良	43,200	
ジャグジープール塩素注入用サイフォン用チャッキ弁不良	14,256	
コージェネレーション設備補給用潤滑油補充	76,450	
屋内プール天井工事に伴うパッシブセンサー調整	48,950	
プールろ過機系統バルブ劣化	1,019,700	
券売機調査	70,950	
25Mプール底引き配管腐食	484,000	
25Mプール床面タイル破損	792,000	
ジャグジープールフレキ配管腐食	115,500	
プール始動時点検	85,800	
屋内プールシャワーブース破損	244,200	
屋内プール更衣室入口床面シールたるみ剥がれ	122,100	
	4,027,222	

令和2年度　修繕実績（指定管理者実施分）

補修・修繕等名称	修繕金額	備考
B1F機械室給気ファン故障停止	454,300	
25mプール底引きろ過ポンプケーシング側ロック	792,000	
屋内プール天井トップライトより漏水	245,300	
	731,500	
屋内プール消火栓外枠腐食	108,900	
マシンジム室男子更衣室天井汚損	220,000	
屋内プール更衣室内幅木汚損	352,000	
マシンジム更衣室及びプール更衣室タイル目地目減り	280,500	
屋内プール洗体シャワー手摺り汚損	79,200	
屋内プール西側壁面塗装剥がれ	85,800	
エレベーター部品交換	357,500	
消防設備不良箇所	415,800	
屋内プール5m付近ロープ断裂	7,920	
屋外プールベンチ上庇ルーバー脱落	415,800	
屋外プール塩素注入口より塩素液漏れ	25,256	
屋外プールろ過ポンプ側ロック	425,700	
コージェネレーション設備軸受部異常発報	78,100	
屋内プール監視員室内音響設備不良	415,800	
膨張タンク配管より漏水	333,300	
清掃詰所控室エアコン異常停止	18,370	
屋外プールろ過ポンプ異音	134,200	
機械室給気ファン吸込みガラリ目詰まり	68,200	
屋外プール槽内タイル張替	122,100	
マシンジム、スタジオ系統エアコン不良	136,400	
コージェネレーション部品交換時期	378,400	
受電設備高圧部継電器点検時不良	888,800	
ガス吸収式冷温水機バーナーコントローラー不良	100,100	
バスケットゴールネット破断	3,300	
プール車椅子前輪不良	19,470	
ガスコージェネレーションO2センサー生産終了に伴う購入業務	120,120	
FS-B2コージェネ用給気ファン故障	620,400	
プール備品汚損損傷劣化	184,800	
BH-2着火部交換	55,550	
コージェネレーション設備補給用潤滑油補充	76,450	
非常照明不良	311,300	
券売機返金不能による点検	22,000	
券売機NO.1 100円ホッパー異常	22,000	
	9,106,636	

令和3年度　修繕実績（指定管理者実施分）

補修・修繕等名称	修繕金額	備考
マシンジム　マシンワイヤー交換	117,000	
雑用水用加圧給水ポンプ更新	993,000	
給湯循環ポンプ（2次側）異音給湯ポンプ更新	135,000	
PH-22チャッキ弁より漏水チャッキ弁交換工事	100,000	
屋外プールタイル剥離高圧洗浄作業	110,000	
屋外プールタイル剥離タイル打診調査	61,000	
屋外プールタイル剥離タイル補修工事	766,000	
事務所及び屋内プール監視員室扉ドアチェック変更工事	94,000	
エレベーターロープ主交換	578,000	
屋外プール更衣室修繕作業（便座及びシャワー温度調節器等）	200,000	
屋内25mプールオゾン発生装置用循環ポンプ取替	344,000	
体育場天井入口付近より漏水（屋上防水シート張替）		
体育場天井中央付近より漏水（足場設置）	266,000	
コージェネレーション設備　オイルシール交換	94,700	
消防設備点検時不良箇所（部品取替）	465,000	
建築設備点検時不良箇所（非常照明器具交換）	147,000	
BH-1ボイラー・BH-2ボイラー不良部品交換	773,000	
塩素注入配管取替		
屋外プール更衣室及びプールサイド清掃	110,000	
プール用車椅子更新	303,000	
体育場天井中央付近より漏水2（屋上防水シート張替）		
マシンジム室エアコンエラー発生による運転不良（ドレン排水詰まり）	38,000	
屋内プール手摺りの支持部溶接	82,000	
体育場天井漏水現状対応（屋上防水シート張替）		
コージェネレーション設備潤滑油補充	69,500	
プール空調機AC-1　温度調節用コントロールモーター不良・交換	94,000	
電話交換器不良（電話交換器のメモリー復帰）	22,000	
体育場壁面斜面除塵作業	45,000	
コージェネレーション冷却水エンジン側清掃	133,000	
	6,140,200	