（参考）旭区コース（地上経路）わがまちウォッチング調査結果（主な意見）

【歩道の構造　幅員・段差勾配】

●歩道幅が狭い箇所がある。（区間④、⑤、⑥、⑦）
●歩道に段差や勾配があり移動しにくい。（区間④、⑤）
●車道と歩道の区分が不明瞭なところがある。（区間④、⑤）

【歩道の構造　舗装面・溝蓋】

●（工事後の舗装等で）凸凹が多い。点字ブロックと錯覚してしまう。（区間④、⑤、⑥）
●側溝に溝蓋がない箇所がある。（区間④）

【障害物】

●歩道に駐車、駐輪が多い。（区間④,⑤,⑥,⑦）
●電柱、植栽で歩道が狭くなっている。（区間④,⑦）
●自転車が歩行者の近くを通って危険。（区間④,⑥,⑦）

【案内誘導　視覚障害者誘導用ブロック】

●誘導ブロック・警告ブロックが設置されていない、連続性がない。（区間④,⑤,⑥）
●誘導ブロックが歩道中央にあるため、通行中自転車とぶつかる。（区間⑦）

【交差点】

●音響信号機がない。（区間⑤、⑥）
●音響信号機・音声案内等の音が小さい。（騒音で聞こえない）（区間④、⑤）

【バス停】

●バス停に誘導ブロック・音声案内がない。（区間④,⑤,⑥）
●バス停に点字案内がなく、行先方面がわからない。（区間④）

※（　）内の数字は調査区間を示す。

参考資料４：主要な経路の路線名一覧

1)	国道１号
2)	赤川森小路線
3)	片町野江森小路線
4)	東成区第 1570 号線
5)	旭区第 1929 号線
6)	旭区第 1536 号線
7)	旭区第 1535 号線
8)	東成区第 1593 号線