

小学校の再編整備の検討

学校施設等の状況②

中浜小学校

- 校舎の築年数が古い
- 運動場が狭い
- 校舎が大きく、統合後児童数の収容可能
- 体育館が広く、築年数が浅い

- ★ 校舎の建替えなしでも利用可
- ★ 体育館の建替え経費が不要

森之宮小学校

- 校舎の築年数が浅い
- 運動場が広い
- 校舎が小さく、統合後児童数の収容不可
- 体育館が狭い

- ☆ 校舎・体育館の建替えが必要
- ☆ 運動場が狭くなる可能性

小学校の再編整備の検討

通学路等の状況①

中浜小学校

1. 地域のやや中央に位置する
2. 通学距離・時間がかかるエリアが少ない
(最長950m、12分)
3. 大規模施設の建設予定がない

森之宮小学校

1. 地域の南西端に位置する
2. 通学距離・時間がかかるエリアが多い
(最長1.0～1.1km、13～14分)
3. 公立大学の進出より（人の回遊増）、通学路の安全面への配慮が必要

小学校の再編整備の検討

通学路等の状況②

通学距離：中浜小学校校地利用



通学距離：森之宮小学校校地利用



城東区防災マップ (2020.10)