

図 6.10.4(3) 既存線によるフラッター障害・パルス障害の調査結果 (大阪局対象: 西地点)




図 6.10.5 既存線によるフラッター障害・パルス障害の調査結果（神戸局対象： 西・ 東地点）

(ウ) 既設共同受信施設等の設置状況

既設共同受信施設等の設置状況は図 6.10.6 に示すとおりであり、事業計画路線周辺に既設の共同受信施設はなかったものの、事業計画路線周辺住宅の多くがケーブルテレビ施設に加入していた。