

様式6 指定管理者施設修繕対応リスト

【設備等】

No,	修繕優先度	発生時期	修繕対象物	状 況	発生原因	リスク分担	対応状況	対応時期		状況写真	備考
								予定	完了		
R3-1	C	令和3年4月30日	射場床の荒れ 多数の傷	利用者の弓矢がこすれてラッカーがはがれてくる。	経年劣化	指定管理者	弓道利用者を代表して弓道連盟から滑りやすい修繕はやめてほしいという意見があり、経過観察	未定			
R3-2	C	令和3年4月30日	射場上の幕	風と誤射で破れているが利用者の射には影響がない。	原因不明であるが経年劣化と考えられる。	指定管理者	弓道利用者を代表して弓道連盟と協議中、経過観察	未定			
R3-3	C	令和3年4月30日	射場開閉式シャッター	射場開閉式シャッターの中央部分が開閉時に重い	原因不明であるが経年劣化と考えられる。	指定管理者	職員が開閉に携わり悪化していないか注目する。 類似の業者がなく他の選択肢がない。	未定			
R3-4	C	令和3年4月30日	利用者用給湯室及び的場の水道管漏水	利用者用給湯室及び的場の水道管漏水	原因不明であるが経年劣化と考えられる。	指定管理者	対応済み		令和4年4月17日 5月10日		
R3-5	C	令和3年6月5日	的場の安土	射場の安土が固くなって刺さった弓が外しにくい	経年劣化	指定管理者	対応済み		令和4年7月12,19,26日		
R3-6		令和3年10月17日	射場シャッター	射場シャッターの門レバーが動かなくなってシャッターが閉まらない	経年劣化	指定管理者	対応済み		令和3年10月26日		
R3-7		令和3年11月30日	観客席の足元にある会所の蓋が浮くことがある。	観客席の足元にある会所の蓋が浮くことがある。	排水管路に障害物があって堰き止めている可能性がある。	指定管理者	対応済み		令和3年12月24日		
R3-8		令和3年4月30日	射場上部の幕	射場上部の幕が破れている。	経年劣化射と風による	指定管理者	対応済み		令和4年12月20日		
R3-9		令和4年1月28日	男女更衣室のエアコン	男女更衣室のエアコンが不調である。	経年劣化	指定管理者	対応済み		令和4年2月21日		
R3-10		令和4年1月23日	弓庫の扉	弓庫の扉が動きにくい	経年劣化	指定管理者	対応済み		令和4年3月28日		
R4-1		令和4年4月25日	射場の樋	射場の樋が詰まっていて雨が立て樋に流れない	清掃不足	指定管理者	対応済み		令和4年4月27日		
R4-2	C	令和4年4月25日	射場樋	射場の樋が詰まって、雨水が軒全体から落ちてきた。	不明	指定管理者	点検し清掃した。	令和4年4月27日	令和4年4月27日		
R4-3	C	令和4年4月25日	的場側の矢止め	的場側の矢止め板が一部破損していた	原因不明であるが経年劣化が考えられる。	指定管理者	板を交換修理した。	令和4年12月31日	2022/12/1 /9		

様式6 指定管理者施設修繕対応リスト

【設備等】

No,	修繕 優先度	発生時期	修繕対象物	状 況	発生原因	リスク分担	対応状況	対応時期		状況写真	備考
								予定	完了		
R4-4	C	令和4年4月25日	射場の天井板	射場の天井板に貼っている紙端が細く垂れていた。	原因不明であるが経年劣化が考えられる。	指定管理者	点検したところ、天井板には損傷がなく、貼っている紙を接着した。	令和4年12月31日	令和4年12月19日		
R4-5	C	令和4年5月20日	矢取り道、射場の樋	矢取り道、射場の樋が詰まって、雨水が樋全体から落ちてきた。	公園の落ち葉	指定管理者	点検、清掃した。	令和4年5月23日	令和4年5月23日		
R4-6	C	令和4年5月20日	射場の屋根	射場の屋根から雨水が落ちてきた。	公園の落ち葉	指定管理者	点検し、矢による穴についてコーキングし、樋は清掃した。	令和4年5月23日	令和4年5月23日		
R4-7	C	令和4年11月10日	射場照明	射場の照明が故障しがちである。	原因不明であるが経年劣化が考えられる。	指定管理者	対応済み	令和4年12月19日	令和4年12月19日		
R4-8	C	令和5年1月27日	作業員室のエアコン	作業員室の天井のエアコンが停止中である。	故障している（時期・原因は不明）が利用者がいない部屋である。	指定管理者	経過観察				
R4-9	C	令和5年1月29日	施設全体の樋	雨水が樋から漏れている。	公園の落ち葉	指定管理者	樋の異常がないか点検し、清掃した。	令和5年2月2日	令和5年2月2日		
R5-1	C	令和5年5月8日	引き戸	射場に出ていく入り口の引き戸が重く開放困難な状態。	原因不明であるが、戸車の経年劣化が考えられる。	指定管理者	引き戸の軽みが回復した。		令和5年5月31日		
R5-2	C	令和5年6月20日	男子トイレ換気扇	男子トイレの換気扇の音が異常。止まる恐れ。	原因不明であるが、経年劣化が考えられる。	指定管理者	すでに型番等で修理不能を確認し、同程度機種に交換した。		令和5年6月24日		
R5-3	C	令和5年10月23日	射場の安土	射場の安土が硬化、刺さった矢が抜きにくい。。	安土全体の重みで硬化している、自然現象。	指定管理者	職員が木くずを調達し、柔道部大学生と、教室の的を使用しない時間帯を利用し全体の土と混合せ、整備した。		令和5年11月13日		
R5-4	C	令和5年12月14日	バリアフリースイレ、芝生散水栓の給水管から漏水。	少量であるが、バリアフリースイレ、芝生散水栓両方の漏水。	原因不明であるが、経年劣化が考えられる。	指定管理者	不良部分を交換修理した。		令和5年12月14日		
R5-5	B	令和5年11月21日	男女更衣室エアコン	男女更衣室のエアコンが点検清掃が必要。	原因不明であるが、経年劣化が考えられる。	指定管理者	専門業者が点検清掃した。		令和5年11月21日		
R5-6	C	令和5年12月14日	バリアフリースイレの換気扇	バリアフリースイレの換気扇の音が異常であり、止まる可能性。	原因不明であるが、経年劣化が考えられる。	指定管理者	すでに型番等で確認し、同程度機種に交換。		令和6年1月13日		

様式6 指定管理者施設修繕対応リスト

【設備等】

No,	修繕 優先度	発生時期	修繕対象物	状 況	発生原因	リスク分担	対応状況	対応時期		状況写真	備考
								予定	完了		
R5-7	C	令和5年12月22日	椅子移動用カート	会議室の椅子移動用カートで動かないものがある。	原因不明であるが、経年劣化が考えられる。	指定管理者	全部を点検、車部分に油をさし、清掃		令和5年12月22日		
R5-8	C	令和6年1月22日	会議室全熱交換機 1 基	点検業者からの指摘で、会議室全熱交換機のリモコン1基が操作ができない。	原因不明であるが、経年劣化が考えられる。	指定管理者	型番等で修理不能を確認したが他は正常運転できているので、6年度修理交換を予定。				
R5-9	C	令和6年2月7日	施設全体の樋	施設全体の樋から下水に雨水が流れにくい。	公園の樹木の落ち葉が堆積した。	指定管理者	樋に破損がないか点検し清掃した。		令和6年2月8日		
R 6 -1	C	令和 6 年11月3 日	射場の天井の化粧ボード	ボードの表面の木目模様が模様に沿って剥がれかけている	射場は外気にさらされているため経年劣化か	指定管理者	木目に沿って、接着剤で接着し、他にも剥がれないか点検した		12月6日		
R 6 -2	C	令和 6 年11月4 日	射場の安土	故障ではないが、安土が固くなって矢が刺さると抜きにくくなってきた	混ぜ込んでいる木くずが減り、毎日の水やりで土が固まっていく	指定管理者	木くずを調達し、的を利用しない時間帯 毎週月曜夜間に木くずを混ぜ込みながら、土をほぐした		11月18日		
R 6 -3	C	令和 6 年11月25日	正面玄関ドア	大きく開けるとドアがスイングし、揺れが止まらない	ドアストッパーの経年劣化か	指定管理者	業者に注文し、入荷次第交換修理する		3月19日		
R 6 -6	C	令和 7 年 2 月22日	公文席照明	使用中の照明（サークライン）が切れた	サークラインが生産停止であり、LED照明用の新機種で照明設備が必要	指定管理者	業者に注文し、入荷次第全4台とも交換修理する		3月1日		
R 6 -45	C	令和7年2月18日	各引き戸 控室から矢取道への引き戸（公文席控室引き戸含む） 射場の引き戸	戸車がつぶれていて開閉の際に大変重くなっている	経年劣化（戸車がつぶれ）	指定管理者	業者に注文し、上記の玄関ドアの作業とともに効率的に修理を実施する		3月19日		
R 6 -7	B	令和 7 年 3 月31日	避難誘導灯	点灯が安定しない	老朽化	指定管理者	発注済み	4月30日			