

1. 3. (2) ベルトコンベヤ 出来形基準 (据付精度)

測定項目	基準値	測定基準	測定基準参考図
フレーム左右の高低差	±5.0 mm以内	レベルにより、フレームの水平を測定する。	