

1. 1 2 (2) 熱交換器 出来形基準 (据付精度)

測定項目	基準値	測定基準	測定基準参考図
水平度	1/100 以内	吐出フランジ面で水準器により測定する。	<p>吐出フランジ面</p>