

1. 1 2 (5) 余剰ガス燃焼装置 出来形基準 (据付精度)

測定項目	基準値	測定基準	測定基準参考図
据付垂直度	$(X_1 - X_2) / L$ $\leq 1/100$	炉筒外面の垂直度 下げ振り等により炉筒 外面の倒れを測定す る。	<p>① 炉外燃焼型</p> <p>② 炉内燃焼型</p> <p>① ② 垂直度測定位置 (2ヶ所)</p>