

1. 14 (4) ファン 出来形基準 (据付精度)

測定項目	基準値	測定基準	測定基準参考図
水平度 (共通床盤)	1/1000 以内	共通床盤で水準器にて測定する。	
プーリー平行度	二次芯出しにて、A. B. C. D点が、同一面にあること。 5/1000 以内	Vプーリーの外面に水糸を張り、A. B. C. D点が、同時に接触するようにする。判定する場合は、180°、270°、360° の位置で行い、すべての角度で、4点が同一面になるようにする。	