




§ 4 塩化ビニール管 (VP, HIVP, VU)

ア TS接合の場合






図ー1 TS接合の原理




図ー2 ゼロポイントと締め代


イ ゴム輪接合の場合





§ 5 ライニング鋼管（SGP-VA，SGP-FVA）



ねじ込フランジ




溶接フランジ




図ー1 ねじ込・溶接フランジ


§ 6 ステンレス継目無管 (SUS)




スリーブ継手



くい込継手



フレア継手



継手の例 (参考)