

修繕等実績表

令和2年度

番号	施設名	事項	箇所	修繕費合計
1	園路・広場	複合遊具落下防止板	1	1,933,800円
2		スイング遊具	1	
3		球取替 マタルハイトランプ 150W	30	
4		球取替 マタルハイトランプ MF250LSH 250Wタイプ	4	
5		球取替 水銀ランプ HF100	7	
6		安定器取替 セラルクス・ハイラックス灯用 150W 一般形 200V 高力率×1灯	12	直営による実施
7		ベンチ座板交換	8	
8		ベンチ肘掛け塗装剥離補修	6	
9		ベンチぐらつき修繕	2	
10		パーゴラ桁部カバー破損補修	1	
11		縁石ぐらつき補修	2	
12		点字金属板欠損補修	3	
13		ガラ突出補修	4	
14		不陸整正	10	
15		段差修正	1	
16		目地剥離補修	1	
17		枕木補修	1	
18	砂場	フェンス柱穴補修	1	直営による実施
19	便所	ボルトカバー補修	3	
20		電球取替	1	
21		扉枠止め修繕	1	
22	排水	排水溝詰まり清掃	1	
23	外周フェンス	地際ひび割れ修繕	1	
24		基礎割れ修繕	1	
25	水景・流れ	流れ石板すき間補修	1	
26	その他施設	不要トリップ管除去	1	

令和3年度

番号		事項		修繕費合計
1	園路・広場	トイレ照明器具取替 南東便所（多目的）	1	2,791,800円
2		トイレ照明器具取替 西便所（多目的）	1	
3		球取替 マタルハイトランプ 150W	71	
4		球取替 マタルハイトランプ MF250LSH 250Wタイプ	2	
5		球取替 水銀ランプ HF100	4	
6		安定器取替 セラルクス・ハイラックス灯用 150W 一般形 200V 高力率×1灯	2	
7		レジン注入式接続材料撤去	2	
8		地中管内配線撤去（仕上がり外形10mm以下を 超え15mm以下）	103	
9		地中管内配線（EM-C5.5sq-3c）	103	
10		電力ケーブル配線付属品（レジン注入式接続材料 分岐接続 14sq-3c以下）	2	直営による実施
11		脱色アスファルト表面剥離補修	2	
12		段差修正	1	
13		点字紙剥離補修	1	
14		植樹段差整正	2	
15		階段隙間補修	1	
16		タイル外れ・縁石上がり補修	1	
17		ILB欠損修繕	1	
18		ILB不陸整正	1	
19	砂場	柱地際部腐食補修	1	
20	便所	扉がたつき修繕	1	
21		電球取替	1	
22		落書き除去	2	
23	ベンチ	ボルトカバー補修	4	
24	排水	グレーチング段差	1	
25		グレーチングがたつき修繕	3	
26		目皿欠損修繕	1	
27	出入口	柱地際腐食補修	2	
28		西側車止め欠落補修	1	
29	外周フェンス	間知石修繕	6	直営による実施
30	看板	看板撤去・補修	10	
31	スツール	スツールがたつき修繕	1	
32	その他施設	門扉下部腐食修繕	2	

令和4年度

番号		事項		修繕費合計
1	園路・広場	公園灯器具取替	25	11,929,500円
2		ガラ突出補修	3	
3		不陸整正 ほか	11	
4	砂場	縁石ぐらつき補修	3	直営による実施
5		砂補充	2	
6	便所	窓枠修繕	1	
7		手すりボルトカバー修繕	1	
8		戸枠修繕	1	
9	ベンチ	アンカー修繕	7	
10		座板交換	2	
11		基礎修繕	1	
12		がたつき修繕	5	
13	排水	会所枠補修	2	
14	照明灯	さび止め処置	2	
15	四阿	棧撤去	1	
16	外周フェンス	間知石がたつき補修	10	
17		モルタル剥離補修	2	
18	その他施設	不要支柱撤去	1	
19		フラワーベース補修	2	