



接合部品 I 類の表示記号及び表示方法 付図, 3/7
 押輪の打刻表示方法 (UF形・US形・PN形) 【出典: JCPA Z 2004】

UF形・US形



PN形



呼び径	号数
700~2600	1号マーク