
調査名
千鳥下水処理場～市岡下水処理場～此花下水処理場汚泥圧送管配管撤工事に伴う土質調査業務委託（その1）
ボーリングNo.
事業・工事名
シートNo.
ボーリング名 3
調査位置 大阪府大阪市此花区酉島５丁目～島屋６丁目
北緯 34°40′39.1″
発注機関 大阪市下水道局建設部
調査期間 平成１２年１０月１０日～１２年１１月 ４日
東経 135°26′23.6″
調査業者名 （株）地盤調査事務所 電話(06-6451-0670)
主任技師 今堀 昭彦
現場代理人 東 正美
コア鑑定者 今堀 昭彦
ボーリング責任者 酒谷 紀美男
孔口標高 OP +3.89m
角度 180° 上 90° 下 0°
方向 北 0° 90° 東 180° 南 270° 西
地盤勾配 水平0° 90°
使用機種
試錐機 東邦社製ＤＯ－Ｄ型
ハンマー落下用具 自動落下法
総掘進長 95.50m
エンジン ヤンマー社製ＮＳ－７５型
ポンプ 東邦社製ＢＧ－３Ｃ型
標尺 (m)
標高 (m)
層厚 (m)
深度 (m)
柱状図
土質区分
色調
相対密度
相対稠度
記事
埋土 暗褐 （礫混り砂） 0.00～1.50m試掘
埋土 黒灰 非常に緩い （シルト質細砂） φ20mm位までの礫少量混入
埋土 暗灰 緩い （シルト混り細砂） 礫少量混入
埋土 黒灰 中位 （埋土） 砂分中砂主体 礫少量混入 最大径 2～100mm
シルト混り細砂 暗灰 緩い～中位 礫少量混入
シルト混り細砂 暗青灰 非常に緩い 粘土質シルトを薄く挟む
シルト質細砂 暗褐灰 非常に緩い 全体にシルト分多く混入する 8.15～8.25m間で粘土質シルトを挟む
細砂 暗青灰 緩い～中位 粒子均一 貝殻片を極く少量混入
シルト混り細砂 暗青灰 緩い 粒子細かく均一 11.25～11.35m間で粘土質シルトを挟む
シルト質細砂 暗青灰 非常に緩い 全体にシルト分多く混入する 13.15m付近で粘土質シルトを挟む
砂混り粘土質シルト 暗青灰 軟らかい 砂分細砂主体 所々で細砂をシーム状に薄く挟む 貝殻片細く少量混入
粘土質シルト 暗青灰 軟らかい 比較的均質 貝殻片少量混入
粘土質シルト 暗青緑 軟らかい 比較的均質 貝殻片多量混入
シルト質粘 暗青緑 軟らかい 比較的均質 貝殻片少量混入
孔内水位 (m) ／測定月日 10/11 2.30
標準貫入試験
深度 (m)
10cmごとの打撃回数
打撃回数／貫入量 (cm)
N値
原位置試験
深度 (m)
試験名および結果
試料採取
深度 (m)
試料番号
採取方法
室内試験
掘進月日

図 7-4 土質柱状図（1/2）



図 7-4 土質柱状図（2/2）