ボーリング柱状図

調査名　大阪市立近代美術館地質調査業務委託　　ボーリングNo

事業・工事名　　シートNo

ボーリング名	No. 8	調査位置	大阪市北区中之島4丁目			北緯	
発注機関	大阪市都市整備局公共建築部企画設計課			調査期間	平成 23年 9月 20日 ～ 23年 10月 6日	東経	
調査業者名	株式会社ソイルシステム 電話（06-6976-7788）	主任技師	大西啓太郎	現場代理人	大西啓太郎	コア鑑定者	大西啓太郎	ボーリング責任者	澤村 高志
孔口標高	0P +2.43m	角度	上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 0° 水平 90°
総掘進長	70.50m			試錐機	KR-100	ハンマー落下用具	半自動落下
				エンジン	NFD13	ポンプ	V6-B



ボーリング柱状図

調査名　大阪市立近代美術館地質調査業務委託　　ボーリングNo

事業・工事名　　シートNo

ボーリング名	No. 7	調査位置	大阪市北区中之島4丁目			北緯	
発注機関	大阪市都市整備局公共建築部企画設計課			調査期間	平成 23年 9月 13日 ～ 23年 9月 27日	東経	
調査業者名	株式会社ソイルシステム 電話（06-6976-7788）	主任技師	大西啓太郎	現場代理人	大西啓太郎	コア鑑定者	大西啓太郎	ボーリング責任者	林田 浩昭
孔口標高	0P +2.43m	角度	上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 0° 水平 90°
総掘進長	70.50m			試錐機	YBM-05	ハンマー落下用具	半自動落下
				エンジン	NFD9	ポンプ	V6-B