

図面番号	課題等	考えられる対策	調整状況	対策内容（予定）	担当部署
①	歩道狭い 信号待ちの児童が滞留し、あみだ池筋からの左折車の巻込みの危険	左折車の巻込み防止誘導ポールを設置	設置について検討依頼中	ポールを設置	建設局
		あみだ池筋歩道部分の延長	歩道部分を広くしても、課題解決にならない。	—	
		横断歩道を短くして外側線の延長	万一事故が起きた場合に歩道上か車道上で過失割合が変わり、慎重な検討が必要となるため、福島警察署から代替案として、巻込みを注意喚起する路面標示の提案を受けた。 →路面標示について、手法も含め建設局と調整中。	路面標示して左折時の巻込みを注意喚起	
②	三叉路	カラー舗装による注意喚起	同左	同左	建設局
③-1	スクールゾーン路面標示がうすい	塗りなおし	現在、大阪市として「スクールゾーン」標示を実施していないため不可	グリーンラインを引いて啓発	建設局
③-2	歩道上の駐停車車両	外側線の片側を消し、側道の幅を広げる	車道が狭いため、側道の幅を広げるのは難しい	—	建設局
		町会を通じて登下校の時間帯は駐停車しないように周知	—	区役所から町会に登下校の時間帯は駐停車しないように周知依頼	区役所
		駐停車車両の取締り	駐車許可証の掲出がない車両の取締り	同左	警察
		グリーンラインを引いて啓発	同左	同左	建設局
④	横断歩道の標示がうすい	塗りなおし	同左	同左	警察
⑤-1	スクールゾーン路面標示がうすい	塗りなおし	現在、大阪市として「スクールゾーン」標示を実施していないため不可	グリーンラインを引いて啓発	建設局
⑤-2	横断歩道の標示がうすい	塗りなおし	同左	同左	警察
⑥	2号線北側歩道 横断歩道うすい	塗りなおし	現在自転車用道路の設置を予定しており、塗りなおしなどは保留中。設置後に改めて依頼。	—	警察
⑦	福島西通交差点（南北）の青信号が短い	青信号の時間を延長	試験的に実施（他への影響等を検証）	青信号の時間を延長	警察