

1. 2 (2) テルハ (ホイスト又は電動チェンブロック吊下げ) 出来形基準 (据付精度)

測定項目	基準値	測定基準	測定基準参考図
クレーン等安全規則に拠る。			