

1. 9 (1) 自動除塵機 (ディスクスクリーン) 出来形基準 (据付精度)

測定項目	基準値	測定基準	測定基準参考図
水平度	1/100 以内	機器上面にて水準器で測定する。	