


집에서의 안전 조치

정기적으로 집 내부와 둘레를 점검하십시오.

태풍 발생 시에 바람과 비가 세지는 상황에서 지붕 등 보강을하는 행위는 매우 위험합니다. 절대 하지 마십시오.



주택의 내진 성능에 문제는 없을까요?

귀하는 가옥의 내진 진단, 내진 개수 등 대책을 강구하셨습니까? 특히 1981년 5월 31일 이전의 옛 내진 기준에 의해 지은 건물에 대해서는 지진에 대한 강도를 미리 조사해 두는 것이 중요합니다.

■ 건설 시기와 지진 피해 상황 (JR 산노미야역 부근에서의 전체 수량 조사)

1981년 이전 건축

대파(大破)・
도파(무너짐)
29%

중파(中破)・
소파(小破)
37%

피해 없음・경미
34%

1982년 이후 건축

대파・중파・
도파・소파
9% 16%

피해 없음・경미
75%

(「1995년 한신·아와지 대지진 조사위원회 중간보고」(건설성)에 의하여 작성)

「내진 진단」, 「내진 개수」를 도와드립니다

주거 건물에 불안감을 느끼시는 경우에는 전문가에게 진단을 의뢰하십시오. 강도가 미달인 경우 내진 개수를 할 필요가 있습니다. 오사카시는 지진 재해에 강한 도시조성을 위해, 내진 진단·개수 비용 중 일부를 보조하는 제도를 마련하였습니다. 자세한 내용은 오사카시 도시정비국 내진·밀집 시가지 정비 접수창구(TEL:06-6882-7053)에 문의하시기 바랍니다.