

平成26年12月1日

あいりん総合センターの耐震性能について

○現状の建物の耐震性について

○あいりん総合センター 北棟

(1～4階：労働施設、5～8階：大阪社会医療センター)

Is : 0.20

○あいりん総合センター 南棟

(1～4階：労働施設、5～13階：大阪市宮萩之茶屋住宅)

Is : 0.21

【参考】建築物の耐震性能をあらわす指標について

Is : 建物の強さや粘り、形状、経年変化を考慮して求められ、数値が大きいほど耐震性能は高い。

※ Is \geq 0.60の場合、
「大規模な地震に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い」とされている。