

8. 履行状況写真



写真1 仮囲い、防音パネルの設置状況



写真2 粉じん防止散水の様子



写真3 排出ガス基準適合建設機械



写真4 石綿除去工事の状況



写真5 騒音振動調査の状況（環境2地点）



写真6 解体ガラの小割と分別の状況



写真7 自走式破砕機による小割碎石再生状況



写真8 小割碎石による埋戻しの状況



写真9 保存部分上部解体の状況




写真10 保存部分の状況（金属パネルによる養生）



写真11 仮設郵便局Aとイベント広場の完成後の状況