

8. 履行状況写真



写真1 歩道構台・防音パネル設置状況



写真2 タイヤ洗浄の状況



写真3 排水設備 PH 管理装置



写真4 低騒音型建設機械



写真5 歩道構台



写真6 SMW 遮水壁工事の状況



写真7 ソイルセメント遮水壁工事 (TRD 工法)



写真8 大阪市教育委員会立会



写真9 高効率熱源機器 (防振架台上に設置)



写真10 中央監視装置 (BEMS 見える化)



写真11 低層部外観



写真12 外構植栽 (シラカシ)



写真 13 第 1 工区完成時の外観



写真 14 地中障害物撤去（全旋回工法）



写真 15 地中障害物撤去（BG 工法）




写真 16 騒音・振動現地調査の状況



写真 17 アスベスト撤去工事



写真 18 PCB 保管状況