

形質変更時要届出区域台帳

大阪市

整理番号	整-27-3	指定年月日・指定番号	平成27年6月12日・届指-173号	所在地	北区長柄西一丁目12番1の一部	
調製・訂正年月日	平成27年6月12日調製、平成27年7月17日訂正、平成27年7月31日訂正、平成28年2月19日訂正					
形質変更時要届出区域の概況	事業所跡地			面積	412.75㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨			全ての区域について法第14条第3項の規定に基づく指定			
土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由						
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
第58条第4項第9号から第11号までに該当する区域にあつては、その旨						
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状況	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	平成27年4月27日	ふっ素及びその化合物		含有量基準・ <u>溶出量基準</u> ・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ 環境ソリューション
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壌搬出
	平成27年6月	平成27年6月	ボーリング調査		阪急不動産(株)	有・ <input type="checkbox"/>
	平成27年7月 (平成27年8月)	平成27年12月	掘削除去		阪急不動産(株)	<input checked="" type="checkbox"/> ・無
						有・無