

< 修景の事例 1 >

【修景の概要】

- ・ 大屋根の瓦を葺き替え
- ・ 葺き替え前の瓦を再利用した軒庇の改修
- ・ 壁面を覆う自動販売機の一部を撤去し、移設
- ・ 町家内部の建具を再利用して自動販売機の設置スペースを新設

Before



修景前（壁面を覆う自動販売機）

After



修景後（建具を再利用した自動販売機設置スペース）

< 修景の事例 2 >

【修景の概要】

- ・ 鉄板仕上げとなっていた外壁を漆喰仕上げに改修
- ・ 一階開口部を木製格子建具に改修
- ・ 大屋根の瓦を葺き替え

Before



修景前（鉄板仕上げの外壁）

After



修景後（漆喰仕上げの外壁）

< 修景の事例 3 >

【修景の概要】

- ・ 外壁全体の傷みを補修
- ・ 1階西側部分に建物往時の姿をイメージさせる壁面を設置
- ・ 室外機や配管等を隠す工夫として、建物を囲む庇を設置

Before



修景前（全景）

After



修景後（全景）



修景後（1階西側部分）

< 修景の事例 4 >

【修景の概要】

- ・ 特徴的な装飾が施された正面入口上部の3つの『竜山石』のレリーフを竣工当時の姿に修復

Before



修景前（全景）



修景前（竜山石のレリーフ部分）

After



修景後（全景）



修景後（修復されたレリーフ部分）