

別紙 3 修繕必要箇所一覧

No.	修繕優先度	修繕対象	状況
1	A	手動排煙機ハンドル	食堂に設置されている手動排煙器・ハンドルの動作不良
2	C	スロープ	ベランダから中庭へ向けて設置されているスロープが経年劣化によるひび割れ・段差あり
3	C	男子トイレ天井	小便器上部の天井にゆがみあり
4	C	非常階段前の地面	地面のひび割れや段差が生じている
5	C	縁石ブロック	縁石ブロックの破砕が生じている
6	C	多機能トイレ横の壁	クラックあり