

修繕必要箇所一覧

令和7年5月19日作成

修繕対象物	発生原因	リスク分担
分電盤	更新推奨	大阪市
非常用照明設備	経年劣化	指定管理者
車椅子便所	経年劣化	指定管理者
男子トイレ小便器	経年劣化	指定管理者

※当該一覧は、現指定管理者が作成した報告資料を参考に作成しています。

※上記は現時点での主な修繕必要箇所であり、すべてを掲載しているものではありません。