

【表1】調査結果(西成区出城3丁目3番) 調査地

単位区画 番号	A1-1	A1-2	A1-5		A1-6	A1-7	A1-8	
	鉛	鉛	鉛	鉛	鉛	鉛	鉛	
	含有量 (mg/kg)	含有量 (mg/kg)	含有量 (mg/kg)	溶出量 (mg/L)	溶出量 (mg/L)	溶出量 (mg/L)	含有量 (mg/kg)	
基準値	150以下	150以下	150以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	150以下	
地表からの 深度 (m)	0~0.5	360	780	450	0.073	0.011	0.014	490
	1.0	190	130	260	0.065	0.27	0.006	55
	2.0	10未満	10未満	10未満	0.005未満	0.005未満	0.011	10未満
	3.0	10未満	—	10未満	0.005未満	0.005未満	0.01	—
	4.0	—	—	—	—	—	0.005未満	—
	5.0	—	—	—	—	—	—	—
	6.0	—	—	—	—	—	—	—
	7.0	—	—	—	—	—	—	—
	8.0	—	—	—	—	—	—	—
	9.0	—	—	—	—	—	—	—
10.0	—	—	—	—	—	—	—	

※ 表層調査は0~0.5mの深さで実施

※   : 基準超過を示す。

※ — : 深度が2m連続で基準適合したため土壌の分析が不要であったことを示す。